

ThermoLazer® 200/200TC/300TC un ThermoLazer ProMelt™ ceļa seguma markēšanas sistēmas

3A1989L

LV


- Profesionālai termoplastisko satiksmes marķējumu materiālu sastāvu uzklāšanai
(atstarojošās lodītes tiek uzklātas vienlaikus ar izlīdzināšanu)
- Izmantošanai tikai ārpus telpām (nedrīkst izmantot lietainā vai slapjā laikā) -

Degviela: LP gāze (propāna izgarojumi)

Degla tilpumi: Skatiet **Tehniskie dati**, 38 lpp.

Materiāla tilpums (maks.): 200-300 mārc. (91-136 kg)

ThermoLazer 200/200TC





ThermoLazer ProMelt

ThermoLazer 300TC

Atbilstošās rokasgrāmatas:

Remorts	3A1320
Dajas	3A1321
Dubultā lodīšu kaste	3A0004
SmartDie™ II	3A1738
FlexDie™	3A1738



Sistēma Diagramma

SmartDies, kas izmantots ThermoLazer 300TC un ProMelt.

Smart Die II Daļa	Smart Die Apraksts
17A173	2 collas (5 cm)
24H431	3 collas (8 cm)
24H426	4 collas (10 cm)
17J250	4.75 collas (12 cm)
24H432	5 collas (13 cm)
24H427	6 collas (15 cm)
24H433	7 collas (18 cm)
24H428	8 collas (20 cm)
24H434	9 collas (22,5 cm)
24H429	10 collas (25 cm)
24H430	12 collas (30 cm)
‡17A174	16 collas (40 cm)
24H437	3-3-3 collas (8-8-8 cm)
24H435	4-3-4 collas (10-8-10 cm)
24H436	4-4-4 collas (10-10-10 cm)
24J785	4-6-4 collas (10-15-10 cm)
‡17A175	6-4-6 collas (15-10-15 cm)
‡17R378	5-5-5 collas (13-13-13 cm)
‡26C273	6-3-6 collas (15-8-15 cm)

‡ Requires 16" (40 cm) Conversion Bead System Kit for 300TC/ProMelt Only.

- 17B190 Kit, accy, 16" (40 cm) Single Drop Bead System
- 17B189 Kit, accy, 16" (40 cm) Double Drop Bead Box (requires 17B190 to be installed)

FlexDies, kas izmantots ThermoLazer 200/200TC

FlexDie Daļa	FlexDie Apraksts
16Y661	2 collas (5 cm)
16Y662	3 collas (8 cm)
16Y320	4 collas (10 cm)
16Y663	5 collas (12 cm)
16Y190	6 collas (15 cm)
16Y664	7 collas (18 cm)
16Y326	8 collas (20 cm)
16Y665	9 collas (22,5 cm)
16Y332	10 collas (25 cm)
16Y207	12 collas (30 cm)
16Y338	3-3-3 collas (8-8-8 cm)
16Y352	4-3-4 collas (10-8-10 cm)
16Y666	4-2-4 collas (10-5-10 cm)
16Y363	4-4-4 collas (10-10-10 cm)

Satura rādītājs

Sistēma Diagramma	2
Satura rādītājs	3
Brīdinājumi	4
Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200	6
Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200 (turpinājums)	7
Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200TC	8
Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200TC (turpinājums)	9
Komponenta identifikācija - ThermoLazer 300TC	10
Komponenta identifikācija - ThermoLazer 300TC (turpinājums)	11
Komponenta identifikācija - ThermoLazer ProMelt	12
Komponenta identifikācija - ThermoLazer ProMelt (turpinājums)	13
Svarīga drošības informācija	14
Svarīga drošības informācija	15
Svarīga drošības informācija	16
Norādījumi par aizdegšanu	17
Katla degļu aizdegšana	17
Degļa izslēgšana	19
Norādījumi par dedzēkļa aizdegšanu	20
Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degļa aizdegšanas instrukcijas	21
Aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degļa aizdegšanas instrukcijas (ThermoLazer 300TC/ProMelt)	22
Izlīdzinošā materiāla kaste ThermoLazer 200/200TC (FlexDie)	23
Pievienošana	23
Noņemšana	24
Regulēšanas	25
Izlīdzinošā materiāla kaste ThermoLazer 300TC/ProMelt (SmartDie II)	26
Pievienošana	26
Noņemšana	26
Regulēšana	27
Izlīdzinošā materiāla kastes līnijas biezuma regulēšana	28
(Visas "ThermoLazer" iekārtas)	28
ThermoLazer 200/200TC/300TC sagatavošana uzklāšanai	29
ThermoLazer ProMelt sagatavošana uzklāšanai	30
ProMelt pretpārkarsēšanas aizsardzība	31
Lodīšu dozators	31
Lodīšu pievienošana "SplitBead" piltuvei	31
Materiāla uzklāšana uz virsmas	32
Izslēgšana	33
ThermoLazer 200/200TC/300TC tīrīšana	34
Transportēšana	34
ThermoLazer tīrīšana ProMelt	35
Transportēšana	35
Apkope	36
FatTrack pagriežamā priekšējā riteņa sistēma	37
Tehniskie dati	38
Piezīmes	39
Graco standarta garantija	40

Brīdinājumi

Turpmāk minētie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas drošu salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Šajā rokasgrāmatā izsaukuma zīmes simbols ir vispārīgs brīdinājums, bet briesmu simbols attiecas uz specifiskiem riskiem. Vēlreiz izskatiet šīs vispārīgo brīdinājumu lappuses. Papildus tam, brīdinājumi, kas specifiski procedūrām, atrodami attiecīgajās vietās.

 BRĪDINĀJUMI	
	<p>UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS</p> <p>Ugunsnedroši izgarojumi un šķidrumi, teiksim, propāna gāze, benzīns un viegli uzliesmojoša degviela darba zonā var aizdegties vai uzsprāgt. Lai nepieļautu aizdegšanos vai eksploziju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neizmantojet aprīkojumu, ja neesat pilnībā apmācīts un kvalificēts. • Nejaujiet atvērt konteinerus ar viegli uzliesmojošām vielām 25 pēdu (7,6 m) attālumā no aprīkojuma. Neizmantojet aprīkojumu 10 pēdu (3 m) attālumā no jebkuras struktūras, viegli uzliesmojoša materiāla vai citas gāzes baloniem. • Papildinot aprīkojumam degvielu, aizveriet visus degļus. • Ja sajūtat propāna gāzes smaku, nekavējoties aizveriet visus tvertnes slēgvārstus. Ja gāzes smaka nepazūd, netuvojieties aprīkojumam un nekavējoties izsauciet ugunsdzēsējus. • Ievērojiet norādījumus par degļa un dedzekaļa aizdegšanu. • Nekarsējiet termoplastisko ceļa seguma marķēšanas sastāvu materiālu augstāk par tā maksimālo robežtemperatūru. • Tuvumā jāatrodas ugunsdzēšanas aprīkojumam labā darba kārtībā. • Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķidinātāji, lupatas un benzīns.
	<p>RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU</p> <p>Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neatstājiet aprīkojumu bez uzraudzības. • Nejaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā. • Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu tam sistēmas komponentam, kuram ir viszemākais nominālais lielums. Skatiet tehniskos datus visās iekārtas rokasgrāmatās. • Katru dienu pārbaudiet iekārtu. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas tikai ar oriģinālām izgatavotāja rezerves daļām. • Neizmainiet vai nemodificējiet iekārtu. • Izmantojiet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, griezieties pie jūsu Graco izplatītāja. • Neiepildiet vairāk par maksimālo pieļaujamo materiāla tilpumu. • Izvietojiet gāzes vadus, šūtenes, vadus un kabeļus nomaiņus no satiksmes zonām, asām malām, kustīgām daļām un karstām virsmām. • Nesamezglojiet un nesaliciet gāzes vadus. • Neatvienojiet, neapejiet un neizjauciet aizsargierīces. • Neizmantojiet iekārtu, kad esat noguris vai atrodieties narkotiku vai alkohola ietekmē.
	<p>APDEGUMA RISKS</p> <p>Aprīkojuma virsmas un sakarsētais šķidrums darbības laikā ļoti sakarst. Lai izvairītos no nopietniem apdegumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nepieskarieties karstam šķidrumam vai aprīkojumam.
	<p>OGLEKĻA OKSĪDA BĪSTAMĪBA</p> <p>Izplūde satur indīgu oglekļa oksīdu, kurš ir bez krāsas un bez smaržas. Oglekļa oksīda ieelpošana var izraisīt nāvi. Nedarbiniет noslēgtā vietā.</p>

BRĪDINĀJUMI



TOKSISKU ŠĶIDRUMU VAI IZGAROJUMU RISKS

Toksiski šķidrumi vai izgarojumi, tos iešļakstot acīs, uzšļakstot uz ādas, ieelpojot vai norijot, var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.

- Izlasiet materiālu drošības informācijas lapas (MSDS), lai iepazītos ar izmantoto materiālu potenciāli izraisīto specifisko risku.




PERSONĀLIE AIZSARGLĪDZEKĻI

Strādājot, veicot apkopi vai atrodoties iekārtas darbināšanas vietā, jums ir jālieto atbilstoši aizsarglīdzekļi, kas aizsargā pret nopietnām traumām, tai skaitā acu traumām, toksisku izgarojumu ieelpošanas, apdegumiem un dzirdes zaudējuma. Šie aizsarglīdzekļi ir:

- Šķidruma, materiāla un šķīdinātāja ražotāja ieteiktais apģērbs un respirators.
- Cimdi, kurpes, sejas aizsegs, cepure utt., kas novērtēti kā piemēroti paaugstinātai, vismaz 500° F, (260° C) temperatūrai.



Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200




ti22640b

A	Katla galvenie degļi
B	Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degļi
C	Liesmas indikators
D	Izlīdzinošā materiāla kaste
E	Aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degļi
F	Lodīšu dozators
G	Pagriežamais aizmugurējais ritenis
H	Pagriežamā aizmugurējā riteņa sprostsvira
J	Priekšējā izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes manuāla izslēgšana
K	Aizmugurējā izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes manuāla izslēgšana
L	Dedzeklis

M	Izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes/lodīšu dozatora spēka pievads
N	ControlFlow™ aizbīdņa vārstā spēka pievads
P	Propāna tvertnes savienotājs
Q	Lodīšu piltuve
R	LP gāzes cilindra turētājs
S	Piekļuves pārsegs
T	Maisītāja kloķis
U	Katla
V	ControlFlow aizbīdņa vārststs
W	Līnijas rādītājs
X	Maisītāji
ZZ	Katla vāka bloķētājs

*LP gāzes balonu nepiegādā Graco. LP gāzes baloniem jābūt izstrādātiem, izgatavotiem un markētiem atbilstoši ASV Transporta departamenta LP gāzes baloniem noteiktajai specifikācijai un noteikumiem, Kanādas valsts standartam, CAN/CSA-B339, Cilindri, lodes un caurules bīstamu preču transportēšanai, 2001. gada noteikumiem par pārvietojamajām spiedtvertnēm (S1 2001/1426), 1987. gada noteikumiem par gāzes baloniem (tipa apstiprinājumu) (SI 1987/116)(noteikumi par tipa apstiprinājumu) EEK tipa baloniem (saskaņā ar Eiropas direktīvu 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK)

Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200 (turpinājums)




AA	Katla temperatūras pārslēgs
BB	Katla temperatūras indikators

CC	Sistēmas regulators
----	---------------------

ti22642b

Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200TC




ti26017a

A	Katla galvenie degli
B	Katla palīgdeglis
C	Katla termoelements
D	Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degli
E	Liesmas indikators
F	Izlīdzinošā materiāla kaste
G	Aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degli
H	Lodīšu dozators
J	Pagriežamais aizmugurējais ritenis
K	Pagriežamā aizmugurējā riteņa sprostsvira
L	Priekšējā izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes manuāla izslēgšana
M	Aizmugurējā izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes manuāla izslēgšana
N	Dedzeklis

P	Izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes/lodīšu dozatora spēka pievads
Q	ControlFlow aizbīdņa vārstā spēka pievads
R	Propāna tvertnes savienotājs
S	Lodīšu piltuve
T	LP gāzes cilindra turētājs
U	Piekļuves pārsegs
V	Maisītāja klokis
W	Katla
X	ControlFlow aizbīdņa vārststs
Y	Līnijas rādītājs
Z	Maisītāji
ZZ	Katla vāka bloķētājs

*LP gāzes balonu nepiegādā Graco. LP gāzes baloniem jābūt izstrādātiem, izgatavotiem un markētiem atbilstoši ASV Transporta departamenta LP gāzes baloniem noteiktajai specifikācijai un noteikumiem, Kanādas valsts standartam, CAN/CSA-B339, Cilindri, lodes un caurules bīstamu preču transportēšanai, 2001. gada noteikumiem par pārvietojamajām spiedvērtēnēm (S1 2001/1426), 1987. gada noteikumiem par gāzes baloniem (tipa apstiprinājumu) (SI 1987/116)(noteikumi par tipa apstiprinājumu) EEK tipa baloniem (saskaņā ar Eiropas direktīvu 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK)


Komponenta identifikācija - ThermoLazer 200TC (turpinājums)



AA	Katla temperatūras pārslēgs
BB	Katla temperatūras indikators

CC	Katla gāzes drošības vārstis
DD	Sistēmas regulators

Komponenta identifikācija - ThermoLazer 300TC




A	Katla galvenie degļi
C	Katla palīgdeglis
H	Līnijas vadotne
J	LP gāzes cilindra turētājs
K	Izlīdzinošā materiāla kastes svira
L	Katla termoelementi
M	Lodīšu dozatora kaste
N	Izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes/lodīšu dozatora spēka pievads
P	SplitBead™ lodīšu piltuve

R	ControlFlow aizbīdņa vārsts
S	ControlFlow aizbīdņa vārsta spēka pievads
T	FatTrack™ pagriežamais ritenis
U	Priekšējā riteņa sprostsvira
V	Katla palīgaizdedzes elektrods
W	Piekļuves pārsegs ar fiksatoriem
X	Maisītāja aktuators
Z	Maisītāji
AB	Dedzeklis


*LP gāzes balonu nepiegādā Graco. LP gāzes baloniem jābūt izstrādātiem, izgatavotiem un markētiem atbilstoši ASV Transporta departamenta LP gāzes baloniem noteiktajai specifikācijai un noteikumiem, Kanādas valsts standartam, CAN/CSA-B339, Cilindri, lodes un caurules bīstamu preču transportēšanai, 2001. gada noteikumiem par pārvietojamajām spiedtvertnēm (S1 2001/1426), 1987. gada noteikumiem par gāzes baloniem (tipa apstiprinājumu) (SI 1987/116)(noteikumi par tipa apstiprinājumu) EEK tipa baloniem (saskaņā ar Eiropas direktīvu 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK).

Komponenta identifikācija - ThermoLazer 300TC (turpinājums)



AA	Katla temperatūras pārslēgs
BB	Katla temperatūras indikators
CC	Katla gāzes drošības vārststs
DD	Katla palīgdegļa aizdedze
EE	Izlīdzinošā materiāla kaste
GG	Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degļi
HH	Liesmas indikators
KK	Katla degļu manuālais slēgvārststs
LL	Katla degļa regulators
MM	Pacelšanas gredzens
NN	Vāka/sviras fiksators
PP	Propāna tvertnes savienotājs
QQ	Lāpas aizdedzinātājs
SS	Izmantojet stāvbremzi
TT	Aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degļi
UU	Izlīdzinošā materiāla kastes degļi

Komponenta identifikācija - ThermoLazer ProMelt




A	Katla galvenie degļi
C	Katla palīgdeglis
H	Līnijas vadotne
J	LP gāzes cilindra turētājs
K	Izlīdzinošā materiāla kastes svira
L	Katla termoelements
M	Lodīšu dozatora kaste
N	Izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes/lodīšu dozatora spēka pievads
P	SplitBead lodīšu piltuve

R	ControlFlow aizbīdņa vārsts
S	ControlFlow aizbīdņa vārsta spēka pievads
T	Fat Track pagriežamais ritenis
U	Priekšējā riteņa sprostsvira
V	Katla palīgaizdedzes elektrods
W	Piekļuves pārsegs ar fiksatoriem
X	Maisītāja aktuators
Z	Maisītāji
AB	Dedzeklis

*LP gāzes balonu nepiegādā Graco. LP gāzes baloniem jābūt izstrādātiem, izgatavotiem un markētiem atbilstoši ASV Transporta departamenta LP gāzes baloniem noteiktajai specifikācijai un noteikumiem, Kanādas valsts standartam, CAN/CSA-B339, Cilindri, lodes un caurules bīstamu preču transportēšanai, 2001. gada noteikumiem par pārvietojamajām spiedtvertnēm (S1 2001/1426), 1987. gada noteikumiem par gāzes baloniem (tipa apstiprinājumu) (SI 1987/116)(noteikumi par tipa apstiprinājumu) EEK tipa baloniem (saskaņā ar Eiropas direktīvu 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK).

Komponenta identifikācija - ThermoLazer ProMelt (turpinājums)



ti25697a

AA	Katla temperatūras pārslēgs
BB	Katla temperatūras indikators
CC	Katla gāzes drošības vārsts
DD	Katla palīgdegļa aizdedze
EE	Izlīdzinošā materiāla kaste
GG	Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degļi
HH	Liesmas indikators
KK	Katla degļu manuālais slēgvārsts
LL	Katla degļa regulators
MM	Pacelšanas gredzens
NN	Vāka/sviras fiksators
PP	Propāna tvertnes savienotājs
QQ	Lāpas aizdedzinātājs
RR	Maisītāja
SS	Izmantojet stāvbremzzi
TT	Aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degļi
UU	Izlīdzinošā materiāla kastes regulators
VV	Skrāpis

Svarīga drošības informācija






Ja precīzi neievērosiet šos norādījumus, var notikt aizdegšanās vai sprādziens, kura rezultāts var būt īpašuma bojājums, trauma vai nāve.

Neturiet gāzes šķūteni karstu virsmu un liesmu tuvumā.

Izmantojiet aprīkojumu atbilstoši valsts un vietējiem lēmumiem par šķidro naftas gāžu uzglabāšanu, pārvietošanu un transportēšanu, ANSI/NFPA58 vai CSA B149.1.

Ja aprīkojums tīkis uzglabāts, pārbaudiet, vai degļos un Venturi caurulītēs nav insekti vai insektu ligzdas.




FlexDie deglis
(ThermoLazer 200/200TC)

Lietojiet tikai vertikālos LP gāzes balonus ar degvielas gāzveida fāzes aizvadīšanu, kas izstrādāti, izgatavoti un marķēti atbilstoši ASV Transporta departamenta reģistrācijai vai cilindru, ložu un cauruļu bīstamu preču transportēšanai standartam CAN/CSA-B337, 2001. gada noteikumiem par pārvietojamajām spiedvērtnēm (S1 2001/1426), 1987. gada noteikumiem par gāzes baloniem (tipa apstiprinājumu) (SI 1987/116)(noteikumi par tipa apstiprinājumu) EEK tipa baloniem (saskaņā ar Eiropas direktīvu 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK). Lietojiet tikai 20 mārc. līdz 30 mārc. (9,07 kg līdz 13,6 kg) LP gāzes balonus.

LP gāzes balonus jālieto tikai paceltus vertikāli, stāvus, kā norādīts uz aģentūras apstiprinātā LP gāzes balona, jo tas nodrošina pareizu degvielas gāzveida fāzes aizvadīšanu.

Pārbaudiet gāzes padeves šķūtenes savienojumu ar LP gāzes balonu. Pirms pievienošanas tvertnei pārliecinieties, vai armatūra nav netīra. Pārliecinieties, ka gāzes savienojums ir pilnībā pieskrūvēts un nenotiek noplūde.

PIEZĪME: LP gāzes tvertne ir aprīkota ar POL gāzes veidgabalu. Ja nepieciešams cita izmēra veidgabals, sazinieties ar savu vietējo LP gāzes aprīkojuma piegādātāju.



(Visas "ThermoLazer" iekārtas)



Svarīga drošības informācija



Ja precīzi neievērosiet šos norādījumus, var notikt aizdegšanās vai sprādziens, kura rezultāts var būt īpašuma bojājums, trauma vai nāve.

PIRMS AIZDEGŠANAS: pārliecinieties, vai darba zonā nav jūtama gāzes smaka. Pārbaudiet, vai šī smaka nav jūtama zemes tuvumā, jo propāns ir smagāks par gaisu un nosēžas pie zemes.

KATRU DIENU: pārbaudiet, vai nenotiek gāzes noplūde. Izmantojiet maigu ziepjūdens šķīdumu vai citu atzītu paņēmienu. Apstrādājiet ar šķīdumu visus gāzes vadus un armatūru un pēc tam skatieties, vai nav redzami gāzes burbuļi.




ThermoLazer 300TC/ProMelt

Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degļus un aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degļus ir jāaizdedzina, lai pārbaudītu gāzes vadus un liesmas regulēšanas vārstā izejošo plūsmu.

PIEZĪME: degļus nepieciešams aizdedzināt, lai pārbaudītu gāzes vadus un armatūru zem gāzes drošības vārstiem (CC). Aizdedziniet degļus un lāpu tikai pēc rūpīgas gāzes līnijas un veidgabalu pārbaudes.

KO DARĪT, JA JŪTAMA GĀZES SMAKA VAI REDZAMI GĀZES BURBUĻI:

- Evakuējiet visus nekvalificētos darbiniekus no zonas
- Nemēģiniet aizdegt nevienu degli
- Nepiešķiliet liesmu
- Neizmantojiet elektriskos ventilatorus, lai izkliedētu gāzi no šīs zonas
- Nepieskarieties elektriskajiem slēdžiem un neizmantojiet tālruni
- Ja notiek noplūde no gāzes armatūras, tad pievelciet armatūru, līdz noplūde vairs nenotiek
- Ja notiek noplūde no gāzes vada, noslēdziet LP gāzes balonu un nomainiet gāzes vadu
- Nekavējoties piezvaniet savam gāzes piegādātājam no kāda tālruņa, kas neatrodas noplūdes vietas tuvumā. Izpildiet gāzes piegādātāja norādījumus.
- Ja noplūdi neizdodas novērst, noslēdzot LP gāzes balona slēgvārstu, nekavējoties piezvaniet savam gāzes piegādātājam no kāda tālruņa, kas neatrodas noplūdes vietas tuvumā. Izpildiet gāzes piegādātāja norādījumus.
- Ja nevarat sazvanīt gāzes piegādātāju, zvaniet ugunsdzēsēju dienestam



ti14128a

Spiediet uz iekšu vai grieziet katla gāzes slēgvārstu (CC) tikai ar rokām. Nekādā gadījumā neizmantojiet instrumentus. Ja pārslēgu nav iespējams iespiest un iekšu vai pagriezt ar rokām, nemēģiniet to salabot; izsauciet kvalificētu apkopes speciālistu. Mēģinājumi to salabot vai pakustināt ar spēku var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

Neizmantojiet šo aprīkojumu, ja kāda tā daļa atradusies zem ūdens. Nekavējoties izsauciet kvalificētu apkopes speciālistu pārbaudīt aprīkojumu un visas sastāvdaļas. Nomainiet bojātās daļas tikai ar ražotāja apstiprinātām detaļām.

Svarīga drošības informācija

Pirms mēģināšanas palaist aprīkojumus:




Ja precīzi neievērosiet šos norādījumus, var notikt aizdegšanās vai sprādziens, kura rezultāts var būt īpašuma bojājums, trauma vai nāve.



Visas virsmas var kļūt ļoti karstas. Vienmēr Valkājiet karstumizturīgus cimdu un citu aizsargaprīkojumu, kas novērtēts kā piemērots 500° F (260° C). Materiāls un ierīce ir ļoti karsti 350° -500° F (177° C - 260° C). Nekad nepārsniedziet materiāla maksimālo robežtemperatūru.


Karsta izkususi plastmasa apdedzinās ādu. Nemēģiniet to noņemt no ādas. Noskalojiet ar tekošu ūdeni un vērsieties pie ārsta.

Skatiet materiālu drošības informācijas lapas autoceļu markējuma kompozītmateriāliem.



UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS

Ja tiek lietots Thermolazer kopā ar LineDriver®, tad nepiepildiet benzīna tvertni, kamēr aizdegti degļi. Pirms degvielas atkārtotas ieliešanas jaujiet aprīkojumam pilnīgi atdzist.



IEELPOŠANAS BĪSTAMĪBAS

Kušanas termoplastiska rada toksiskus dūmus. Izvairieties no ilgstošas garaiņu ieelpošanas.

KATRU DIENU: pārbaudiet visus gāzes vadus un armatūru, skatieties, vai nenotiek gāzes noplūde.

KATRU DIENU: pārbaudiet, vai gāzes šķūtene nav nodilusi, noskrāpēta, ieplīsusī un vai no tās nenotiek noplūde. Nomainiet tikai ar Graco ieteiktajām šķūtenēm.


Pārbaudiet gāzes padeves šķūtenes savienojumu ar LP gāzes balonu. Pirms pievienošanas tvertnei pārliecinieties, vai armatūra nav netīra. Pārliecinieties, ka gāzes savienojums ir pilnībā pieskrūvēts un nenotiek noplūde.

Pārbaudiet, vai aizvērts:


- LP gāzes tvertnes manuālais slēgvārsts
- ControlFlow aizbīdīja vārsts
- Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes liesmas regulēšanas vārsts
- Lāpas/liesmas regulēšanas vārsts
- Izlīdzinošā materiāla degļa liesmas regulēšanas vārsts (tikai 24H622 un 24H624)
- Katla gāzes degļa manuālais slēgvārsts
- Katla gāzes drošības vārsts
- Katla temperatūras pārslēgs (pagrieziet uz "OFF" („Izslēgts”})

Pārbaudiet, vai katla izplūdes atveres nav aizsprostotas.


Thermolazer 300TC parādīts



ThermoLazer ProMelt parādīts




Pārbaudiet, vai katla atveres sadegšanai nepieciešamā gaisa piegādei nav aizsprostotas.



Norādījumi par aizdegšanu


Katla degļu aizdegšana




PIEZĪME: izlasiet **Svarīga drošības informāciju**, 14-16. lpp.

ThermoLazer 200


- Atveriet katla durvis, lai apskatītu degli.




- Atveriet propāna tvertnes vārstu.





- Atveriet katla temperatūras vadības pogu (AA).



- Aizdedziniet katlu, izmantojot degli.




- Regulējiet katla liesmu, izmantojot katla temperatūras vadības pogu (AA).



UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS

Ja palīgdeglis aizdegas bez gāzes drošības vārsta pogas atkārtotas piespiešanas, tad nomainiet gāzes drošības vārstu. Ja gāzes drošības vārsta poga neizlec atpakaļ pēc atlaišanas palīgdeglja pozīcijā, PĀRTRAUCIET izmantošanu un nomainiet gāzes drošības vārstu. Pirms vārsta nomaiņas noslēdziet propāna tvertnes gāzes krānu.

- Pagrieziet gāzes drošības vārsta pogu uz "ON".
- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz 250° F (121° C) un sekojiet, lai galvenie degļi aizdegotos. Pagrieziet katla temperatūras regulatoru atpakaļ līdz „0” un sekojiet, lai galvenie degļi izslēdzas.




UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS

Ja, pagriežot temperatūras pārslēgu, galvenie degļi neaizdegas vai neizslēdzas, PĀRTRAUCIET izmantošanu. Noslēdziet propāna tvertnes gāzes krānu. Izpildiet diagnostikas procedūru, kas aprakstīta Labošanas rokasgrāmatā.


- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz vēlamajam iestatījumam.

ThermoLazer 200TC

- Atveriet katla durvis, lai apskatītu degli.




- Atveriet propāna tvertnes vārstu.




ti14127a

- Pagrieziet gāzes drošības vārstu (CC) pozīcijā "PILOT" (Vadība) un iespiediet.





ti23102a

- Aizdedziniet katlu, izmantojot degli.



ti23096a

- Light kettle burner with torch.
- Turpiniet spiest gāzes drošības vārstu (CC) aptuveni 1 minūti. Ja palīgdeglis nodziest, pēc 10 minūtēm atkārtojet 3-5 soli.



UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS

Ja palīgdeglis aizdegas bez gāzes drošības vārsta pogas atkārtotas piespiešanas, tad nomainiet gāzes drošības vārstu. Ja gāzes drošības vārsta poga neizlec atpakaļ pēc atlaišanas palīgdeglja pozīcijā, PĀRTRAUCIET izmantošanu un nomainiet gāzes drošības vārstu. Pirms vārsta nomaiņas noslēdziet propāna tvertnes gāzes krānu.

- Pagrieziet gāzes drošības vārsta pogu uz "ON".
- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz 250° F (121° C) un sekojet, lai galvenie degli aizdegos. Pagrieziet katla temperatūras regulatoru atpakaļ līdz „0” un sekojet, lai galvenie degli izslēdzas.




UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS

Ja, pagriezot temperatūras pārslēgu, galvenie degli neaizdegas vai neizslēdzas, PĀRTRAUCIET izmantošanu. Noslēdziet propāna tvertnes gāzes krānu. Izpildiet diagnostikas procedūru, kas aprakstīta Labošanas rokasgrāmatā.

- Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz vēlamajam iestatījumam.


ThermoLazer 300TC/ProMelt

- Pagrieziet temperatūras pārslēgu (AA) uz "OFF" („Izslēgts”).




ti14124a

- Pagrieziet katla gāzes drošības vārstu (CC) uz "OFF" („Izslēgts”).




ti14131b

- Atveriet katla degļa skata atveri. (Ne visiem modeļiem ir skata atvere.)




Katla deglis

- Atveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes ierīces priekšpusē, atveriet katla manuālo slēgvārstu (KK) zem katla un aiz propāna tvertnes.




ti14127a



ti14129a

ThermoLazer 300TC parādīts

- Pagrieziet gāzes drošības vārstu (CC) uz "PILOT".




CC


- Iespiediet iekšā gāzes drošības vārsta pogu.

- Spiediet katla palīgdeglja aizdedzi (DD), līdz palīgdeglis aizdegas.

8. Turpiniet spiest gāzes drošības vārstu (CC) aptuveni 1 minūti. Ja palīgdeglis nodziest, pēc 10 minūtēm atkārtojet 4.-6. soli.



9. Pagrieziet gāzes drošības vārsta pogu uz "ON".
10. Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz 250° F (121° C) un sekojiet, lai galvenie degļi aizdegotos. Pagrieziet katla temperatūras regulatoru atpakaļ līdz „0” un sekojiet, lai galvenie degļi izslēdzas.




11. Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz vēlamajam iestatījumam.


Degļa izslēgšana

ThermoLazer 200

1. Aizveriet katla temperatūras vadības pogu.




2. Pēc karsēšanas ar katla degļiem pabeigšanas aizveriet katla manuālo slēgvārstu (KK). Aizveriet katla propāna tvertnes manuālo slēgvārstu (KK), kad esat beidzis termoplastiskā materiāla kausēšanu un karsēšanu.




PIEZĪME: katla gāzes deglis var tikt manuāli iedegts ar mazu dedzekli (teiksim: DOT 39 NRC 228/286 balons ar #3 dedzekļa tipu), ja baterijas darbinātā impulsveida aizdedze nespēj aizdegt palīgdegli.

ThermoLazer 200TC

1. Pagrieziet gāzes drošības vārstu līdz "OFF" („Izslēgts”).




2. Pēc karsēšanas ar katla degļiem pabeigšanas aizveriet katla manuālo slēgvārstu (KK). Aizveriet katla propāna tvertnes manuālo slēgvārstu (KK), kad esat beidzis termoplastiskā materiāla kausēšanu un karsēšanu.



PIEZĪME: katla gāzes deglis var tikt manuāli iedegts ar mazu dedzekli (teiksim: DOT 39 NRC 228/286 balons ar #3 dedzekļa tipu), ja baterijas darbinātā impulsveida aizdedze nespēj aizdegt palīgdegli.


ThermoLazer 300TC and ProMelt

- Pagrieziet gāzes drošības vārstu līdz "OFF" („Izslēgts”).
- Pēc karsēšanas ar katla degļiem pabeigšanas aizveriet katla manuālo slēgvārstu (KK). Aizveriet katla propāna tvertnes manuālo slēgvārstu (KK), kad esat beidzis termoplastiskā materiāla kausēšanu un karsēšanu.




PIEZĪME: katla gāzes deglis var tikt manuāli iedegts ar mazu dedzekli (teiksim: DOT 39 NRC 228/286 balons ar #3 dedzekļa tipu), ja baterijas darbinātā impulsveida aizdedze nespēj aizdegt paļīgdegli.


Norādījumi par dedzekļa aizdegšanu




- Atveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes ierīces priekšpusē.



- Izņemiet ārējo dedzekli no turētāja.




- Lēni atveriet dedzekļa liesmas regulēšanas vārstu un izmantojet pārslēgšanas mehānismu, lai pārslēgtu liesmu.



- Noregulējiet liesmu līdz vēlamajam garumam.


Dedzekļa izslēgšana

- Pilnībā aizveriet dedzekļa liesmas regulēšanas vārstu.



ti14605a

- Aizveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes, kad esat beidzis termoplastiskā materiāla kausēšanu un karsēšanu.




ti14128a

Priekšējās izlīdzinošā materiāla kastes degļa aizdegšanas instrukcijas



Izlasiet **Svarīga drošības informācija**, 14-16. lpp.

- Pārliecinieties, ka izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārsts ir IZSLĒGTS.
- Atveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes ierīces priekšpusē.
- Iledziet dedzekli (skatiet **Norādījumi par dedzekļa aizdegšanu**, 20. lpp).
- Atveriet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes apvalka piekļuves vāku.




ThermoLazer 300TC parādīts


ti14140a

- Lēnām atveriet izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārstu.

ThermoLazer 300TC/ProMelt




ThermoLazer 200/200TC



ti23072a

- Novietojiet lāpu izlīdzinošā materiāla kastes degļu galā, lai aizdedzinātu, un izmantojet izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārstu, lai noregulētu vajadzīgo liesmu.



ti14142a

PIEZĪME


Ja materiāls sāk dūmot vai zaudēt krāsu, pagrieziet izlīdzinošā materiāla kastes deglus uz leju vai nostāk, lai nepieļautu materiāla degšanu.

- Vizuāli pārbaudiet, vai liesmas indikatori ir izgaismojušies.

Degļa izslēgšana


- Pilnībā aizveriet izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārstu.
- Aizveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes.

Aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes degļa aizdegšanas instrukcijas (ThermoLazer 300TC/ProMelt)



Izlasiet **Svarīga drošības informāciju**, 14-16. lappusē.

1. Pārliecinieties, ka izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārsti ir IZSLĒGTS.
2. Atveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes ierīces priekšpusē.
3. Iledziet dedzekli (skatiet **Norādījumi par dedzekļa aizdegšanu**, 20. lappusē).
4. Lēnām atveriet izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārstu.
5. Novietojiet lāpu izlīdzinošā materiāla kastes degļu galā, lai aizdedzinātu, un izmantojet izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārstu, lai noregulētu vajadzīgo liesmu.



ThermoLazer
300TC parādīts

ti16990a


PIEZĪME

Ja materiāls sāk dūmot vai zaudēt krāsu, pagrieziet izlīdzinošā materiāla kastes degļus uz leju vai nostāk, lai nepieļautu materiāla degšanu.

6. Vizuāli pārbaudiet, vai liesmas indikatori ir izgaismojušies.

Degļa izslēgšana


1. Pilnībā aizveriet izlīdzinošā materiāla kastes degļu liesmas regulēšanas vārstu.
2. Aizveriet manuālo slēgvārstu uz propāna tvertnes.




ti14128a

Izlīdzinošā materiāla kaste ThermoLazer 200/200TC (FlexDie)


Pievienošana




- Aizveriet izlīdzinošā materiāla kastes degiūs.




- Noņemiet skrūvi (a) un iebīdiet FlexDie kasti tai paredzētajā vietā




- Ievietojiet skrūvi atpakaļ (a) un pievelciet.



- Rokturi (Z) ar atsperi pievienojiet jūgsavienojumam (31) un pagrieziet pa 90 grādiem, lai to nostiprinātu.




- Pievienojet abas gāzes caurules ātrās atlaišanas sakabēm (10).




- No jauna iededziet izlīdzinošā materiāla kastes degiūs pēc vajadzības (skatiet **Izlīdzinošā materiāla kastes degļa aizdegšana**, 21. lpp.).

Noņemšana


- Aizveriet izlīdzinošā materiāla kastes degiūs.




- Noņemiet divas gāzes caurules no ātrās palaišanas sakabēm (10).



- Lebīdiet un pagrieziet rokturi ar atspeli pa 90 grādiem un noņemiet no jūgsavienojuma (31).




- Noņemiet skrūvi (a) un uzmanīgi noņemiet FlexDie kasti.




APDEGUMU

Izlīdzinošā materiāla kastes celšanai izmantojet abas rokas. Vienu roku novietojiet uz jūgsavienojuma, bet otru roku uz stieņa.




NECELJET izlīdzinošā materiāla kasti ar vienu roku un/vai vienā vietā.




Regulēšanas

Lai nodrošinātu optimālu termoplastiskā materiāla padevi, pārliecinieties, vai kārba ir novietota katla centrā.


- Atskrūvējiet divas skrūves uz montāžas balsteņa.



- Bīdiet balstu pa labi vai pa kreisi, līdz rāmja mala ir centrēta ar nepieciešamajām atzīmēm uz balsteņa, lai tas atbilstu izlīdzinošā materiāla kastes lielumam.




- Pievelciet skrūves uz montāžas balsteņa.




Izlīdzinošā materiāla kaste ThermoLazer 300TC/ProMelt (SmartDie II)

Pievienošana




- Aizveriet izlīdzinošā materiāla kastes degli.




ti16833a

- Pabīdīt izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti zem tās apvalka un pies piediet uz leju uzklāšanas kastes sviru.




ti16846a

- Ievietojiet izlīdzinošā materiāla kastes stieni izlīdzinošā materiāla kastes svirā.



ti14268a

- Novietojiet stieņa dakšas caurumu iepretim izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes jūga savienojuma caurumam un ielieci matadatas tipa šķelttapu.




ti17300a

- Aizveriet un fiksējet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes apvalka vāku.
- No jauna iededziet izlīdzinošā materiāla kastes deglus pēc vajadzības (skatiet **Izlīdzinošā materiāla kastes degļa aizdegšana**, 21. lpp.).


Noņemšana

- Aizveriet izlīdzinošā materiāla kastes degli.




ti16833a

- Izņemiet matadatas tipa šķelttapu, ar kuru savienota SmartDie izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kaste un stieņa dakša.



ti17300a

- Nospiediet uz leju izlīdzinošā materiāla kastes sviru.




ti16839a

- Atvienojiet izlīdzinošā materiāla kastes stieni no izlīdzinošā materiāla kastes sviras un uzmanīgi noņemiet izlīdzinošā materiāla kasti.





APDEGUMU

Izlīdzinošā materiāla kastes celšanai izmantojiet abas rokas. Vienu roku novietojiet uz jūgsavienojuma, bet otru roku uz stieņa.




ti17047b

NECELIET izlīdzinošā materiāla kasti ar vienu roku un/vai vienā vietā.




ti17048b




ti16835a

2. Bīdiet balstu uz leju līdz izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes lietēja ejas priekšējā mala atrodas gandrīz pie pašas zemes. Labākai veikspējai paceliet vadošo malu 0,20 collas (0,5 mm) no zemes virsmas. Lai iestatītu šo dzīlumu, var izmantot skrāpja asmeni.




ti16840a

Izlīdzinošā materiāla kaste



ti17045a

3. Pievelciet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes montāžas balsteņa skrūves.



ti16841a


4. Atsperes pozīciju var pārvietot uz citu atveri. Tālākā

Regulēšana

Izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes augstums un leņķis var tikt noregulēti, lai nodrošinātu vienmērīgu materiāla līniju uz jebkuras virsmas. Lai termoplastiskā materiāla padeve būtu optimāla, pārliecinieties, ka izlīdzinošā materiāla kastes slīdrienis ir noregulēts, kā aprakstīts.

1. Atskrūvējiet divas skrūves uz izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes montāžas balsteņa.

Izlīdzinošā materiāla kastes līnijas biezuma regulēšana (Visas "ThermoLazer" iekārtas)



X ↑	↻
mil	# Turns
30	0.6
60	1.2
90	1.8
120	2.4
150	3.0
mm	# Turns
0.5	0.4
1.0	0.8
1.5	1.2
2.0	1.6

PIEZĪME: 1/4 apgrieziens maina līnijas biezumu pa 0,13 collām (0,3 mm). Grieziet līnijas regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā plānākai līnijai, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam biezākai līnijai.

Tipiski iestatījumi uz ceļa: 0,060 - 0,125 collas (0,153 - 0,318 cm)

Tipiski metāla šablona iestatījumi: Vienlīmeņa — 0,0 collas (0,0 cm).

1. Novietojiet izlīdzinošā materiāla kastes aktuatoru vidējā pozīcijā. Pārliecinieties, ka izlīdzinošā materiāla kaste ir aizvērtā un balsts uz zemes.
PIEZĪME: visas izlīdzinošā materiāla kastes sākotnēji ir noregulētas uz 90 mil (1,8 mm). Pirms sākt lietošanu pirmajā reizē, var būt nepieciešama regulēšana.
2. Izmantojiet plakangala skrūvgriezi, lai pagrieztu līnijas regulēšanas skrūvi tā, lai līnijas biezums būtu nulle.
3. Grieziet līnijas regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz ir sasniegts līnijas vajadzīgais biezums.
4. Izmēriet līnijas biezumu pēc termoplastiskā materiāla uzklāšanas un noregulējet, ja nepieciešams.

ThermoLazer 200/200TC/300TC sagatavošana uzklāšanai




APDEGUMU

Aprīkojuma izmantošanas laikā turiet visus piekļuves vākus aizvērtus un aizbultētus.


Termoplastmasas pievienošanas laikā vienmēr nostipriniet ThermoLazer ar riteņu ķīlu palīdzību.

- Nostipriniet iekārtu, nobloķējot riteņus un ieslēdzot stāvbremzi.
- Pārliecinieties, ka katla degļi un SmartDie izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes deglis ir aizdegti.
- Pirms materiāla pievienošanas jaujiet katlam sakarst. Ja katls ir pilnībā tukšs, pirms materiāla iepildīšanas jaujiet katlam sasniegt 300° - 350° F (149° - 177° C). Ja katlā ir materiāls, jaujiet materiālam sasniegt 380° F (193° C) un tikai pēc tam pievienojiet materiālu.
- Nostipriniet ThermoLazer ar riteņu ķīlu palīdzību.




ThermoLazer 300TC parādīts

- Levietojiet katlā termoplastisko materiālu.




- Pārvietojiet ControlFlow aizbīdņa vārsta spēka pievadu (S) paceltā pozīcijā un piepildiet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti ar izkausētu termoplastisko materiālu.




PIEZĪME: materiāla aizbīdnis ir regulējams. Šis aizbīdnis ir rūpīncā iestatīts ar 0,5 collas (1,3 cm) lielu spraugu. Varat palielināt šo spraugu lielākai materiāla plūsmai vai samazināt šo spraugu mazākai materiāla plūsmai.

- Nepārpildiet materiāla katlu. Katls tiek uzskatīts par pārpildītu, kad materiāls atrodas tuvāk par 5 collām (13 cm) tā augšai.



- Uzklājot termoplastisko materiālu, aizveriet un aizbultējiet vāka piekļuves durvis.
- Lai novērstu karstā materiāla izšķakstīšanos vai nopilēšanu, izvairieties no Thermolazer lēkāšanas vai atsišanās.

ThermoLazer ProMelt sagatavošana uzklāšanai




APDEGUMU

Aprīkojuma izmantošanas laikā turiet visus piekļuves vākus aizvērtus un aizbultētus.

Termoplastmasas pievienošanas laikā vienmēr nostiprini iekārtu ar riteņu kīlu palīdzību.


- Nostiprini iekārtu, nobloķējot riteņus un ieslēdzot stāvbremzi.




- Pārliecinieties, ka katla degli un izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes deglis ir aizdegti.
- Iestatiet katla temperatūra regulatoru uz maksimālo temperatūru, kādu ieteicis termoplastiskā materiāla ražotājs.

PIEZĪME: ja katls ir tukšs, pirms termoplastiskā materiāla iepildīšanas neļaujiet katlam karst ilgāk par piecām minūtēm.


- Ja katlā jau ir 50 mārc. termoplastiskā materiāla vai vairāk, jaujiet katlam sasniegt maksimālo kušanai nepieciešamo temperatūru, ko ieteicis termoplastiskā materiāla ražotājs.
- Atveriet katla pārsegas fiksatorus, paceliet pārsegu, pagrieziet maisītāja kloki plkst. 9.00 pozīcijā un turiet šajā pozīcijā, izmantojot pārsega fiksatoru.



- Iekraujiet termoplastiskā materiāla iepakojumu tieši katla siltummainī. Aizveriet pārsegu ar fiksatoriem.




- Maisiet termoplastisko materiālu, līdz materiāls ir pilnībā izkusis. Labākam maišanas rezultātam izmantojiet maišītāja kloki. Lai maištu izkušušo termoplastisko materiālu, izmantojiet maišītāja aktuatoru.




- Atkārtojiet 5. - 7. darbības soli, līdz katls ir piepildīts ar izkušušo termoplastisko materiālu.
- Kad materiāls ir pilnībā izkausēts, samaziniet temperatūru līdz materiāla uzklāšanai ieteiktajai temperatūrai, lai nepieļautu materiāla pārkarsēšanu.
- Ieslēdziet kastes degli trīs minūtes pirms izlīdzinošā materiāla kastes uzpildīšanas ar materiālu.
- Ja izlīdzinošā materiāla kastes un teknes temperatūra ir zema, izmantojiet lāpu, lai iesildītu izlīdzinošā materiāla kasti un tekni līdz uzklāšanas temperatūrai.
- Atbrīvojiet stāvbremzi un noņemiet riteņu kīlus.

13. Pārvietojiet ControlFlow aizbīdņa vārsta spēka pievadu (S) paceltā pozīcijā un piepildiet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti ar izkausētu termoplastisko materiālu.



PIEZĪME: materiāla aizbīdnis ir regulējams. Šis aizbīdnis ir rūpničā iestatīts ar 0,5 collas (1,3 cm) lielu spraugu. Varat palielināt šo spraugu lielākai materiāla plūsmai vai samazināt šo spraugu mazākai materiāla plūsmai.

14. Nepārpildiet materiāla katlu. Katls tiek uzskatīts par pārpildītu, kad materiāls atrodas tuvāk par 5 collām (13 cm) no katla augšas.




15. Lai novērstu karstā materiāla izšķakstīšanos vai nopilēšanu, izvairieties no Thermolazer lēkāšanas vai atsišanās.

ProMelt pretpārkarsēšanas aizsardzība

Šai iekārtai ir iebūvēta aizsargierīce, lai novērstu pārkaršanas radītus bojājumus. Ja tiek sasniegta pārāk augsta temperatūra, katla degļi automātiski aizveras. Ja tā notiek, jaujiet iekārtai atdzist 20-30 minūtes vai kamēr galvenie katla degļi (2) iedegas no jauna un atjauno darbību.

Lodīšu dozators

Lodīšu dozatoram ir vairākas durvis, kas var tikt atvērtas un aizvērtas, lai lodītes varētu tikt padotas atbilstoši vēlamajam platumam.



Lodīšu plūsmas ātrumu var noregulēt ar lodīšu plūsmas ātruma sviru, kas atrodas lodīšu dozatora ārpusē.



Lodīšu pievienošana “SplitBead” piltuvei

Vienas lodītes iestrādāšana (ThermoLazer 200/200TC)

- Atveriet SplitBead lodīšu piltuves durvis.
- Uzpildiet piltuvē lodītes.

Aizveriet un fiksējiet piltuves durvis. Neļaujiet lodītēm palikt piltuvē, šķūtenēs vai lodīšu dozatorā ilgāku laika periodu. Lodītes absorbēs mitrumu, pielips pie līdzās esošajām lodītēm un sacietēs.

Vienas lodītes iestrādāšana (ThermoLazer 300TC/ProMelt)

- Atbloķējiet un atveriet SplitBead lodīšu piltuves durvis.
- Piepildiet abas piltuves puses ar lodītēm.

Aizveriet un fiksējiet piltuves durvis. Neļaujiet lodītēm palikt piltuvē, šķūtenēs vai lodīšu dozatorā ilgāku laika periodu. Lodītes absorbēs mitrumu, pielips pie līdzās esošajām lodītēm un sacietēs.


Dubultā lodīšu klāšana (ThermoLazer 300Tc/ProMelt) (Nepieciešams uzstādīt dubulto lodīšu komplektu 24C528)

1. Iepildiet elementu lodītes kreisajā pusē (mazākajā nodalījumā).
2. Iepildiet stikla lodītes labajā pusē (ielākajā nodalījumā).


Aizveriet un fiksējet piltuves durvis. Neļaujiet lodītēm palikt piltuvē, šķūtenēs vai lodīšu dozatorā ilgāku laika periodu. Lodītes absorbēs mitrumu, pielips pie līdzās esošajām lodītēm un sacietēs.

Lodīšu dozatora ieslēgšanas ritenis

Lai pareizi dozētu lodītes, dzenošajam ritenim (27) jāatrodas tiešā saskarē ar riepu (89). Ja dzenošais ritenis (27) kļūst valīgs un/vai sākt slīdēt, ar sešskaldņu atslēgu pievelciet regulēšanas skrūvi (211).




Materiāla uzklāšana uz virsmas




1. Novietojiet ierīci virs mērķa zonas un bīdiet ThermoLazer tiešā līnijā uz priekšu, līdz priekšējais ritenis tiek fiksēts centrālajā pozīcijā (riteņa fiksācijas laikā būs dzirdams neliels klikšķis). Lai palīdzētu virzīt iekārtu, izmantojiet līnijas vadotni.
2. Pavelciet ierīci atpakaļ, lai sāktu no mērķa zonas, un novietojiet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti pareizajā vietā.
3. Velciet termoplastiskā materiāla ControlFlow aizbīdņa vārsta spēka pievadu (S) un piepildiet izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti ar izkausētu materiālu.
4. Atveriet aktuatora aizbīdni un uzpildiet izlīdzinošā materiāla kasti līdz līmenim 1,5 collas (3,8 cm) no augšas.
5. Bīdiet SmartDie izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes/lodīšu dozatora spēka pievada (N) sviru uz priekšu, lai izvietotu izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti un iekustinātu lodīšu dozatora riteni.
6. Bīdiet ThermoLazer ierīci ar darba stāvoklī novietotu izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti un iedarbinātu lodīšu dozatora riteni, lai uzklātu materiālu.

Pareizas un nepareizas materiāla uzklāšanas piemērus skatiet sadaļā **Traucējumu novēršana** Labošanas rokasgrāmatā.


Izslēgšana




- Pagrieziet katla gāzes drošības vārstu (CC) uz "OFF" („Izslēgts”).




- Pagrieziet temperatūras pārslēgu (AA) uz "OFF" („Izslēgts”).




- Pilnībā AIZVERIET priekšējās un aizmugurējās izlīdzinošā materiāla kastes liesmas regulēšanas vārstu.




- Aizveriet katla manuālo slēgvārstu.



- Pilnībā aizveriet dedzekāl liesmas regulēšanas vārstu.



- Pagrieziet un noslēdziet propāna tvertnes galveno gāzes vārstu.



Vienmēr glabājet LP gāzes balonu ārpus telpām un apstiprinātā/drošā skapītī ar slēdzeni.

Thermolazer var glabāt ēkā TIKAI TAD, ja LP gāzes balons ir noņemts.

ThermoLazer 200/200TC/300TC tīrīšana




APDEGUMU

Nekādā gadījumā nemēģiniet izsmelt atlikušo izkusušo termoplastisko materiālu no katla. Atlikušajam termoplastiskajam materiālam var ļaut sacietēt katla iekšpusē un atkal vēlāk izkust.


PIEZĪME

Pārliecinieties, ka rūpīgi notīrīts viss materiāls no izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes stieņa un visām citām atvērtajām zonām, lai materiāls nepadarītu nekustīgas izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes kustīgās daļas. Pirms izņemšanas iztērējiet visu ikvienā spiednē esošo materiālu. Izkasiet laukā visu atlikušo materiālu, kamēr tas vēl nav ielipis spiednē.

1. Nostiprini ThermoLazer ar riteņu ķīļu palīdzību.



2. Teknes un izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes tīrīšanai izmantojiet skräpi.



PIEZĪME

Lai novērstu materiāla sacietēšanu un plūsmas bloķēšanu, noskrāpējiet visu lieko materiālu no ārējām virsmām, tostarp arī materiāla teknes, pēc ikviens lietošanas reizes.

PIEZĪME

Izņemiet visas atlikušās lodītes no lodīšu piltuves un lodīšu dozatora, lai lodītes neaizsprostotu piltuvi un dozatoru.

Transportēšana

Pirms transportēšanas nonemiet LP gāzes padeves balonu no ThermoLazer. Nostiprini apstiprinātajā atrašanās vietā ar paņēmienu, ko atzinušas vietējās, valsts, federālās, nacionālās un starptautiskās aģentūras.


Thermolazer pacelšanas laikā vienmēr izmantojiet tam īpaši paredzētās pievienotās montāžas cilpas. Thermolazer pacelšanas laikā lietojiet tikai ANSI apstiprinātās cilpas un aprīkojumu, kas novērtēts kā piemērots vismaz 2 000 mārciņas lielam svaram. Vienmēr lietojiet ANSI apstiprinātu aprīkojumu Thermolazer nostiprināšanai aprīkojuma transportēšanai.

ThermoLazer tīrīšana ProMelt

APDEGUMU						
Nekad nesmeliet ārā atlikušo termoplastisko materiālu no katla bez drošu individuālo aizsarglīdzekļu izmantošanas.						


- Nostipriniet iekārtu, nobloķējot visus trīs riteņus ar ķīliem.

PIEZĪME: plūsmu var palielināt, paceļot uz augšu kreiso aizmugurējo riteni un nostiprinot iekārtu, bloķējot ar ķīliem abus pārējos riteņus.



ti14603a

- Pilnībā ieslēdziet un bloķējet bremzi.
- Pagrieziet maisītāja rokturi plkst. 9.00 pozīcijā un turiet šajā pozīcijā, izmantojot pārsega fiksatoru.




ti15950a

- Katla degļi IESLĒDZAS, lai kausētu materiālu.
- Atveriet materiāla aizbīdni un izsmeliet atlikušo materiālu karstumizturīgā tvertnē.
- IZSLĒDZIET katla deglus
- Lai izņemtu materiālu no katla iekšpuses, izmantojiet skrāpi ar garu kātu (VV). Sāciet skrāpēšanu no katla sānu augšas un turpiniet darbu uz leju tā, lai, tiklīdz apakšā uzkrājies materiāls sāk atdzist un cietēt, jūs to varētu izsmelt no katla. Savāciet materiālu karstumizturīgā plātnē.

PIEZĪME: ja materiālu kļūst pārāk grūti noskrāpēt vai noņemt, iesildiet katlu no jauna, līdz materiāls atkal kļūst mīksts.

- Atkārtojiet 7. darbības soli.
- Pagrieziet maisītāja rokturi plkst. 3.00 pozīcijā un turiet šajā pozīcijā, izmantojot pārsega fiksatoru.
- Lai iztīriju atveres, izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kasti un maisītājus.



ti14529a

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka rūpīgi notīrīts viss materiāls no izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes stieņa un visām citām atvērtajām zonām, lai materiāls nepadarītu nekustīgas izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes kustīgās daļas. Pirms izņemšanas iztērējiet visu ikvienā spiednē esošo materiālu. Izkasiet laukā visu atlikušo materiālu, kamēr tas vēl nav ielipis spiednē.

PIEZĪME

Lai novērstu materiāla sacietēšanu un plūsmas bloķēšanu, noskrāpējiet visu lieko materiālu no ārējām virsmām, tostarp arī materiāla teknes, pēc ikviens lietošanas reizes.

PIEZĪME


Izņemiet visas atlikušās lodītes no lodīšu piltuves un lodīšu dozatora, lai lodītes neaizsprostu piltuvi un dozatoru.

Transportēšana

Pirms transportēšanas nogemiet LP gāzes padeves balonu no ThermoLazer. Nostipriniet apstiprinātājā atrašanās vietā ar paņēmienu, ko atzinušas vietējās, valsts, federālās, nacionālās un starptautiskās aģentūras.

Thermolazer pacelšanas laikā vienmēr izmantojiet tam īpaši paredzētās pievienotās montāžas cilpas. ThermoLazer pacelšanas laikā lietojiet tikai ANSI apstiprinātās cilpas un aprīkojumu, kas novērtēts kā piemērots vismaz 2 000 mārciņas lielam svaram. Vienmēr lietojiet ANSI apstiprinātu aprīkojumu ThermoLazer nostiprināšanai aprīkojuma transportēšanai.

Apkope




KATRU DIENU: pārbaudiet gāzes vadus un armatūru, skatieties, vai nenotiek gāzes noplūde. Lietojiet ziepju un ūdens maisījumu vai LP gāzes noplūdes detektoru, lai konstatētu gāzes noplūdes.

KATRU DIENU: pārbaudiet, vai LP gāzes padeves šķūtene nav noskrāpēta, ieplīsusī vai nodilusi. Pirms savienošanas pārliecinieties, vai šķūtenes armatūra un tvertnes armatūra nav netīra.


KATRU DIENU: pārliecinieties, ka katla gāzes drošības vārsts (CC) brīvi griežas. Pārliecinieties, ka vārsts viegli pārvietojams „PILOT” pozīcijā un atpakaļ.

KATRU DIENU: pārliecinieties, ka katla papildu aizdedzes elektrods nodrošina labu dzirksteli katla palīgdeglim. Jābūt 0,17-0,20 collas (0,43-0,50 cm) lielai dzirksteļstarpai.



KATRU DIENU: pārliecinieties, ka tad, kad nepieciešams karstums, katla galvenie degļi (A) ir ieslēgti, un tad, kad nav nepieciešam karstums, katla galvenie degļi ir izslēgti.

KATRU DIENU: pārliecinieties, ka katla palīgdeglis (C) deg pareizi. Liesmai jābūt 2-3 collas (5,0-7,6 cm) garai un zilā/oranžā krāsā.



KATRU DIENU: pārliecinieties, ka LP gāze plūst uz degļi tikai tad, kad drošības slēgvārsta poga ir iespiesta uz iekšu.

KATRU DIENU: pārliecinieties, ka izlīdzinošā materiāla degļi deg pareizi.

KATRU DIENU: pārbaudiet, vai uz lodīšu dozatora vadošā riteņa (27) un riepas (89) nav svešķermeņu atliekas.

KATRU NEDĒĻU: ieeļojiet termoplastiskā materiāla plūsmas kontroles aizbīdņa vārsta vadotnes.

KATRU NEDĒĻU: pārbaudiet riepu spiedienu.


KATRU NEDĒĻU: pārbaudiet, vai izlīdzinošā materiāla uzklāšanas kastes teknes stieņa karbīda lietēja ejas nav nodilušas.

KATRU NEDĒĻU: iztīriet no katla jebkādus gružus vai degušo materiālu.

KATRU NEDĒĻU (vai ik pēc 3000 mārc. kausēšanas) Iztīriet no ProMelt katla visu pārkarsēto materiālu.

KATRU MĒNESI: ieeļojiet PaddleMax maisītāja stieņa lodšarnīru galus.

KATRU DIENU: tīriet ProMelt katla sietu, skrāpējot sānus ar skrāpi, kam ir garš rokturis.



FatTrack pagriežamā priekšējā riteņa sistēma

(ThermoLazer 300TC/ProMelt)

KATRU GADU: pievelciet uzgriezni uz skrūves zem putekļu vāciņa, līdz atsperes paplāksne novietojas pašā apakšā. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni par "līdz l'" apgriezieniem.

KATRU GADU: pievelciet uzgriezni uz skrūves, līdz tas sāk spiest uz leju atsperes paplāksni. Pēc tam pievelciet vēl par l' apgriezienu.

KATRU MĒNESI: ieeļlojet riteņa gultni.


PERIODISKI: pārbaudiet, vai skrituļa sprosttapa nav nodilusi. Ja tapa ir izdilusi, skrituļa ritenī būs spēle. Apgrieziet tapu otrādi vai nomainiet, ja nepieciešams.

PERIODISKI: pārbaudiet skrituļa riteņa savietojumu, ja nepieciešams.

FatTrack priekšējās pagriežamās riepas centrēšana

Centrējiet priekšējo riteni šādi:

- Atbrīvojiet nostiprinātājskrūvi (86h).



- Grieziet priekšējā riteņa dakšu pa kreisi vai pa labi, kā nepieciešams, lai taisni nocentrētu.
- Pievelciet nostiprinātājskrūvi (86h). Pabīdīt rullīti marķējuma uzklāšanai un ļaujiet tam velties uz priekšu, to neturot.

PIEZĪME: ja rullītis vejas pa labi vai pa kreisi, tad atkārtojiet 1. līdz 3. soli, līdz rullītis atkal vejas taisni.

Tehniskie dati

		ThermoLazer 200/200TC	ThermoLazer 300TC		ThermoLazer ProMelt
	(24U280) (24U281)	ar aizmugurējo apsildi (24H622)	bez aizmugurējās apsildes (24H625)		(24H624)
Degviela	Sašķidrināta naftas gāze (LP gāze) (šķidrā propāna gāze)				
Gāzes padeves maksimālais spiediens - psi (bāri)	250 (17.24)				
Ekspluatācijā Spiediens (psi - bāri)	Katla deglis	3 (0.21)	0.5 (0.034)	0.5 (0.034)	3 (0.21)
	Dedzeklis	3 (0.21)	20 (1.38)	20 (1.38)	20 (1.38)
	Izlīdzinošā materiāla kastes priekšējie degļi	3 (0.21)	20 (1.38)	20 (1.38)	20 (1.38)
	Izlīdzinošā materiāla kastes aizmugurējie degļi	3 (0.21)	20 (1.38)	N/A(nav pieejams)	20 (1.38)
Maksimālā karšēšana Jauda BTU/h	Katla degli (kopsumma)	(1) 30,000 (8.8)	(2) 30,000 (8.8)	(2) 30,000 (8.8)	(2) 100,000 (29.3)
	Dedzeklis	10,000 (2.93)	100,000 (29.3)	100,000 (29.3)	100,000 (29.3)
	Izlīdzinošā materiāla kastes priekšējais deglis (3 degļu kopsumma)	27,000 (7.9)	27,000 (7.9)	27,000 (7.9)	27,000 (7.9)
	Izlīdzinošā materiāla kastes aizmugurējais deglis (4 degļu kopsumma)	36,000 (10.6)	36,000 (10.6)	N/A(nav pieejams)	36,000 (10.6)
	Kopā	103,000 (30.2)	193,000 (56.6)	157,000 (46.0)	263,000 (77.1)
Materiāls Jauda mārciņas (kg)	Gāze	20 (9.1)	20 (9.1)		20,30 (9.1, 13.6)
	Galvenais katis	200 (91)	300 mārc. (136 kg) (termoplastiskie autoceļu markējuma kompoziitmateriāli)		
	Lodīšu piltuve	40 (18)	90 (40) - II tipa stikla lodītes		
	Maksimālā ekspluatācijas temperatūra - °F (°C)	450 (232)	450 (232)	450 (232)	480 (249)
	Spiediens priekšējā riepā - psi (bāri)	N/A(nav pieej- ams)		45 (3.10)	
	Spiediens aizmugurējā riepā - psi (bāri)	N/A(nav pieej- ams)		60 (4.14)	
Izmēri	Svars, mārciņas (kg)	260 (118)	300 (136)	295 (134)	350 (159)
	Garums, collas (m)	44 (1.12)	72 (1.83)		
	Augstums, collas (m)	39 (1.00)	51 (1.3)		
	Platums, collas (m)	33 (0.84)	48 (1.22)		
	Aizdedzes baterija	v	AA (1,5 V)		

Piezīmes

Graco standarta garantija

Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Neskaitot kādu īpašu, pagarinātu vai ierobežotu garantiju, ko publicējis Graco, Graco divpadsmit mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daju, kuras bojājumu Graco būs konstatējis. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, jebkādiem darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daju nomaiņas ar detaļām, ko nav izgatavojis Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas radies dēļ Graco aprīkojuma nepiemērotības tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai dēļ to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai apkopes.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā bojājuma pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco jebkuru bojāto detaļu salabos vai nomainīs bez maksas. Aprīkojums tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts nekāds materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU, TIEŠU VAI NETIEŠU, GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRKIM.

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs tāds, kā norādīts augstāk. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiem, nejaušus vai izrietošus bojājumus par zaudētu peļņu, nenotikušus darījumus, traumas vai īpašuma bojājumu vai kādu citu nejaušu vai izrietošu zaudējumu). Jebkuras prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.

GRACO NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRKIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO GRACO. Uz lietām, kuras pārdod, bet neražo Graco (teiksim, elektromotoriem, slēdziem, šķūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veikspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem, vai nu līguma laušanas, vai garantijas pārkāpšanas, vai Graco nolaidības vai cita iemesla dēļ.

Graco informācija

Lai aplūkotu jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējet vietni www.graco.com.

LAI IZDARĪTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai piezvaniet pa tālruni 1-800-690-2894, lai noskaidrotu savu tuvāko izplatītāju.

Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspogulo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama publikācijas brīdī.
Graco patur tiesības jebkura laikā izdarīt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Latviski: www.graco.com/patents.

Oriģinālās instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 3A1319

Graco galvenais birojs: Mineapolē
Starptautiskie biroji: Belģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2011, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Pārstrādātais izdevums L, Marts 2025