

Eksplotavimas, dalys



GX elektriniai beoriai purkštuvai

3A3301P

LT

Skirta naudoti tik profesionaliai.

Neleidžiama naudoti sprogioje aplinkoje arba pavojingose vietose.

Nešiojamasis purkštuvas architektūriniams dažams ir dangoms purkšti beoriu būdu.

Modeliai: GX

20,7 MPa (207 bar, 3000 psi) didžiausias darbinis slėgis

Papildomos modelio informacijos ieškokite 4 psl.




Svarbios saugos instrukcijos

Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus, esančius šiame vadove, susijusiose instrukcijose ir ant paties įrenginio, išskaitant maitinimo laidą. Susipažinkite su valdikliais ir tinkamu įrangos naudojimu. Išsaugokite šias instrukcijas.

Susijusios instrukcijos

Pistoletas – 311861 (FTX) 312830 (SG3)

Siurblys – 3A3172



ti27285c



Naudokite tik originalias „Graco“ atsargines dalis.

Naudojant ne „Graco“ atsargines dalis garantija gali netekti galios.

Turinys

Modeliai	4
Svarbi informacija naudotojui	5
Ispėjimai	6
Susipažinkite su purkštuvu	10
17H211, 17H214 modeliai su stovu	10
18H284, 18H285 modeliai su stovu	11
Modeliai su DI stovu	12
Modeliai su piltuvu	13
Paruošimas	14
Paleidimas	16
Slėgio išleidimo procedūra	16
Pradinis praplovimas	18
Siurblio pildymas	20
Pistoletu pripildymas	20
Kaip purkšti	21
Purkštuvu antgalio montavimas	21
Purškimas	21
Slėgio reguliavimo rankenélés sukimas	22
Antgalio ir slėgio pasirinkimas	22
Purškimo būdai	23
Pistoletu gaiduko paspaudimas	23
Pistoletu nukreipimas	23
Purškimo padengimo kokybė	23
Užsimkimusio antgalio valymas	24
Valymas	25
Plovimas skysčiu iš indo	25
Plovimas stipria srove	27
Piltuvo plovimas	29
„InstaClean“ TM skysčio filtro valymas	31
Pistoletu valymas	31
Laikymas	32
Nuorodos	33
Purškimo antgalio pasirinkimas	33
Valymo skysčio suderinamumas	33
Statinio įžeminimo instrukcijos	34
Trumpi paaiškinimai	35
Techninė priežiūra	36
Beorés žarnos	36
Purkštuvu antgaliai	36
Siurblio remontas	36

Trikčių aptikimas ir šalinimas	39
Pastabos	43
17H211, 17H214 purkštuval su stovu	44
17H211, 17H214 purkštuval su stovu dalių sąrašas	45
18H284, 18H285 purkštuval su stovu dalys	46
18H284, 18H285 purkštuval su stovu dalys	47
24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221, 18H203 purkštuval su DI stovu	48
24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221 DI purkštuval su DI stovu dalių sąrašas	49
17F924, 17G184, 17H222, 17H223 purkštuval su piltuvu	50
17F924, 17G184, 17H222, 17H223 purkštuval su piltuvu dalių sąrašas	51
Siurblio mazgas	52
Siurblio dalių sąrašas	53
Laidų jungimo schemas	54
110–120 V	54
230 V	55
Techninės specifikacijos	56
„Graco“ standartinė garantija	59
„Graco“ informacija	60

Modeliai

	VAC	Modelis	Stovas	DI stovas	Piltuvas
 Intertek 110474 Sertifikuota pagal CAN/CSA C22.2 Nr. 68 Atitinka UL 1450	120 JAV	GX 19	17H211		
		„FinishPro“ GX 19			17F924
PA ir Brazilija	230 „Schuko®“	GX 21		17H221	
Kanada, Brazilija ir Meksika	110	GX 21		24Y680	
	230 Europos „Multi“	GX 21		17H218	
		GX FF			17H222
	230 „Schuko“	GX 21		17G183	
		GX FF			17G184
	230 Pietų Afrika	GX 21		18H203	
	230	GX19	18H284		
	230 „Schuko“ Azija / ANZ	GX 21		17H219	
		GX 19	17H214		
		GX 19			17H223

Svarbi informacija naudotojui

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami purkštuvą perskaitykite šį naudotojo vadovą, kuriamė pateikiami visi tinkamo naudojimo nurodymai ir saugumo įspėjimai.

Šis purkštuvas suprojektuotas taip, kad užtikrintų aukščiausią kokybę purškiant vandeninius arba aliejinius (vaitspirito tipo) architektūrinius dažus ir dangas. Ši naudotojo informacija skirta tam, kad padėtų jums suprasti, kokių tipų medžiagų galima naudoti su purkštuvu.

Perskaitykite informaciją ant medžiagos indo etiketės ir išsiaiškinkite, ar ji gali būti naudojama su jūsų purkštuvu. Paprašykite saugos duomenų lapo (SDL) iš savo tiekėjo. Talpyklos etiketėje ir MSDS aiškinamas medžiagos turinys ir nurodomos su ja susijusios konkrečios atsargumo priemonės.

Dažus, gruntu ir valymo medžiagos paprastai galima priskirti vienai iš toliau nurodytų **3 pagrindinių kategorijų**:



VANDENINĖS: talpyklos etiketėje turi būti nurodyta, kad medžiaga galima nuaplauti vandeniu su muilu. Purkštuvui tokio tipo medžiaga tinkta. Šiam purkštuvui **NETINKA** stiprus valikliai, pvz., chloruotas baliklis.



ALIEJINĖS: talpyklos etiketėje turi būti nurodyta, kad medžiaga yra DEGI ir kad ją galima išvalyti vaitspiritu arba dažų skiedikliu. SDL turi būti nurodyta, kad medžiagos pliūpsnio temperatūra didesnė kaip 100° F. Šiam purkštuvui tinkta šio tipo medžiagos. Aliejines medžiagas naudokite lauke arba gerai vėdinamose patalpose, į kurias patenka gryno oro. Žr. saugos įspėjimus šiame vadove.



DEGI: šio tipo medžiagoje yra degių tirpiklių, kaip antai ksileno, tolueno, žibalo, metiletilketono, politūros skiediklio, acetono, alkoholio denatūrato ir terpentino. Talpyklos etiketėje turi būti nurodyta, kad ši medžiaga yra **DEGI**. Šio tipo medžiaga **NETINKAMA** ir **NEGALI** būti naudojama.

Įspėjimai

Toliau aprašyti įspėjimai susiję su šios įrangos paruošimu, naudojimu, ižeminimu, technine priežiūra ir remontu. Bendrieji įspėjimai pažymėti šauktukais, o su atskiromis procedūromis susiję pavojai – pavojaus ženklais. Pamatė šiuos simbolius instrukcijoje arba įspėjamosiose etiketėse, vadovaukitės šiais įspėjimais. Su gaminiu susiję specifiniai pavojaus simboliai ir įspėjimai, nepateikti šiame skirsnyje, gali pasirodyti šio vadovo tekste, kur jie yra taikomi.

⚠️ ISPĖJIMAS



ĮŽEMINIMAS

Šį gaminį būtina įžeminti. Ivykus trumpajam elektros jungimui, ižeminimas sumažina elektros smūgio riziką, kadangi turi elektros srovės nutekėjimo laidą. Šis gaminys parduodamas kartu su kabeliu, turinčiu ižeminimo laidą su atitinkamu ižeminimo kištuku. Kištuką reikia įkišti į tinkamai sumontuotą ir pagal vietines taisyklės įžemintą lizdą.

- Netinkamai įkišus ižeminimo kištuką gali kilti elektros smūgio pavojuς.
- Kai prieikia suremontuoti ar pakeisti kabelį ar kištuką, nejunkite ižeminimo laido prie liežuvėlio formos antgalio.
- Ižeminimo laido izoliacijos paviršius yra žalias spalvos su geltonais dryžiais ar be jų.
- Pasitarkite su kvalifikuotu elektriku ar priežiūros darbuotoju, kai ižeminimo taisyklės nėra aiškios arba kai abejojate, ar gaminys tinkamai įžemintas.
- Nebandykite keisti pateikto kištuko; jeigu jis netelpa į lizdą, tokiu atveju kvalifikuotas elektrikas turėtų sumontuoti tinkamą lizdą.
- Šis gaminys skirtas naudoti vardiniame 120 V arba 230 V elektros tinkle ir turi ižeminimo kištuką, panašų į kištukus, pavaizduotus toliau esančiose iliustracijose.



101039a 120 V JAV



230 V



230 V ANZ

230 V
Pietų Afrika

- Gaminį junkite tik į lizdą, turintį tokią pačią konfigūraciją kaip ir kištukas.
- Su šiuo gaminiu nenaudokite adapterio.

Ilginuvai

- Naudokite tik 3 laidų ilgintuvą su ižeminimo kištuku ir lizdą su ižeminimu, tinkamą gaminio kištukui.
- Įsitinkinkite, kad ilginimo laidas nepažeistas. Jeigu reikalingas ilgintuvas, naudokite bent 12 AWG (2,5 mm²) ilgintuvą, skirtą gaminio naudojamai srovei palaikti.
- Dėl per mažo laidų skerspjūvio gali mažėti įtampa ar perkaisti laidas.

Laidininko dydis	Ilgis	
AWG (angl. American Wire Gauge – Amerikos laidų matavimo standartas)	Metrinė sistema	Didžiausias
16	1,5 mm ²	25 pédos (8 m)
12	2,5 mm ²	50 péd. (15 m)

ISPĖJIMAS

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS



Degūs tirpiklio ir dažų garai darbo vietoje gali užsidegti arba sprogti. Kad išvengtumėte gaisro ar sprogimo, laikykės toliau pateikiama reikalavimų:

- Nepurkškite degių ar sprogstanų medžiagų šalia atviros liepsnos ar ugnies šaltinių, pvz., cigarečių, variklių bei elektros įrangos.
- Įrenginiu tekantys dažai ar tirpikliai gali sukelti statinės elektros kaupimąsi. Esant dažų ar tirpiklių garams statinė elektra sukelia gaisro arba sprogimo pavojų. Norint apsisaugoti nuo statinės iškrovos ir kibirkštę, visos purškimo sistemos dalys, tokios kaip siurblys, žarnos mechanizmas, purškimo pistoletas ir objektai, esantys purškimo vietoje ar aplink ją, turi būti tinkamai įžeminti. Naudokite „Graco“ laidžias ar įžemintas aukšto slėgio beores purkštuvu žarnas.
- Patikrinkite, ar visos talpyklos ir surinkimo sistemas yra įžemintos, kad būtu išvengta statinės iškrovos. Nenaudokite indo jdékly, jeigu jie nėra antistatiniai arba laidūs.
- Prijunkite prie įžeminto lizdo ir naudokite įžemintus ilginimo kabelius. Nenaudokite tinklo adapterio iš 3 kontaktų į 2.
- Nenaudokite dažų ar tirpiklių, kuriuose yra halogenintų angliavandenilių.
- Nepurkškite degių skysčių uždarame plote.
- Vietą, kurioje purškiate, gerai védinkite. Purškimo vietoje turi būti užtikrintas geras šviežio, judančio oro tiekimas.
- Purkštuvas sukelia kibirkštis. Siurblio mechanizmą laikykite gerai védinamoje vietoje mažiausiai 20 pėdų (6,1 m) atstumu nuo vietos, kur purškiate, plaunate, valote ar atliekate techninę priežiūrą. Nepurkškite siurblio mechanizmo.
- Nerūkykite purškimo vietoje ar nepurkškite ten, kur yra kibirkščių arba liepsna.
- Purškimo vietoje nejunkite apšvietimo jungiklių, variklių ar panašių kibirkštis sukeliančių įrenginių.
- Užtikrinkite, kad vieta būtų švari, nelaikykite joje dažų ar tirpiklių talpyklų, skudurėlių ir kitų degių medžiagų.
- Susipažinkite su purškiamu dažu ar tirpikliu sudėtimi. Perskaitykite visus saugos duomenų lapus (SDL) ir talpyklų etiketes, platinamas su dažais ir tirpikliais. Laikykės dažų ir tirpiklių gamintojų pateiktų saugos instrukcijų.
- Turi būti prieinamas veikiantis gesintuvas.

! ISPĖJIMAS



PATEKIMO PO ODA PAVOJUS



Aukšto slėgio purškimo įrenginiu i kūną galima įpurkštīti toksinų ir sukelti sunkų kūno sužalojimą. Jei įvyktų injekcija, **nedelsdami kreipkitės į chirurgą**.



- Purkštuvu nenukreipkite ir nepurkškite į žmones ar gyvūnus.
- Rankas ir kitas kūno dalis laikykite toliau nuo išeidimo angos. Pavyzdžiui, jokia kūno dalimi neméginkite sustabdyti nuotekio.
- Visada naudokite purkštuko antgalio apsaugą. Jei nėra purkštuko antgalio apsaugo, nepurkškite.



- Naudokite „Graco“ purkštukų antgalius.
- Būkite atsargūs valydam i keisdami purkštukų antgalius. Jei purškiant užsikemša purkštuko antgalis, vadovaukitės **slėgio išleidimo procedūra**, kad prieš nuimdami ketinamą valyt purkštuko antgalį išjungtumėte prietaisą ir sumažintumėte slėgi.
- Išjungus maitinimą, įrenginyje lieka slėgis. Nepalikite nepriziūrimo įrenginio įjungto arba veikiamo slėgio. Atlikite **slėgio mažinimo procedūrą**, kai įranga paliekama be priežiūros arba nenaudojama, ir prieš atlikdami techninės priežiūros ir valymo darbus bei nuimdami dalis.



- Patirkrinkite žarnas ir dalis, ar jos nepažeistos. Pakeiskite pažeistas žarnas ar dalis.
- Ši sistema gali sulkuri 3000 psi slėgi. Naudokite tokias „Graco“ keičiamasi dalis ar priedus, kurių leidžiamas slėgis mažiausiai 3 000 psi.
- Kai nepurškiate, turi būti įjungtas gaiduko saugiklis. Patirkrinkite, ar gaiduko saugiklis tinkamai veikia.
- Prieš naudodami prietaisą patirkrinkite, ar saugiai sutvirtintos visos jungtys.
- Sužinokite, kaip greitai sustabdyti prietaisą ir panaikinti slėgi. Nuodugniai susipažinkite su valdikliais.



PAVOJUS DĒL NETINKAMO NAUDOJIMO



Netinkamai naudodami galite žuti arba sunkiai susižaloti.

- Dažydami būtinai mūvėkite tinkamas pirštines, dėvėkite akių apsaugos priemones ir respiratorių arba kaukę.
- Nenaudokite ir nepurškite, jei šalia yra vaikų. Stebékite, kad prie įrenginio neprireitų vaikai.
- Neužsimokite per plāciai, nestovékite ant nestabilaus paviršiaus. Visada tvirtai stovékite ant kojų, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.
- Būkite budrūs ir stebékite, ką darote.
- Nenaudokite prietaiso, jei esate pavargę, paveikti vaistų ar alkoholio.
- Neužlenkite arba per daug stipriai nesulenkite žarnos.
- Neviršykite „Graco“ nustatytų žarnos leistinų temperatūros arba slėgio ribų.
- Nenaudokite žarnos, kaip jėgos elemento traukdami arba keldami įrangą.
- Nepurškite trumpesnes nei 25 pėdų žarna.
- Nebandykite keisti ar perdirbtį įrangos. Pakeitimasis ar perdirbimas gali anuliuoti atitikties patvirtinimą ir kelti pavojų saugai.
- Įsitinkinkite, ar visa įranga įvertinti ir patvirtinta kaip tinkama aplinkai, kurioje ją naudojate.



ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS



Šiuos įrenginius reikia įžeminti. Netinkamai įžeminus, sumontavus ar naudojant sistemą, kyla elektros smūgio pavojus.

- Prieš atlikdami įrenginio priežiūros darbus, išjunkite jį ir ištraukite elektros laidą iš lizdo.
- Elektros laidą junkite tik prie įžeminint lizdų.
- Naudokite tik 3-jų laidų ilgintuvus.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo laidai ir ilgintuvu įžeminimo kontaktai nebūtu pažeisti.
- Saugokite nuo lietaus. Sandėliuokite patalpoje.
- Pažeistą maitinimo laidą pakeiskite tik įgaliotame aptarnavimo centre.


⚠️ JSPĖJIMAS

	<h3>AUKŠTO SLĘGIO VEIKIAMŲ ALIUMINIO DALIŲ PAVOJUS</h3> <p>Su aliuminiu nesuderinamų skysčių naudojimas didelio slėgio įrenginyje gali sukelti pavojingą cheminę reakciją, o įrenginys gali sulūžti. Šio įspėjimo nesilaikymas gali baigtis mirtimi, sunkiu sužalojimu ar nuosavybės sugadinimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenaudokite 1,1,1-trichloretano, metileno chlorido, kitų halogenintų angliavandenilių tirpiklių ar skysčių, kuriuose yra šiuų tirpiklių. • Nenaudokite chlorkalkių. • Daugelio kitų skysčių sudėtyje gali būti cheminių medžiagų, kurios gali reaguoti su aliuminiu. Dėl suderinamumo susisekite su medžiagos tiekėju.
 	<h3>JUDAMUJŲ DALIŲ PAVOJUS</h3> <p>Judamosios dalys gali prispausti, įpjauti arba nupjauti pirštus ar kitas kūno dalis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saugokitės judamujų dalių. • Nenaudokite įrango, jei nuimti jos apsauginiai gaubtai arba dangčiai. • Slėgio veikiama įranga gali netikėtai išs Jungti. Prieš tikrindami, perkeldami arba remontoudami įrenginį atlikite slėgio išleidimo procedūrą ir atjunkite visus maitinimo šaltinius.
	<h3>NUODINGŲ SKYSČIŲ ARBA GARŲ PAVOJUS</h3> <p>Patekė į akis ar ant odos, įkvėpti ar nuryti nuodingi skysčiai arba garai gali sukelti sunkius, net mirtinus sužalojimus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapus (MSDL), kuriuose pateikiama informacijos apie atitinkamus naudojamų skysčių pavojus. • Pavojingą skystį laikykite tik jam skirtoje talpykloje ir išpilkite tik laikydamiesi galiojančių nurodymų.
	<h3>ASMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS</h3> <p>Darbo zonoje naudokite apsaugos priemones, kad apsaugotumėte nuo sunkių sužalojimų, išskaitant akių sužalojimą, klausos netekimą, toksiškų dūmų įkvėpimą ir nudegimą.</p> <p>Galimos apsaugos priemonės:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akių ir klausos apsaugos priemonės. • Respiratoriai, apsauginiai drabužiai ir pirštinės, kuriuos rekomenduoja skysčio ir tirpiklio gamintojas.

Susipažinkite su purkštuvu

Susipažinkite su purkštuvu

17H211, 17H214 modeliai su stovu




ti27260a

A	Pripildymo / purškimo vožtuvas
B	„PushPrime™“ mygtukas
C	Slėgio reguliavimo rankenėlė
D	ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklis
E	Siurbimo vamzdelis
F	Išleidimo vamzdelis (su difuzoriumi)
G	Beoris purškimo pistoletas
H	Apverčiamas purškimo antgalis
J	Antgalio apsauga
K	Pistoletu gaiduko užraktas
L	Pistoletu skyssčio įleidimo jungtis
M	Pistoletu skyssčio filtras (rankenoje)
N	„ProXChange™“ siurblys (už lengvos prieigos sklandės)

P	Siurblio skyssčio išleidimo jungtis (beorės žarnos jungtis)
Q	Beorė žarna
R	„InstaClean™“ skyssčio filtras (skyssčio išleidimo angajoje)
T	Įleidimo sietelis
U	Elektros kabelis
V	Lengvos prieigos sklandė
W	Įsiurbimo / išleidimo vamzdelio gaubtelis
X/Z	Siurblio ir jėjimo vožtuvo nuémimo įrankis Modelio / serijos etiketė (neparodyta, įrenginio apacijoje.)
	Daugiau informacijos žr. Trumpi paaškinimai , 35 psl.

18H284, 18H285 modeliai su stovu




ti33190c

A	Maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis
B	Slėgio reguliavimo rankenėlė
C	Pripildymo / purškimo vožtuvas
D	Purškimo antgalis
E	„PushPrime“ mygtukas
F	Siurbimo vamzdelis
G	Išleidimo vamzdelis (su difuzoriumi)
H	Beoris purškimo pistoletas
J	Purkštuvo antgalio apsauga
K	Pistoleto gaiduko užraktas
L	Pistoleto jungtis
M	Pistoleto filtras (rankenoje)
N	„ProXChange™“ siurblys (už lengvos prieigos sklendės)

O	Ileidimo vožtuvas
P	Beorės žarnos jungtis
Q	Beorė žarna
R	„InstaClean“ filtras (skysčio išleidimo angajoje)
T	Ileidimo angos sietelis
U	Elektros kabelis
V	Lengvos prieigos sklendė
X	Siurblio nuémimo įrankis
Y	Išleidimo vožtuvas
Z	Ileidimo vožtuvo nuémimo įrankis
	Modelio / serijos etiketė (neparodyta, įrenginio apačioje.)
Daugiau informacijos žr. Trumpi paaiškinimai , 35 psl.	

Susipažinkite su purkštuvu

Modeliai su DI stovu




ti27217c

A	Pripildymo / purškimo vožtuvas
B	„PushPrime“ mygtukas
C	Slėgio reguliavimo rankenėlė
D	ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklis
E	Siurbimo vamzdelis
F	Išeidimo vamzdelis (su difuzoriumi)
G	Beoris purškimo pistoletas
H	Apverčiamas purškimo antgalis
J	Antgalio apsauga
K	Pistoleto gaiduko užraktas
L	Pistoleto skysčio įleidimo jungtis
M	Pistoleto skysčio filtras (rankenoje)
N	„ProXChange™“ siurblys (už lengvos prieigos sklandės)

P	Siurblio skysčio išleidimo jungtis (beorės žarnos jungtis)
Q	Beorė žarna
R	„InstaClean™“ skysčio filtras (skysčio išleidimo angoje)
T	Įleidimo sietelis
U	Elektros kabelis
V	Lengvos prieigos sklandė su gaubtu
W	Įsiurbimo / išeidimo vamzdelio gaubtelis
X	Siurblio nuėmimo įrankis
Z	Įleidimo vožtuvo nuėmimo įrankis
	Modelio / serijos etiketė (neparodyta, įrenginio apačioje.)
Daugiau informacijos žr. Trumpi paaškinimai , 35 psl.	

Modeliai su piltuvu



ti27262a


A	Pripildymo / purškimo vožtuvas
B	„PushPrime“ mygtukas
C	Slėgio reguliavimo rankenėlė
D	ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklis
E	Piltuvas
F	Įleidimo vamzdelis (su difuzoriumi)
G	Beoris purškimo pistoletas FTX
H	Apverčiamas purškimo antgalis, plonai dangai
J	Antgalio apsauga
K	Pistoletu gaiduko užraktas
L	Pistoletu skysčio įleidimo jungtis
M	Pistoletu skysčio filtras (rankenoje)
N	„ProXChange™“ siurblys (už lengvos prieigos sklendės)

P	Siurblio skysčio išleidimo jungtis (beoris žarnos jungtis)
Q	Beorė žarna
R	„InstaClean™“ skysčio filtras (skysčio išleidimo angos)
T	Įleidimo sietelis, piltuvo viduje, neparodytas
U	Elektros kabelis
V	Lengvos prieigos sklendė
X	Siurblio nuėmimo įrankis
Z	Įleidimo vožtuvo nuėmimo įrankis
	Modelio / serijos etiketė (neparodyta, įrenginio apačioje.)
Daugiau informacijos žr. Trumpi paaškinimai , 35 psl.	


Paruošimas

Kai išpakuojate purkštuvą pirmą kartą arba po ilgalaikio laikymo atlikite paruošimo procedūrą.


1. Beorę „Graco“ žarną prijunkite prie skyčio išleidimo angos. Tvirtai priveržkite veržliarakčiu.




2. Kitą žarnos galą prijunkite prie pistoleto.




3. Tvirtai priveržkite veržliarakčiais. Jeigu žarna jau prijungta, įsitikinkite, kad jungtys tvirtai priveržtos.
4. Ijunkite gaiduko saugiklį.



5. Nuimkite antgalio apsaugą. Neatlaivinkite sandariklio.



6. Pasukite slėgio reguliavimo rankenėlę iki galо į kairę (prieš laikrodžio rodyklę) į minimalaus slėgio padėtį.



7. Išpakuodami purkštuvą pirmą kartą, nuimkite pakavimo medžiagas nuo išleidimo filtro. Po ilgalaikio laikymo patikrinkite, ar išleidimo filtras nėra užsikimšęs arba užsiteršęs nuosėdomis.


Dažų filtravimas

Jei dažai buvo anksčiau atidaryti, juose gali būti sudžiuvusiu dažų ar kitų teršalų. Kad nekiltų problemų užpildant ir neužsikimštų purškimo antgalis, rekomenduojama prieš naudojant dažus filtruoti. Dažų filtravimo sietą galite įsigyti, kur parduodami dažai. Prieš purkšdami ištempkite dažų sietą virš švaraus indo ir supilkite dažus per sietą, kad būtų sulaikyti visi sudžiuvę dažai ir teršalai.



Paleidimas


Paleidimas



Slėgio išleidimo procedūra




Pamatę šį simbolį vykdykite slėgio sumažinimo procedūrą.




Ši įrenginį veikia slėgis, kol jis sumažinamas ranka. Norėdami išvengti sunkių traumų, kurias gali sukelti didelio slėgio skystis, pavyzdžiu, išskverbimo po oda arba apliejimo skyssiu, atlikite **slėgio išleidimo procedūrą**, kai purkštuvą sustabdomas ir prieš valydamis ar tikrindamis purkštuvą bei prieš atlikdami jo techninę priežiūrą.


1. Perjunkite ijjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).




2. Ijunkite gaiduko saugiklį. Visada ijunkite gaiduko užraktą, kai sustabdote purkštuvą, kad nepaleistumėte pistoleto atsitiktinai.



3. Slėgio regulatoriumi nustatykite žemiausią reikšmę.



4. Istatykite išleidimo vamzdelį į indą ir nustatykite pripildymo / purškimo vožtuvą į padėtį PRIME (pripildymas), kad išleistumėte slėgi.
5. Tvirtai laikykite pistoletą prie indo, nukreipkite pistoletą į indą. Atlaisvinkite gaiduko užraktą ir nuspauskite gaiduką, kad išleistumėte slėgi.



6. Ijunkite gaiduko saugiklį.


7. Jeigu įtariate, kad purškimo antgalis arba žarna užsikimšo arba slėgis ne visiškai išleistas:
- LABAI LĒTAI atlaisvinkite purškimo antgalio apsauginę veržlę arba žarnos galo jungtį, kad palaipsniui išeitų slėgis.
 - Visiškai atlaisvinkite veržlę arba jungtį.
 - Išvalykite užsikimšusią beorę žarną arba purškimo antgalį.

Pripildymo / purškimo vožtuvas


Šios grupės „Graco“ purkštuvuose naudojami dvių tipų užpildymo / purškimo vožtuva.

Pirmo tipo užpildymo / purškimo vožtuve naudojama rankena, kurią galima pasukti į padėtį PRIME (užpildymas) arba SPRAY (purškimas).

GX 19 PRIPILDYMAS




GX 19 PURŠKIMAS




Kito tipo užpildymo / purškimo vožtuve naudojama svirtis, kurią galima paleikti į padėtį PRIME (užpildymas) arba SPRAY (purškimas).

„FinishPro“ GX 19, GX 21 PRIPILDYMAS




„FinishPro“ GX 19, GX 21 PURŠKIMAS



Pradinis praplovimas


Šis purkštuvas iš gamyklos pristatomas su nedideliu bandomosios medžiagos kiekiu sistemoje. Prieš naudojant pirmą kartą būtina šią medžiagą iš purkštuvo išplauti. Daugiau informacijos žr. Valymo skysčio suderinamumas, 33 psl. ir Statinio įžeminimo instrukcijos, 34 psl.

1. Atlikite Slėgio išleidimo procedūra, 16 psl.
2. Įsitikinkite, kad i Jungimo / iš Jungimo jungiklis yra padėtyje OFF (iš Jungta).




Modeliai su stovu


- Atskirkite išleidimo vamzdelį (mažesnijį) nuo siurbimo vamzdelio (didesniojo).



- Įkiškite išleidimo vamzdelį į indą su atliekų skysčiu.




- Imerkite įsiurbimo vamzdelį į indą, iš dalies pripildytą vandens arba plovimo skysčio.




Modeliai su piltuvu

- Iškelkite išleidimo vamzdelį su laikikliu iš piltuvu.




- Laikydami išleidimo vamzdelio laikiklį su išleidimo vamzdeliu lygiagrečiai atliekų indo viršui pasukite laikiklį virš indo briaunos. Dabar išleidimo vamzdelis turi būti atliekų indo viduje.




- Įpilkite apytiksliai dvi kvortas (du litrus) vandens arba plovimo skysčio į piltuvą.


3. Nustatykite pripildymo / purškimo vožtuvą į padėtį „PRIME“ (pripildymas).




4. Elektros tiekimo kabelio kištuką įkiškite į tinkamai įžemintą lizdą.
 5. Du kartus paspauskite mygtuką „PushPrime“, kad atsilaivintų iėidimo rutuliukas.



6. Sulygiuokite nustatymo indikatorių su slėgio reguliavimo rankenos pripildymo / valymo žyme.



7. Pasukite ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (įjungta).



8. Kai purkštuvas pradės pumpuoti, plovimo skystis ir oro burbulai pradės eiti iš sistemos. Tegu skystis 30–60 sekundžių teka iš išeidimo vamzdelio į atliekų indą. Modeliuose su piltuvu leiskite skysčiui tekėti iš išeidimo vamzdelio, kol piltuvas bus beveik tuščias.
 9. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).



Paleidimas


- Patikrinkite, ar néra nuotékio. Jei yra nuotékis, atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 16 psl., tada priveržkite visas tvirtinimo detales ir pakartokite **Paleidimas**. Jei nuotékio néra, pereikite prie kito veiksmo.

Siurblio pildymas

- Perkelkite įsiurbimo vamzdelį į dažų indą ir įmerkite įsiurbimo vamzdelį į dažus. Modeliuose su piltuvu įpilkite dažą į piltuvą.
- Pasukite ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (įjungta).
- Palaukite, kol dažai pradės tekėti iš išleidimo vamzdelio.
- Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).

PASTABA. Kai kurie skysčiai prisipildys greičiau, jeigu įjungimo / išjungimo jungiklį trumpam išjungssite, kad siurblys sulėtėtų ir sustotų. Jeigu reikia, įjunkite ir išjunkite įjungimo / išjungimo jungiklį keletą kartų.


- Laikykite pistoleto gaiduką nukreipę į atliekų indą, kol iš pistoleto pradės eiti tik dažai.
- Atlaivinkite gaiduką. Ijunkite gaiduko saugiklį.
- Perkelkite išleidimo vamzdelį į dažų indą ir pritvirtinkite prie siurbimo vamzdelio. Modeliuose su piltuvu pritvirtinkite išleidimo vamzdelį prie piltuvo.




PASTABA. Kai variklis sustos, purkštuvas bus paruoštas dažyti. Jei variklis ir toliau veikia, purkštuvas néra tinkamai pripildytas. Pakartokite procedūras **Siurblio pildymas** ir **Pistoleto pripildymas**.

Pistoleto pripildymas

- Nukreipkite pistoletą į atliekų indą.
Nukreipkite pistoletą į atliekų indą.
 - Atlaivinkite gaiduko saugiklį.
 - Patraukite ir laikykite pistoleto gaiduką.
 - Užpildymo / purškimo vožtuvą pasukite į padėtį SPRAY (purškimas).
 - Pasukite ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (įjungta).





Kaip purkšti



Purkštuvo antgalio montavimas

Tinkamai sumontuokite purškimo antgalį ir antgalio apsaugą, kad nesusidarytų nuotekis iš purškimo antgalio.


1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, 16 psl.
2. Ijunkite gaiduko saugiklį.
3. Patikrinkite, ar purškimo antgalio ir antgalio apsaugos dalys sumontuotos pavaizduota tvarka.



ti27145a

- c. Pasukite rodyklės formos rankeną ant purškimo antgalio pirmyn į purškimo padėtį.


4. Užsukite purškimo antgalio mazgą ant pistoleto ir priveržkite.



ti271480a


Purškimas

Naudojant „RAC X™ FF LP Fine Finish“ žemo slėgio apverčiamą purškimo antgalį, galima sumažinti purškimo slėgių. Purškiant žemesniu slėgiu, mažiau prapurškiama pro šalį ir sumažėja purkštuvo antgalio susidėvėjimas. Sureguliuokite purškimo slėgi, kad sumažėtų prapurškimas pro šalį.



ti27143a

- a. Purškimo antgaliu sulygiuokitė tarpiklį ir sandariklį antgalio apsaugoje.



ti31709a

Išskaidytas, tolygas vėduoklinis medžiagos paskirstymas

Ruoželiai

Slėgio reguliavimo rankenėlės sukimas

Slėgio reguliavimo rankenėle galima nuolat reguliuoti slėgį. Kad neužpurkštumėte per stipriai, pradékite nuo mažiausios slėgio reikšmės ir didinkite slėgį iki mažiausios reikšmės, kuriai esant gaunamas priimtinės paviršiaus padengimas.



Hi Spray



Low Spray



Prime / Clean



Roll

3000 psi
(207 barų, 20,7 MPa)

1500 psi
(103 barų, 10,3 MPa)

500 psi
(34,5 barų, 3,5 MPa)

ti5597b

Norédami pasirinkti funkciją, sulygiuokite simbolį ant slėgio reguliavimo rankenėlės su nustatymo indikatoriumi ant purkštuvės.

Antgalio ir slėgio pasirinkimas

Lentelėje pateiktas rekomenduojamas purškimo slėgis jūsų medžiagai.

Žiūrėkite gamintojo rekomendacijas ant dažų (medžiagos) įndo.

Maksimalūs purkštuvui tinkami antgalio angos dydžiai:

- GXFF, GX19, „FinishPro“ GX19: 0,019 col. (0,48 mm)
- „GX21“: 0,021 col. (0,53 mm)

	Dangos				
	Beicas	Emalis	Gruntas	Vidaus dažai	Lauko dažai
Purškimo slėgio nustatymas	Silpnas purškimas	Silpnas purškimas	Stiprus purškimas	Stiprus purškimas	Stiprus purškimas
Antgalio angos dydis					
0,011 col. (0,28 mm)	✓				
0,013 col. (0,33 mm)	✓	✓	✓	✓	
0,015 col. (0,38 mm)		✓	✓	✓	✓
0,017 col. (0,43 mm)			✓	✓	✓
0,019 col. (0,48 mm)					✓
0,021 col. (0,53 mm)					✓

Plonai dangai skirti antgaliai


Plonai dangai skirtuose antgaliuose yra papildoma anga, kuri padeda smulkiau išpurkšti medžiagą.

Dydis	Dangos				
	Poliuretanas	Lakas	Šlifavimo gruntas	Emalis	Lateksas
Purškimo slėgio nustatymas	Silpnas purškimas	Silpnas purškimas	Silpnas purškimas	Stiprus purškimas	Stiprus purškimas
0,008 col. (0,20 mm)	✓	✓	✓		
0,010 col. (0,25 mm)	✓	✓	✓		
0,012 col. (0,31 mm)				✓	
0,014 col. (0,36 mm)					✓
0,016 col. (0,41 mm)					✓


Purškimo būdai

Naudodami kartono gabalėlių išbandykite šiuo pagrindinius purškimo būdus ir pasipraktikuokite – tik tada pradėkite purkšti ant numatyto paviršiaus.

- Pistoletą laikykite 12 col. (30 cm) atstumu nuo paviršiaus ir nukreipkite purkštuvą tiesiai į paviršių. Padengimas bus netolygus, jeigu pistoletą pakreipsite kampu, o ne purkšite tiesiai.




- Lenkite riešą taip, kad pistoletas visada būtų nukreiptas tiesiai. Pistoleto srovę pakreipus kampu, paviršius padengiamas netolygiai.




Pistoleto gaiduko paspaudimas

Pradėdami juostą gaiduką paspauskite. Prieš baigdamai juostą gaiduką atleiskite. Kai gaidukas yra paspaudžiamas ir atleidžiamas, pistoletas turi judėti.



Pistoleto nukreipimas


Pistoleto purkštuko centrą nukreipkite į ankstesnės juostos apatinį kraštą taip, kad kiekviena juosta būtų pridengta iki pusės.



Purškimo padengimo kokybė

Geras purškimo padengimas tolygiai pasiskirsto ant dažomo paviršiaus.

- Purškiami dažai turi būti gerai išskaidyti (tolygiai paskirstyti, be tarpu pakraščiuose).



Jeigu tarpai lieka purškiant didžiausiu slėgiu:

- Purškimo antgalis gali būti susidėvėjės. Žr. **Purškimo antgalio pasirinkimas**, 33 psl.
- Gali būti reikalingas mažesnis purškimo antgalis.
- Gali tekti atskiesti medžiagą. Jeigu medžiagą reikia skiesti, vykdykite gamintojo rekomendacijas.


Užsikimšusio antgalio valymas

Jeigu dalelytės ar teršalai užkimšo purškimo antgalį, šiame purkštuvėje rengtas apverčiamas purškimo antgalis, kuris padeda greitai ir lengvai pašalinti dalelytes neardant purkštuvą.

Norédami gauti papildomos informacijos, žr. **Dažų filtravimas**, 15 psl.


1. Atlaisvinkite gaiduką. Ijunkite gaiduko saugiklį. Purškimo antgalį pasukite į padėtį, skirtą užsikimšusiai medžiagai pašalinti. Atlaisvinkite gaiduko saugiklį. Norédami pašalinti kamštį, nukreipkite pistoletą į atliekų šalinimo sritį ir paspauskite gaiduką.

Užsikimšimo atlaisvinimas




2. Ijunkite gaiduko saugiklį. Pasukite purškimo antgalį atgal į purškimo padėtį. Atlaisvinkite gaiduko saugiklį ir tēskite purškimą.

Purškimas



Valymas

Valydamis purkštuvą po kiekvieno naudojimo galėsite be problemų paleisti purkštuvą, kai naudosite kitą kartą.




Plovimas skysčiu iš indo


(Tik modeliai su stovu)

Plovimas iš indo tinka tik modeliams, kuriuose yra įsiurbimo vamzdelis.


- Informaciją apie ilgesnį saugojimą žr. **Laikymas**, 32 psl.
 - Žr. **Valymo skysčio suderinamumas**, 33 psl. ir **Statinio įžeminimo instrukcijos**, 34 psl.
1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 16 psl.
 2. Nuimkite antgalio apsaugą ir purškimo antgalį.




3. Išimkite įsiurbimo vamzdelį ir išleidimo vamzdelį iš dažų, nuvalykite dažų perteklių nuo jų išorės.



4. Atskirkite išleidimo vamzdelį (mažesnijį) nuo siurbimo vamzdelio (didesniojo).




5. Pastatykite tuščią atliekų indą ir plovimo skysčio indą vienas šalia kito.
6. Įstatykite įsiurbimo vamzdelį į plovimo skysčių. Naudokite vandenį plaudami vandeninius dažus, o alyviniamus dažams naudokite mineralinius skiediklius arba suderinamus alyvos pagrindu pagamintus tirpiklius. Ikiškite išleidimo vamzdelį į indą su atliekų skysčiu.



Valymas



7. Pasukite slėgio reguliaivimo rankenėlę į pripildymo / valymo padėtį.




8. Nustatykite pripildymo / purškimo vožtuvą į padėtį PRIME (pripildymas).
9. Pasukite ON/OFF (ijungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį ON (ijungta).
10. Plaukite, kol apytiksliai 1/3 plovimo skysčio bus išeista iš indo.
11. Pasukite j Jungimo / išjungimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

PASTABA. 12 12 yra skirtas dažams iš beorės dažų žarnos grążinti į dažų indą. Vienoje 50 pėdų (15 m) žarnoje telpa apytiksliai 1 kvorta (1 litras) dažų.


12. Norėdami grążinti žarnoje esančius dažus:
 - a. Tvirtai laikykite pistoletą prie dažų indo.
 - b. Nukreipkite pistoletą į dažų indą.
 - c. Atlaisvinkite gaiduko saugiklį.
 - d. Patraukite ir laikykite pistoleto gaiduką.
 - e. Nustatykite užpildymo / purškimo vožtuvą į padėtį SPRAY (purškimas).




- f. Pasukite ON/OFF (ijungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį ON (ijungta).
- g. Laikykite pistoletą gaiduką paspaustą, kol pamatysite, kaip plovimo skysčiu atskiesti dažai pradeda tekėti iš pistoletė.
13. Laikydami nuspauštą gaiduką greitai perkelkite pistoletą į nukreipkite srove į atliekų indą. Toliau laikykite paspaustą gaiduką, nukreipę pistoletą į atliekų indą, kol iš pistoletė tekantis plovimo skystis pasidarys santykinai švarus.




14. Nebespauskite pistoleto gaiduko. Ijunkite gaiduko užraktą.




15. Nustatykite pripildymo / purškimo vožtuvą į padėtį „PRIME“ (pripildymas).



3. Pastatykite tuščią atliekų indą ir dažų indą vieną šalia kito.



4. Iškelkite įsiurbimo vamzdelį ir išleidimo vamzdelį iš dažų indo. Palaukite, kol dažai nuvarvės į indą.
5. Įstatykite įsiurbimo ir išleidimo vamzdelius į atliekų indą.
6. Pasukite slėgio reguliavimo rankenę į užpildymo / valymo padėtį.



16. Pasukite j Jungimo / išjungimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

17. Filtrą išvalykite. Žr. „InstaClean™ skysčio filtro valymas, 31 psl.

18. Užpildykite i renginį „Pump Armor™“ skysčiu. Žr. Laikymas, 32 psl.


Plovimas stipria srove

(GX 21, tik vandens pagrindu pagamintoms medžiagoms)

Plovimas stipria srove yra greičiausias plovimo būdas. Jį galima naudoti tik po purškimo vandens pagrindu pagaminta danga.


1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 16 psl.
2. Nuimkite purškimo antgalį ir antgalio apsaugos mazgą nuo pistoleto ir įdėkite į atliekų indą.

7. Prisukite plovimo stipria srove priedėlio vožtuvą prie sodo žarnos. Uždarykite vožtuvą.




Valymas


8. Atsukite videntiekio čiaupą. Atidarykite vožtuvą. Nuplaukite dažus nuo jsiurbimo vamzdelio, išleidimo vamzdelio ir išleidimo sietelio, tada uždarykite vožtuvą.



9. Atsukite išleidimo sietelį nuo jsiurbimo vamzdelio. Išdėkite išleidimo sietelį į atliekų indą.




10. Prijunkite sodo žarną prie jsiurbimo vamzdelio, naudodami plovimo stipria srove piedėlio vožtuvą. Palikite išleidimo vamzdelį atliekų inde.



11. Pasukite ON/OFF (jungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (jungta).

12. Atidarykite plovimo stipria srove piedėlio vožtuvą.





13. Leiskite vandenį per purkštuvą į atliekų indą 20 sekundžių.

14. Pasukite jjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).

PASTABA. 15 15 yra skirtas dažams iš žarnos grąžinti į dažų indą. Vienoje 50 pėdų (15 m) žarneje telpa apytiksliai 1 kvorta (1 litras) dažų.

15. Norėdami grąžinti žarneje esančius dažus:

- Tvirtai laikykite pistoletą prie dažų indo.
- Nukreipkite pistoletą į dažų indą.
- Atlaisvinkite gaiduko saugiklį.
- Patraukite ir laikykite pistoletą gaiduką.
- Nustatykite užpildymo / purškimo vožtuvą į padėtį SPRAY (purškimas).




- f. Pasukite ON/OFF (jungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (jungta).


- g. Laikykite pistoletą gaiduką paspaustą, kol pamatysite, kaip plovimo skysčiu atskiesti dažai pradedą tekėti iš pistoletė.

16. Laikydami nuspauštą gaiduką greitai perkelkite pistoletą ir nukreipkite srovę į atliekų indą. Toliui laikykite nuspauštą gaiduką, nukreipę pistoletą į atliekų indą, kol iš pistoletė tekantis plovimo skysčis pasidarys santykinai švarus.

17. Pasukite slėgio reguliaivimo rankenelę į užpildymo / valymo padėtį.
18. Nebespauskite pistoleto gaiduko. Ijunkite gaiduko užraktą.



19. Nustatykite pripildymo / purškimo vožtuvą į padėtį PRIME (pripildymas).




20. Pasukite jį Jungimo / išjungimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

Piltuvo plovimas (Tik modeliai su piltuvu)


Žr. Valymo skysčio suderinamumas, 33 psl.

1. Atlikite Slėgio išleidimo procedūrą, 16 psl.


2. Išpilkite visą likusią medžiagą iš piltuvo.
3. Nuimkite antgalio apsaugą ir purškimo antgalį. Papildomos informacijos žr. **Pistoletu valymas**, 31 psl.



4. Išmikite išleidimo vamzdelį iš dažų piltuvo, nuvalykite dažų perteklius nuo jo išorės.




5. Iđekite išleidimo vamzdelį į indą su nereikalingu skysčiu.



6. Iplikite plovimo skysčio į piltuvą. Vandens pagrindu pagamintiems dažams išplauti naudokite vandenį, o aliejiniams dažams išplauti – mineralinius tirpiklius.

Valymas


7. Pasukite slėgio reguliaivimo rankenėlę į pripildymo / valymo padėtį.



8. Pasukite ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (įjungta).
9. Plaukite, kol apytiksliai 1/3 plovimo skysčio bus išeista iš piltuvo.
10. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).

PASTABA. 11 11 yra skirtas dažams iš žarnos grąžinti į dažų indą. Vienoje 50 pėdų (15 m) žarneje telpa apytiksliai 1 kvorta (1 litras) dažų.


11. Norėdami grąžinti žarneje esančius dažus:
- Nukreipkite pistoletą į dažų indą.
 - Atlaivinkite gaiduko saugiklį.
 - Patraukite ir laikykite pistoleto gaiduką.
 - Nustatykite užpildymo / purškimo vožtuvą į padėtį SPRAY (purškimas).




- e. Pasukite ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (įjungta).

- f. Laikykite pistoleto gaiduką paspaustą, kol pamatysite, kaip plovimo skysčiu atskiesti dažai pradeda tekėti iš pistoleto.


12. Laikydami nuspaustą gaiduką greitai perkelkite pistoletą ir nukreipkite srove į atliekų indą. Toliau laikykite paspaustą gaiduką, nukreipę pistoletą į atliekų indą, kol iš pistoleto tekantis plovimo skystis pasidarys santykinai švarus.



13. Nebespauskite pistoleto gaiduko. Ijunkite gaiduko užraktą.



14. Nustatykite pripildymo / purškimo vožtvaujantį padėtį PRIME (pripildymas).




15. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).
16. Purkštukams su filtru žr. „InstaClean“™ skycio filtro valymas, 31 psl.
17. Užpildykite iрenginj „Pump Armor“™ laikymo skyciu. Žr. **Laikymas**, 32 psl.

„InstaClean™“ skysčio filtro valymas


(papildoma parinktis)

„InstaClean“ skysčio filtras neleidžia daileytėms patekti į dažų žarną. Po kiekvieno naudojimo, nuimkite ir išvalykite jį, kad jis gerai veiktų.

1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, 16 psi.
2. Atjunkite beorę purškimo žarną (A) nuo purkštuvu.
3. Atskrite išvesties jungtį (B).
4. Išimkite „InstaClean“ skysčio filtra (C).




5. Patirkinkite, ar „InstaClean“ skysčio filtrje (C) nėra teršalų. Jeigu reikia, praplaukite filtrą vandeniu arba plovimo tirpikliu ir švelniju šepeteliu.
 - a. Įstatykite uždaryta (stačiakampi) „InstaClean“ skysčio filtro (C) galą į purkštuvą.
 - b. Įsukite išvesties jungtį (B) į purkštuvą.
6. Priveržkite išvestis jungtis ir vėl prijunkite žarną (A) prie purkštuvu. Twirtai priveržkite veržliarakčiu.




Pistoleto valymas

1. Kiekvieną kartą, kai plaunate sistemą, vandeniu arba plovimo skysčiu ir šepeteliu išplaukite pistoleto skysčio filtrą. Pakeiskite pistoleto filtra, jeigu jis pažeistas.




2. Nuimkite purškimo antgalį ir antgalio apsaugos bei išplaukite vandeniu ar plovimo skysčiu ir šepeteliu.



3. Dažus nuo pistoleto išorės nuvalykite minkštu skudurėliu, sudrékintu vandeniu ar plovimo skysčiu.


Laikymas

Tinkamai laikomas purkštuvas bus paruoštas naudoti kitą kartą, kai jo prireiks.




Po valymo visada praskalaukite sistemą „Pump Armor“ laikymo skysčiu. Nuo purkštuvės likusio vandens ims rūdyti ir suges siurblys. Vadovaukitės **Valymas**, 25 psl., arba **Plovimas stipria srove**, 27 psl.

- Prieš padėdami laikyti purkštuvą įsitinkinkite, kad visas vanduo išleistas iš purkštuvės ir žarnų.
 - Neleiskite, kad vanduo užsaltų purkštuvę arba žarnoje.
 - Nelaikykite purkštuvą neišleidę slėgio.
 - Laikykite purkštuvą patalpoje.
1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 16 psl.
 2. Modeliuose su stovu įstatykite įsiurbimo vamzdelį į „Pump Armor“ skysčio buteliuką, o išleidimo vamzdelį į atliekų indą.




3. Modeliuose su piltuvu įpilkite „Pump Armor“ į piltuvą ir įstatykite išleidimo vamzdelį į atliekų indą.

4. Nustatykite pripildymo / purškimo vožtuvą į padėtį „PRIME“ (pripildymas).



5. Pasukite ON/OFF (įjungimo / išjungimo) jungiklį į padėtį **ON** (įjungta).
6. Sukite slėgio reguliavimo rankenelę pagal laikrodžio rodyklę, kol siurblys įsiungs.



7. Kai laikymo skystis pradedą tekėti iš išleidimo vamzdelio (5–10 sekundžių) pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį **OFF** (išjungta).
8. Nustatykite užpildymo / purškimo vožtuvą į padėtį SPRAY (purškimas), kad laikymo skystis purkštuvėje išliktų laikymo metu.
9. Pritvirtinkite plastikinį maišelį aplink įsiurbimo ir išleidimo vamzdelį, kad sulaikytų visus lašus.

Nuorodos

Purškimo antgalio pasirinkimas

Antgalio dydžio pasirinkimas

Purškimo antgaliai būna su įvairaus dydžio angomis įvairiems skysčiams purkšti. Jūsų purkštuvąs pateikiamas su antgaliu, tinkamų daugeliui purškimo darbų. Naudodamis dangų lenteles 22 puslapyje, galite nustatyti rekomenduojamų antgalio angų dydžių diapazoną kiekviename skysčių tipui.

Patarimai:

- Purškiant antgalis dyla ir jo anga didėja. Pradžioje pasirinkę antgalio angos dydį mažesnį nei maksimalus leidžiamas, galésite ilgiau purkšti leidžiamose purkštuvu ribose.
- Naudokite didesnes antgalio angas storesnėms dangoms ir mažesnes antgalio angas plonesnėms dangoms.
- Naudojant antgaliai dyla, todėl juos reikia reguliarai keisti.
- Antgalio angos dydis lemia srauto greitį – dažų kiekį, einantį iš pistoleto.

Ventiliatoriaus plotis

Srauto plotis yra purškimo juostos dydis, kuris nusako kiekvienu praėjimu padengiamą plotą.


Patarimai:

- Pasirinkite srauto plotį, geriausiai tinkamą purškiamam paviršiui.
- Platesnis srautas užtikrina geresnį placių, atvirų paviršių padengimą.
- Siauresniu srautu patogiau purkšti mažus, uždarus paviršius.

Antgalio numero paaiškinimas


Paskutiniai trys antgalio partijos numero skaitmenys (t.y.: 221413) pateikia informaciją apie angos dydį ir srauto plotį ant paviršiaus, kai pistoletas laikomas 12 col. (30,5 cm) atstumu nuo purškiamo paviršiaus.

Pirmas skaitmuo, padaugintas iš dviejų = apytikslis srauto plotis.



Paskutiniai du skaitmenys = antgalio angos dydis tūkstantosiomis colio dalimis.

Valymo skysčio suderinamumas



Alyvos arba vandens pagrindu pagamintos medžiagos

- Kai purškiate **vandens pagrindu pagamintas** medžiagas, kruopščiai praplaukite sistemą vandeniu.
- Kai purškiate **alyvos pagrindu pagamintas** medžiagas, kruopščiai praplaukite sistemą mineraliniu skiedikliu arba sudeginamu, alyvos pagrindu pagamintu plovimo skysčiu.
- Jeigu norite purkšti **vandens pagrindu pagamintas** medžiagas **po to, kai buvo purškiamos alyvos pagrindu pagamintos** medžiagos, pirmiausia kruopščiai praplaukite sistemą vandeniu. Vanduo, tekantis iš išleidimo vamzdelio, turi būti švarus ir be tirpiklių, **tik tada** galésite pradēti purkšti vandens pagrindu pagamintą medžią.

Nuorodos

- Jeigu norite purkšti **alyvos pagrindu pagamintas** medžiagas po to, kai buvo purškiamos vandens pagrindu pagamintos medžiagos, pirmiausia gerai praplaukite sistemą mineraliniu tirpikliu arba suderinamu alyvos pagrindu pagamintu plovimo tirpalu. Iš išleidimo vamzdelio tekančiam tirpiklyje visiškai neturi būti vandens. Kai plaunate tirpikliais ir suderinamais alyvos pagrindu pagamintais plovimo skysčiais, visada vykdykite instrukcijas, pateiktas skyriuje **Statinio įžeminimo instrukcijos**, 34 psl.
- Kad atšokės skystis neužtikštū jums ant odos ar j akis, visada nukreipkite pistoletą į vidinę indo sienelę.

Statinio įžeminimo instrukcijos



Irenginius būtina įžeminti, kad būtu sumažinta statinių kibirkščių ir elektros smūgio rizika. Elektros ar statinės kibirkštys gali sukelti garų užsidegimą ar sprogimą. Netinkamai įžeminus gali kilti elektros smūgio pavojus. Tinkamai įžeminant irengiamas laidas, kuriuo gali nutekėti elektros srovė.


Kai plaunate purkštuvą arba išleidžiate slėgį, visada naudokite metalinį indą alyvos pagrindu pagamintoms medžiagoms, kurias reikia plauti suderinamais alyvos pagrindu pagamintais plovimo skysčiais.

Vadovaukitės atitinkamomis vietos taisyklėmis. Naudokite tik laidžius metalinius indus, padėtus ant laidaus paviršiaus, pvz., betono.


Nedékite indo ant nelaidaus paviršiaus, pvz., popieriaus ar kartono, kuris trukdo tinkamai įžeminti.



Visada įžeminkite metalinį indą: prijunkite įžeminimo laidą prie indo. Vieną galą prispauskite prie indo, kitą – prie faktinės įžeminimo vietas, pvz., vandens čiaupo.



Kad būtu užtikrintas nepertraukiamas įžeminimas, kai purkštuvas plaunamas ar išleidžiamas slėgis, laikykite metalinę purškimo pistoletą dalį tvirtai prispaudę prie įžeminto metalinio indo šono, tada nuspauskite pistoleto gaiduką.



Trumpi paaiškinimai

10 psl.	Pavadinimas	Aprašas
A	Pripildymo / purškimo vožtuvas	PRIME (pripildymo) padėtyje skystis nukreipiamas į išleidimo vamzdelį. Purškimo padėtyje suspaustą skystį nukreipia į dažų žarną. Automatiškai išleidžia sistemos slėgio atsiradus slėgio pervišui.
B	„PushPrime“ mygtukas	Paspaudus, spusteli įleidimo rutuliuką ir jį atlaisvina.
C	Slėgio reguliavimo rankenėlė	Didina (pagal laikrodžio rodykle) ir mažina (prieš laikrodžio rodykle) skysčio slėgi siurblyje, žarnoje ir purškimo pistolete. Norėdami pasirinkti funkciją, suligiuokite simbolį ant slėgio reguliavimo rankenėlės su nustatymo indikatoriumi, žr. 16 psl.
D	Ijungimo / išjungimo jungiklis	Ijungia ir išjungia purkštuvą.
E	Įsiurbimo vamzdelis / piltuvas	Įsiurbia skystį iš dažų indo į siurblį.
F	Išleidimo vamzdelis	Išleidžia skystį iš sistemos užpildant ir išleidžiant slėgi.
G	Beoris purškimo pistoletas	Įspurškia skystį.
H	Apverčiamas purškimo antgalis	Suskaido purškiamą skystį, suformuoja purškimo srautą ir kontroliuoja skysčio srautą pagal angos dydį. Apverstoje padėtyje užsikimšę antgaliai išvalomi neišmontuoja.
J	Antgalio apsauga	Sumažina riziką patirti traumą dėl įsiskverbusio skysčio.
K	Pistoletu gaiduko užraktas (14 psl.)	Apsaugo nuo atsitiktinio purškimo pistoletu paleidimo.
L	Pistoletu skysčio įleidimo jungtis	Srieginė jungtis beorei žarnai.
M	Pistoletu skysčio filtras	Filtruoja i purškimo pistoletu patenkantį skystį, kad sumažintų antgalio užsikimšimus.
N	„ProXChange“ siurblys	Pumpuoja skystį, pakelia jo slėgi ir tiekia ji į dažų žarną.
P	Siurblio skysčio išleidimo jungtis	Srieginė jungtis beorei žarnai.
Q	Beorė žarna	Transportuoja aukšto slėgio skystį iš siurblio į purškimo pistoletą.
R	„InstaClean™“ skysčio filtras	Filtruoja skystį, einantį iš siurblio, kad neužsikimštų antgalis ir būtų geresnė danga. Savaime išsivalo tik išleidžiant slėgi.
S	Indo laikiklis	Indui transportuoti už rankenos.
T	Įleidimo angos filtras	Apsaugo, kad į siurblį nepatektų nešvarumai.
U	Elektros kabelis	Jungiamas į maitinimo šaltinį.
V	Lengvos prieigos sklendė	Per lengvos prieigos sklendę galima greitai pasiekti siurblį. Atidarykite siurblio sklendę traukdam i už rankenėlės ir stumdam i sklendę nuo siurblio jėjimo angos.
W	Įsiurbimo / išleidimo vamzdelio gaubtelis	Skirtas įsiurbimo ir išleidimo žarnoms laikyti.
X	Siurblio nuémimo įrankis	Naudokite išpjovą rėmė siurblio pakuotei nuimti / įstatyti.
Z	Įleidimo vožtovo nuémimo įrankis	Išpjova rėmė naudojama kaip įrankis jėjimo vožtuvui greitai nuimti ir įstatyti be papildomų įrankių.
	Plovimo stipria sveve priedas	Skirtas sodo žarnai pri įsiurbimo vamzdelio prijungti, kai stipria sveve plaunami vandens pagrindu pagaminti skysčiai.

Techninė priežiūra

Reguliari techninė priežiūra yra svarbi, kad būtų užtikrintas tinkamas jūsų purkštuvo veikimas.



Veikla	Intervalas
Patikrinkite / išvalykite „InstaClean“ filtru, skysčio įleidimo sietelį ir pistoleto filtrą.	Kiekvieną dieną arba kaskart purškiant
Patikrinkite, ar neužsikimšusios variklio gaubto angos.	Kiekvieną dieną arba kaskart purškiant

PERSPĖJIMAS

Vidines šio purkštuvo dalis saugokite nuo vandens. Per angas gaubte aušinamos vidaus mechaninės ir elektroninės dalys. Vandeniui patekus į šias angas gali sutrikti purkštuvo veikimas arba purkštuvas gali visiškai sugesti.

Beorės žarnos

Patikrinkite, ar nepažeistos žarnos, kaskart, kai purškiate. Nebandykite remontuoti žarnos, jeigu sugadintas žarnos apvalkas arba jungtys. Nenaudokite trumpesnių nei 15 pėd. (7,6 m) žarnų. Priveržkite naudodamai du veržliaukčius.

Purkštuvo antgaliai

- Visada po purškimo išvalykite antgalius naudodamai suderinamą plovimo skystį ir šepetėlių.
- Antgalius gali tekti pakeisti po 15 galonų (57 litru) arba jei gali atlaikyti ir 60 galonų (227 litru), tai priklauso nuo dažų abrazyvumo.

Siurblio remontas

Kai susidėvi siurblio riebokšliai, dažai pradedą tekėti žemyn siurblio viduje.


- Įsigykite siurblio remonto komplektą ir prieš pradēdami kitą darbą įstatykite riebokšlius pagal instrukcijas, pateikiamas su komplektu.
- Žr. **Siurblio mazgas**, 52 psl. arba pasikonsultuokite su „Graco“ / MAGNUM igaliotuoju pardavėju, platintoju ar techninės priežiūros centru.

Siurblio nuémimas

„FinishPro“ purkštuvoose su piltuvu norint išimti siurbli, reikia nuimti piltuvą.


Prieš pradēdami bet kokį siurblio remontą, visada atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 16 psl.

- Patraukite lengvos prieigos sklendės šonuose esančias rankenėles į save ir stumkite sklendę į šoną nuo siurblio iėjimo galo.
- Tada pakelkite sklendę taip, kad jos atsilenkų nuo angos.




ti27463a

3. Nustumkite siurblio mazgą nuo tvirtinimo kaiščių.



„ProXChange“ nuémimo įrankis


Įrankis, skirtas „ProXChange“ mazgui nuimti, yra integruotas réme. Išsamios remonto instrukcijos pateikiamos siurblio remonto vadove.



Įleidimo vožtuvo nuémimas


Įrankis, skirtas įleidimo vožtuvo mazgui nuimti, yra integruotas réme. Jeigu įtariate, kad įleidimo vožtuvas yra užstrigęs, išsimkite vožtuvo mazgą ir išvalykite arba pakeiskite.

1. Nuimkite įsiurbimo vamzdelį arba piltauvą nuo purkštuvu.
2. Įstatykite siurblio įleidimo galą į rémą ir atlaisvinkite įleidimo vožtuvą. Išimkite įleidimo vožtuvą.



PERSPĖJIMAS

Nepameskite rutuliuko ir spyruoklés, esančių įleidimo vožtuvo mazge. Jie gali iškristi, kai įleidimo vožtuvas išimamas. Be rutuliuko ir spyruoklés siurblys neužsipildys.




3. Išvalykite visus nešvarumus ir sudžiūvusius dažus iš ertmės ir vél įstatykite rutuliuką bei spyruoklę. Priveržkite įleidimo vožtuvą prie siurblio naudodami réme integroutą įrankį.


Techninė priežiūra

Siurblio įrengimas


- Užstumkite siurblio mazgą ant tvirtinimo kaiščių.



- Stumkite siurblio trauklę aukštyn arba žemyn, kol dangtelis bus vienamelyje su angą apkaboje.




- Užlenkite siurblio lengvos prieigos sklendę, kad užsidarytų, stumdami sklendę link siurblio jėjimo pusės.



PASTABA. Prieš dirbant purkštuviu sklendę turi būti visiškai uždaryta ir užfiksuota.

Trikčių aptikimas ir šalinimas



- Prieš tikrindami arba remontuodami pistoletą atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 16 psl.
- Pradžioje pateikiami dažniausiai pasitaikantys kiekvienos problemos sprendimai, ieškodami sprendimo pradékite nuo pradžių ir žiurékite toliau.
- Prieš nešdami purkštuvą į įgaliotajių priežiūros centra, viską patikrinkite pagal šią gedimų aptikimo ir šalinimo lentelę.

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Variklis neveikia: (patikrinkite, ar purkštuvas prijungtas prie maitinimo tinklo ir ar jungtas maitinimo jungiklis.)	Lengvos prieigos sklendė iki galio neuždaryta. Slėgio reguliavimo rankenėlė nustatytais nulinis slėgis.	Įsitikinkite, kad lengvos prieigos sklendė yra uždaryta ir užsklesta. Žr. 38 psl. Pasukite slėgio reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad padidėtų slėgis.
	Elektros lizde nėra įtampos.	Įšbandykite lizdą žinomai veikiančiu įrenginiu. Ijunkite grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį. Raskite veikiantį lizdą. Ijunkite pastato grandinės pertraukiklį arba pakeiskite saugiklį.
	Pažeistas ilgiklio laidas.	Pakeiskite ilgintuvu kabelį. Žr. 5 psl.
	Pažeistas purkštuvo elektros laidas.	Patikrinkite, ar nėra pažeista izoliacija arba laidai. Pakeiskite elektros laidą, jeigu jis pažeistas.
	Siurblys istringės (Dažai sudžiūvo siurblyje arba Vanduo užšalo siurblyje.)	Išunkite įjungimo / išjungimo jungiklį ir atjunkite purkštuvą nuo elektros lizdo. Jeigu vanduo užšalės, NEBANDYKITE paleisti purkštuvo, kol jis visiškai neatitirps, nes galite sugadinti variklį, valdymo plokštę ir (arba) transmisijos pavara. Padékite purkštuvą į šiltą vietą kelioms valandoms. Patikrinkite, ar siurblys laisvai juda, nuėmė gaubtą ir pasukdami ventiliatorių. Jeigu jis neužšalės, patikrinkite, ar siurblyje nėra sudžiūvusių dažų. Jeigu dažai sudžiūvo siurblyje. Žr. 36 psl. Jeigu variklis nepasileidžia, kai siurblys išimtas, pasikonsultuokite su „Graco“ / „Magnum“ įgaliotuoju pardavėju, platintoju ar techninės priežiūros centru.
	Variklis arba valdiklis yra sugadintas.	Pasikonsultuokite su „Graco“ / „Magnum“ įgaliotuoju pardavėju, platintoju ar techninės priežiūros centru.

Trikčių aptikimas ir šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Purkštuvas veikia, bet siurblys neprispildo arba pripildymas dingsta siurbliui veikiant.	Užstrigės įleidimo vožtuvo rutuliukas.	Paspauskite mygtuką „PushPrime“, kad rutuliukas pajudėtų ir siurblys galėtų tinkamai prisipildyti, ARBA praplaukite stipria srove purkštuvą, žiūrėkite 27 psl.
(Siurblys sukasi, tačiau nepumpuoja dažų ir nesukuria slėgio.)	Pripildymo / purškimo vožtuvas yra „SPRAY“ (purškimo) padėtyje.	Pasukite užpildymo / purškimo vožtvavą žemyn į užpildymo padėtį, kol dažai ištekės iš išleidimo vamzdelio. Siurblys užpildytas.
	Siurblys nebuvo užpildytas plovimo skysčiu. (Tiršti skysčiai gali neužpildyti siurblio, jeigu pries tai neužpildysite plovimo skysčiu.)	Išimkite įsiurbimo vamzdelį iš dažų. Užpildykite siurblij alyvos arba vandens pagrindu pagamintu plovimo skysčiu. Žr. 18 psl.
	Nuosėdos dažuose.	Filtruokite dažus. Žr. 15 psl.
	Tiršti arba „lipnūs“ dažai.	Kai kurie skysčiai užsipildys greičiau, jeigu įjungimo / išjungimo jungiklį trumpam išjungsite, kad siurblys sulėtėtų ir sustoty. Jeigu reikia, įjunkite ir išjunkite įjungimo / išjungimo jungiklį keletą kartų.
	Užsikimšes įleidimo sietelis arba įsiurbimo vamzdelis nejmerktas į dažus.	Išvalykite nešvarumus iš įleidimo sietelio ir išitikinkite, kad įsiurbimo vamzdelis jmerktas į dažus.
	Užterštas įleidimo vožtuvo rutuliukas arba jo įvorė.	Išimkite įleidimo jungtį. Išvalykite arba pakeiskite rutuliuką ir įvorę. Žr. 37 psl.
	Įsiurbimo vamzdelis nesandarus.	Patirkrinkite, ar įsiurbimo vamzdelio jungtis néra įskilusi ir nepraleidžia vakuumo.
	Užstrigės išleidimo vožtuvo rutuliukas.	Atsukite išleidimo vožtuvą, nuimkite ir išvalykite mazgą.
	Užpildymo / purškimo vožtuvas yra susidėvėjęs arba užsikimšes teršalais.	Pristatykite purkštuvą į „Graco“ / MAGNUM įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Trikčių aptikimas ir šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Siurblys pripildytas, bet nepavyksta gauti gero padengimo.	Purškimo antgalis gali būti dalinai užsikimšęs.	Užsikimšusio antgalio valymas. Žr. 24 psl.
	Apverčiamas purškimo antgalis yra padėtyje UNCLOG (užsikimšimo valymas).	Pasukite purškimo antgalio rodyklės formos rankenelę, kad ji būtų nukreipta pirmyn į purškimo padėtį. Žr. 24 psl.
	Nuosėdos dažuose.	Filtruokite dažus. Žr. 15 psl.
	Nustatytas per mažas slėgis.	Sulygiuokite slėgio reguliavimo rankenelės indikatorių į norimą purškimo padėtį. Žr. 22 psl.
	Užsikimšęs „InstaClean“ skysčio filtras.	Išvalykite arba pakeiskite „InstaClean“ skysčio filtrą. Žr. 31 psl.
	Užsikimšęs pistoleto skysčio filtras.	Išvalykite arba pakeiskite pistoleto skysčio filtrą. Žr. 31 psl.
	Pasirinktas per didelis purkštuvu pajęgumui purškimo antgalis.	Pakeiskite antgalį. Žr. 22 psl.
	Purškimo antgalis susidėvėjė daugiau nei leidžia purkštuvu pajęgumas.	Pakeiskite antgalį. Žr. 22 psl.
	Susidėvėjęs purškimo antgalio tarpiklis ir sandariklis arba jų nėra.	Pakeiskite tarpiklį ir sandariklį. Žr. 21 psl.
	Užsikimšęs įleidimo sietelis arba įsiurbimo vamzdelis neįmerktas į dažus.	Išvalykite nešvarumus iš įleidimo sietelio ir įsitirkinkite, kad įsiurbimo vamzdelis įmerktas į dažus.
	Ilgiklio laidas per ilgas arba per mažas laidą skersmuo.	Pakeiskite ilgintuvu kabelį. Žr. 5 psl.
	Įsiurbimo siurblio vožtuvas arba išleidimo siurblio vožtuvas susidėvėjës arba užsikimšës teršalaais.	Patikrinkite, ar nėra susidėvėjë arba užterštë įsiurbimo, arba išleidimo vožtuvas. <ul style="list-style-type: none"> - Pripildykite purkštuvą dažų. - Trumpam paspauskite pistoleto gaiduką. - Gaiduką atleidus, siurblys turi trumpai pasisuktį ir sustoti. - Jeigu siurblys toliau veikia, siurblio vožtuvas gali būti susidėvėjë arba užterštë. - išvalykite arba pakeiskite vožtuvus naudodami atitinkamus rinkinius. Žr. 52 psl.
	Medžiaga per tiršta.	Atskieskite medžiagą. Vykdykite gamintojo rekomendacijas.
	Beorë žarna per ilga (jeigu buvo pridėta papildoma dalis).	Nuimkite papildomą beorës žarnos dalį.


Trikčių aptikimas ir šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Purškimo pistoletas nustoja purkštti, kai gaidukas paspaustas.	Purškimo antgalis užsikimšės.	Užsikimšusio antgalio valymas. Žr. 24 psl.
	Sutriko purkštuvo užpildymas.	Ziūrėkite gedimą aptikimo ir šalinimo skyrių „Purkštuvas veikia, bet siurblys neužspildo arba pripildymas dingsta siurbliui veikiant“ 40 psl.
Kai dažai purškiami, jie nuteka žemyn sieną arba nuolydžiu.	Medžiaga dengiama per storai.	Judinkite pistoletą greičiau.
		Pasirinkite purškimo antgalį su mažesnio dydžio anga.
		Pasirinkite purškimo antgalį su platesniu srautu.
		Įsitikinkite, kad pistoletas yra pakankamai toli nuo paviršiaus.
Kai dažai purškiami, padengimas netinkamas.	Medžiaga dengiama per plonai.	Judinkite pistoletą lėčiau.
		Pasirinkite purškimo antgalį su didesnio dydžio anga.
		Pasirinkite purškimo antgalį su siauresniu srautu.
		Įsitikinkite, kad pistoletas yra pakankamai arti paviršiaus.
Purškiant labai kinta purškimo srauto forma.	Slėgio reguliavimo jungiklis susidėvėjęs, todėl labai kinta slėgis.	Pristatykite purkštuvą į „Graco“ / MAGNUM įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Nepavyksta paleisti purškimo pistoleto.	Ijungtas purškimo pistoleto gaiduko užraktas.	Pasukti gaiduko užraktą, kad ji išjungtumėte. Žr. 14 psl.
Dažai teka iš slėgio reguliatoriaus.	Slėgio reguliatorius susidėvėjęs.	Pristatykite purkštuvą į „Graco“ / MAGNUM įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Dažai teka per išleidimo vamzdeli.	Per didelis purkštuvo slėgis.	Pristatykite purkštuvą į „Graco“ / MAGNUM įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Dažai išteka iš siurblio.	Siurblio tarpikliai sudėvėti.	Pakeiskite siurblio riebokšlius nauju „ProXChange“ moduliu. Žr. 36 psl.
Variklis įkaitęs ir veikia su pertrūkiais. Variklis automatiškai išsi Jungia dėl per didelio karščio. Nepašalininus priežasties galima sugadinti įrenginį.	Užsikimšusios gaubto vėdinimo angos arba purkštuvas uždengtas.	Užtirkinkite, kad vėdinimo angos nebūtų uždengtos arba apipurkštatos, laikykite purkštuvą atviroje vietoje.
	Ilgiklio laidas per ilgas arba per mažas laidą skersmuo.	Pakeiskite ilgintuvu kabelį. Žr. 5 psl.
	Naudojamas nereguliuojamas elektros generatorius sukuria per aukštą įtampą.	Naudokite elektros generatorių su tinkamu įtampos regulatoriumi.
	Reikia keisti variklį.	Pristatykite purkštuvą „Graco“ / „Magnum“ įgaliotajam pardavėjui, platintojui ar į techninės priežiūros centrą.

Pastabos

17H211, 17H214 purkštuvai su stovu

Nuor.	Sukimo momentas
1	16–18 N•m (140–160 col./svar.)
2	3,5–4,0 N•m (30–35 col./svar.)
3	12–14 N•m (110–120 col./svar.)




17H211, 17H214 purkštuvų su stovu dalų sąrašas

Nuor. Dalis	Aprašas	Kiekis	Nuor. Dalis	Aprašas	Kiekis
1*	RINKINYS, variklis, <i>jeina</i> 1a, 22		22	VARŽTAS, įleidžiama šešiakampe galvute,	4
17F756	120 V, 17H211 modelis	1	23	savirsiegis	
17F758	230 V, 17H214 modelis	1	24	GAUBTELIS, kojelės	4
1a	RINKINYS, ventiliatorius		25	RANKENA, purkštuvė	1
287770	120 V, 17H211 modelis	1	116139	KOTAS, rankenos	1
16X980	230 V, 17H214 modelis	1		VAMZDELIS, įsiurbimo,	
2	17J863 RINKINYS, pavara ir apkaba, <i>jeina</i> 5	1	26	mazgas, <i>jeina</i> 44, 46, 47, 48, 49, 50,	1
3	LAIDAS, maitinimo		27	ETIKETE, priekinė ŽARNA, jungtis,	1
17J173	120 V, 17H211 modelis	1	30	1/4 col. x 50 péd.	
17L301	230 V, 17H214 modelis	1	240794	17H211 modelis	1
5	17J864 RINKINYS, apkaba	1	247340	17H214 modelis	1
6	117493 VARŽTAS, mech., hwhd	1		PISTOLETAS, purškimo,	
7	17J875 SIURBLYS, tūrinis	1	31	SG3	
8	17J865 SKYDAS, variklio, <i>jeina</i> 9, 56	1	288430	17H211 modelis	1
	VARŽTAS, mech.,		17J910	17H214 modelis	1
9	šešiakampe įleidžiama galvute, 25–61 x 13 cm (10–24 x 0,5 col.)	3	43	VARŽTAS, gręžiamas, HWH	1
	RINKINYS, gaubtas,		44	VAMZDELIS, išleidimo, <i>jeina</i> 46, 48	1
10	17J866 priekinis <i>jeina</i> 9, 10a, 10b, 10c, 12	1	45	GAUBTELIS, įsiurbimo / išleidimo	1
10a	17F233 GAUBTAS, siurblio, fiksuojamasis	1	46	KREIPTUVAS, spygliuotas	1
10b	17F262 GAUBTAS, laidas	1	47	SIETAS, 7/8-14	1
10c	128551 KABELIS, PC, trumpiklis	1	48	DIRŽELIS, tvirtinimo	1
	VARŽTAS, mech.,		49	POVERZLÉ, žarnos	1
12	115478 „Torx“, pusapvalė galvute	4	50	Sandarinamas žiedas	2
13	15X737 JUNGIKLIS, laikiklis	1	56▲	ETIKETĖ, įspėjimo	
	RINKINYS, valdiklis, <i>jeina</i>		17J027	17H211 modelis	1
15	15a, 16		17K017	17H214 modelis	1
	17J867 120 V, 17H211 modelis	1	57▲	KORTELĖ, įspėjamoji medicininė (heparodyta)	
	17J885 230 V, 17H214 modelis	1	222385	EN, ES, FR	1
15a	119276 SAUGIKLIS, 12,5 A, lėtai suveikiantis, 110–120 V	1	17A134	EN, ZH, KO	1
	SAUGIKLIS, 6,3 A lėtai suveikiantis, 230 V	1	67	LAIDO KOMPLEKTAS, ES, 17H214 modelis	1
16	117501 VARŽTAS, „Plastite“	1	68	LAIKIKLIS, kaiščio, 17H214 modelis	1
17	118899 JUNGIKLIS, svirtinis	1	69	LAIDO RINKINYS, ES, 17H214 modelis	1
	VARŽTAS, mech.,		72	ETIKETĖ, šoninė, GX 19	1
18	115498 lizdinis, šešiakampis, īleidžiama galvute	1		* Variklio šepetelių rinkinio užsakymo Nr. 17U193.	
	PLOKŠTĖ, variklio, tvirtinimo	1		▲ Keičiamyų etikečių „Pavojus“ ir „Įspėjimas“, ženklų ir kortelių galima gauti nemokamai.	
19	17G329 RĒMAS, stovo tvirtinimo	1			
20	15E823				

18H284, 18H285 purkštuvų su stovu dalys

18H284, 18H285 purkštuvų su stovu dalys

Nuor.	Sukimo momentas
	3,5-4,0 N•m (30-35 col./svar.)
	12-14 N•m (110-120 col./svar.)
	5-6 N•m (45-55 col./svar.)




18H284, 18H285 purkštuvų su stovu dalys

Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis	Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis
1	17F758	RINKINYS, remonto, variklis, 120 V <i>jeina 1a, 22</i>	1	23	15J699	DANGTELIS, vamzdelio	2
1a	16X980	VENTILATORIUS	1	24	276864	RANKENA, purkštuvo	1
2	17J863	RINKINYS, pavara ir apkaba	1	25	116139	KOTAS, rankenos	1
3	17L301	LAIDAS, maitinimo	1	27	17J025	ETIKETĖ, priekinė ŽARNA, jungtis,	
4	17J864	RINKINYS, apkaba VARŽTAS, maš.,	1	30	247340	1/4 col. x 50 péd. PISTOLETAS, purškimo, SG3	1
6	117493	šešiakamp. poveržlės galv.	1	31	243012	POVERŽLĖ, žarnos DEFLEKTORIUS,	1
7	17J874	RINKINYS, siurblio kasetė	1	32	115099	dantytasis GNYBTAS, išleidimo	1
8	17J865	SKYDAS, variklio, mėlynas, <i>jeina 9 ir etiketės</i> VARŽTAS, mech.,	1	34	244035	vamzdelio VAMZDELIS, išleidimo	2
9	118444	šešiakampe įleidžiamā galvute, 25–61 x 13 cm (10–24 x 0,5 col.) RINKINYS, gaubtas, priekinis, <i>jeina 9, 10a, 10b, 12, 14</i>	3	35	115489	RINKINYS, vamzdelis, siurbimo, <i>jeina 32, 34, 35, 36, 37a, 38, 39, 40</i> VAMZDELIS, siurbimo	1
10	17J866	GAUBTAS, laidas VARŽTAS, mech.,	1	36	195084	<i>jeina 32</i>	1
10a	128551	KABELIS, jungės, PC	1	37	17D156	GNYBTAS, vamzdelio SAVARŽA, spyruoklinė	2
10b	17F262	GAUBTAS, laidas VARŽTAS, mech.,	1	37a	17D155	RINKINYS, įleidimo angos sietelis GAUBTELIS, įsiurbimo /	1
12	115478	„Tortex“, pusapvale galvute	4	38	116295	išleidimo ETIKETĖ, įspėjimo	1
13	15X737	JUNGIKLIS, laikiklis GAUBTAS, siurblio, fiksuojamas RINKINYS, valdymo	1	39	195400	KORTELĖ, įspėjamoji medicininė (neparodyta)	1
14	17F233	skydas, 230 V, <i>jeina 15a, 16</i>	1	40	288716	ŽYMA, saugos, įspėjimo (herodoma)	1
15	17J885	SAUGIKLIS, 6,3 A lėtai suveikiantis	1	45	17H422	ŽYMA, saugos, stipria srove (neparodyta)	1
15a	129882	VARŽTAS, „Plastite“ RINKINYS, jungiklis, remontui, <i>jeina 13</i> VARŽTAS, mech.,	1	56▲	17J027	SKYSTIS, siurblio apsauginė medžiaga, 8 l (8 unc.) (neparodyta)	1
16	117501	lizdinis, šešiakampis, įleidžiamą galvute PLOKŠTĖ, variklio, tvirtinimo	1	57▲	179960	ŽENKLAS, kabinimas, patarimas (neparodyta)	1
17	24Y329	RINKINYS, dešinė kojelė <i>jeina 21a, 22, 23</i> RINKINYS, kairioji kojelė <i>jeina 21a, 22, 23</i>	1	222385	15G026	ŽENKLAS, perspėjimas, žarna (neparodyta)	1
18	115498	RINKINYS, kairioji kojelė <i>jeina 21a, 22, 23</i>	1	61	115648	RINKINYS, konversija, lakas, stovas (parduodama atskirai)	1
19	17G328	DANGTELIS, vamzdelio VARŽTAS, įleidžiamā	1	62	17V354	▲ Keičiamyų etikečių „Pavojus“ ir „Įspėjimas“, ženklių ir kortelių galima gauti nemokamai.	1
20	16E836	šešiakampe galvute, savisriegis	12	64	18H123	18H123	1
21	16E837	DANGTELIS, vamzdelio VARŽTAS, įleidžiamā	1	65▲	15G026	15G026	1
21a	15J695	šešiakampe galvute, savisriegis	12	17L305	17L305	17L305	1

24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221, 18H203 purkštuvai su DI stovu

Nuor.	Sukimo momentas
2	3,5–4,0 N•m (30–35 col./svar.)
3	12–14 N•m (110–120 col./svar.)



ti27281b


24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221 DI purkštuvų su DI stovu dalių sąrašas

Nuor.	Dalis	Aprasas	Kiekis	Nuor.	Dalis	Aprasas	Kiekis	
1*		RINKINYS, variklis, <i>jeina 1a, 22</i> 120 V, 24Y680 modelis (A serija)	1	21	15G838	GAUBTELIS, jsiurbimo / išleidimo	1	
	17K684	120 V, 24Y680 modelis (B serija)	1	22	128795	VARŽTAS, išleidžiamas šešiakampe galvute, savisriegis	4	
	17F757	120 V, 24Y680 modelis 230 V, 17G183, 17H218, (A serija)	1	24	17D161	VAMZDELIS, jsiurbimo, mazgas <i>jeina 24a–24e, 46, 47</i>	1	
	17L083	17H219, 17H221 modeliai 230 V, 17G183, 17H218, (B serija)	1	24a	195108	VAMZDELIS, išleidimo	1	
	17F758	17H219, 17H221 modeliai (B serija)	1	24b	116295	GNYBTAS, vamzdelio	1	
				24c	195400	SPAUSTUKAS, vamzdelio	1	
				24d	115489	GNYBTAS, išleidimo vamzdelio	2	
1a	16X980	RINKINYS, ventiliatorius	1	24e	115099	POVERŽLĘ, žarnos	1	
2	17J869	RINKINYS, pavara ir apkaba, <i>jeina 5</i>	1	25	17J029	ETIKETĘ, dešinioji	1	
3		LAIDAS, maitinimo		26	17J030	ETIKETĘ, kairioji	1	
	17J173	120 V, 24Y680 modelis	1	27	17J028	ETIKETĘ, priekinė	1	
	17J175	230 V, 17G183 modelis	1	30	247340	ŽARNA, jungtis, 1/4 col. x 50 péd.	1	
	17J405	230 V, 17H219, 17H221 modeliai	1	31		PISTOLETAS, purškimo 24Y680, 17G183, 17H218, 17H221 modeliai	1	
	19F991	230 V, 18H203 modelis	1	31	17J910	288427	17H219 modelis	1
	17L301	230 V, 17H218 modelis	1	34	122667	VARŽTAS, gręžiamas, HWH	1	
5	17J864	RINKINYS, apkaba	1	41	17J444	DIRŽAS, pernešimo	1	
7	17J908	SURBLYS, tūrinis	1	42	17J277	DÉKLAS, lašėjimo	1	
8		SKYDAS, variklio <i>jeina 9, 56</i> 24Y680, 17H219, 17H221 modeliai (A serija)	1	45	245856	RINKINYS, matuoklis, slėgio, 17G183, 17H218 modeliai	1	
	17K688	24Y680, 17H219, 17H221 modeliai (B serija)	1	46	244035	DEFLEKTORIUS, dantytasis	1	
	17J865	17G183, 17H218 modeliai (A serija)	1	47	288716	SIETAS	1	
	17L101	17G183, 17H218 modeliai (B serija)	1	48	120736	VARŽTAS, šešiakampis, flanšinis	1	
	17J887	VARŽTAS, mech., šešiakampe	1	49	102040	VERŽLĘ, fiksuojamoji, šešabriaunė	1	
9	118444	<i>jeleidžiama galvute, 25–61 x</i> 13 cm (10–24 x 0,5 col.)	3	56▲		ETIKETĘ, įspėjimo		
		RINKINYS, gaubtas, prk. <i>jeina</i> 9, 10a, 10b, 10c, 12	1	17K018	24Y680, 17H221 modeliai	1		
10	17J866	GAUBTAS, siurblio, fiksuojamas	1	16G596	17G183, 17H218 modeliai	1		
10a	17F233	GAUBTAS, 222385	1	17K016	17H219 modelis	1		
10b	17F262	GAUBTAS, laidas	1		KORTELE, įspėjamoji medicininė (neparodyta)			
10c	128551	KABELIS, PC, trumpiklis	1	17A134	EN, ES, FR	1		
12	115478	VARŽTAS, mech., „Tork“, pusapvale galvute	4	58▲	EN, ZH, KO	1		
13	15X737	JUNGIKLIS, laikiklis	1	17K020	ETIKETĘ, įspėjamoji, laido			
14	17J618	SKYDAS, dažų	1	15H087	24Y680, 17H221 modeliai	1		
15		RINKINYS, valdiklis <i>jeina</i> 15a, 16		67	242001	17H219, 17H221 modelis	1	
	17J867	120 V, 24Y680 modelis	1	68	195551	LAIKIKLIS, kaiščio, 17H218, 17H221, 17H219 modeliai	1	
	17J885	230 V, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221 modeliai	1	69	287121	LAIDO RINKINYS, Italija, Danija, Švedija, 17H218 modelis	1	
15a	119276	SAUGIKLIS, 12,5 A, lėtai suveikiantis, 110–120 V	1	70	17J242	LAIDO KOMPLEKTAS, JK, 17H218 modelis	1	
	129882	SAUGIKLIS, 6,3 A, lėtai suveikiantis, 230 V	1	71	242005	LAIDO RINKINYS, AU, 17H221, 17H219 modeliai	1	
16	117501	VARŽTAS, „Plastite“	1		* Variklio šepetelių rinkinio užsakymo Nr. 17U193.			
17	118899	JUNGIKLIS, svirtinis	1		▲ Keičiamujų etikečių „Pavojus“ ir „Įspėjimas“, ženkly ir kortelių galima gauti nemokamai.			
18	115498	VARŽTAS, mech., lizdinis, šešiakampis, išleidžiamas	1					
19	17F940	REMAS, tiesiogiai įmerkiamas	1					
20	15G857	GAUBTELIS, kojelės	2					

17F924, 17G184, 17H222, 17H223 purkštuvai su piltuvu

17F924, 17G184, 17H222, 17H223 purkštuvai su piltuvu

Nuor.	Sukimo momentas
1	1,5–2 N•m (15–20 col./svar.)
2	3,5–4,0 N•m (30–35 col./svar.)
3	12–14 N•m (110–120 col./svar.)



17F924, 17G184, 17H222, 17H223 purkštuvų su piltuvu dalių sąrašas


Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis	Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis
1*		RINKINYS, variklis, <i>jeina</i>		26	17J244	MAZGAS, piltuvo, <i>jeina</i>	1
		1a, 22		26a	115099	26a, 35	1
	17F757	120 V, 17F924 modelis	1	27	17J819	POVERŽLĖ, žarnos	1
	17F758	230 V, 17G184, 17H222,	1			KAMŠTIS	1
		17H223 modeliai				ŽARNA, jungtis, 0,46 cm	
1a	16X980	RINKINYS, ventiliatorius	1	30	214698	x 7,62 m (3/16 col. x	1
2	17J863	RINKINYS, pavara ir	1			25 péd.)	
3		apkaba, <i>jeina</i> 5		31	17J261	PISTOLETAS, purškimo,	1
		LAIDAS, maitinimo		35	17H417	FTX	
	17J173	17F924 modelis	1	36	112133	DANGTIS, piltuvo	1
	17J175	17G184 modelis	1			SIETAS, piltuvo	1
	17L301	17H222, 17H223	1	37	17H419	SPAUSTUKAS, išleidimo	1
5	17J864	modelliai				žarnos	
7	17J909	RINKINYS, apkaba	1	38	244035	DEFLEKTORIUS,	1
		SIURBLYS, tūrinis	1			dantytasis	
8	17J887	SKYDAS, variklio, <i>jeina</i>	1			VAMZDELIS, išleidimo,	1
		9, 56		39	17K336	<i>jeina</i> 37, 38	
		VARŽTAS, mech.,		56▲		ETIKETĖ, įspėjimo	
9	118444	šešiakampe įleidžiamā				17J912	1
		galvute, 25–61 x 13 cm	7			17F924 modelis	
		(10–24 x 0,5 col.)				17G184, 17H222	1
		RINKINYS, gaubtas,				16G596	1
10	17J866	priekinis <i>jeina</i> 9, 10a, 10b,	1			modeliai	
		10c, 12		57▲		17K016	1
10a	17F233	GAUBTAS, siurblio,	1			17H223 modelis	
		fiksuojančios				KORTELĖ, įspėjamoji	
10b	17F262	GAUBTAS, laidas	1			medicininė (neparodyta)	
10c	128551	KABELIS, PC, trumpiklis	1	222385		EN, ES, FR	1
12	115478	VARŽTAS, mech., „Trox“,	4	17A134		EN, ZH, KO	1
		pusapvalė galvute		58▲		ETIKETĖ, įspėjimo, laido	
13	15X737	JUNGIKLIS, laikiklis	1			17F924 modelis	1
		RINKINYS, valdiklis <i>jeina</i>		15H085		17H223 modelis	1
15		15a, 16		15H087		LAIDO RINKINYS, ES,	1
		17J867	120 V, 17F924 modelis	66	242005	17H223 modelis	
		230 V, 17G184, 17H222,	1			LAIDO RINKINYS, ES,	1
		17H223 modeliai	1			17H222, 17H223	1
15a	119276	SAUGIKLIS, 12,5 A, létai	1	67	242001	17H222, 17H223	1
		suveikiantis, 110–120 V				modeliai	
		SAUGIKLIS, 6,3 A, létai	1	68	195551	LAIKIKLIS, kaiščio,	
	129882	suveikiantis, 230 V	1			17H222, 17H223	1
16	117501	VARŽTAS, „Plastite“	1	69	287121	modeliai	
17	118899	JUNGIKLIS, svirtinis	1			LAIDO RINKINYS, Italija,	
		VARŽTAS, mech., lizdinis,		70	17J242	Danija, Švedija, 17H222	1
18	115498	šešiakampis, įleidžiamā	1			modelis	
		galvute		71		LAIDO RINKINYS, JK,	1
20	17H426	RĒMĀS, piltuvo	1			17H222 modelis	
		VARŽTAS, įleidžiamā	1	72		ETIKETĖ, kairioji pusė	
22	128795	šešiakampe galvute,	4			17F947	17F924, 17H223 modeliai
		savisiriegis				17J041	1
23	120151	LAIKIKLIS, „Caplug“	2			17G184, 17H222 modeliai	1
24	17H593	GAUBTAS, uždanga	1			ETIKETE, dešinioji pusė	
25	17K640	DRĘKINTUVAS, kojinis	4			17F946	17F924, 17H223 modeliai
						17J039	1
						17G184, 17H222 modeliai	

* Variklio šepetelių rinkinio užsakymo Nr. 17U193.

▲ Keičiamujų etikečių „Pavojus“ ir „Įspėjimas“, ženklių ir kortelių galima gauti nemokamai.

Siurblio mazgas

Nuor.	Sukimo momentas	Nuor.	Sukimo momentas
1	16–18 N•m (140–160 col./svar.)	4	25–28 N•m (220–250 col./svar.)
2	30–37 N•m (270–330 col./svar.)	5	36–43 N•m (320–380 col./svar.)
3	40–48 N•m (30–35 péd./svar.)		




ti27488a

Siurblio dalių sąrašas

Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis	Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis
1	17G447	KORPUSAS, siurblio 17F924, 17G184,		12	288747	RINKINYS, filtro (idiegtas ne visuose modeliuose.)	1
	17H605	17H222, 17H223 modeliai	1	13	120776	TARPIKLIS, žiedinis	1
2	17D364	KREIPIAMASIS, rutuliukas	1	14	24Y327	RINKINYS, lizdo remontui, <i>jeina</i> 12, 13	1
3	128336	SPYRUOKLĖ, kompresijos	1	15	17J880	RINKINYS, išleidimo vožtuvo remontui,	1
4	105445	RUTULIUOKAS, 13 cm (0,5 col.)	1	16	128323	<i>jeina</i> 42 SPYRUOKLĖ, vožtuvo	1
5	117501	VARZTAS, mech., lizdinis, HWH	2	21	16D531	TARPIKLIS, sandarinimo žiedas	1
6		RINKINYS, išleidimo korpusas <i>jeina</i> 2, 3, 4, 6a 24Y680, 17G183,		25	24Y472	RINKINYS, remonto, siurblio stūmoklio, <i>jeina</i> 16, 21	1
	17J876	17H218, 17H219, 17H221 modeliai	1	28		RINKINYS, slėgio regulatorius <i>jeina</i> 5, 28a, 28b, 28c, 29, 30	
	17J877	17H211, 17H214 modeliai	1		17J881	17H211, 17H214 modeliai	1
		17F924, 17G184,				24Y680, 17F924,	
	17J924	17H222, 17H223 modeliai	1			17G183, 17G184,	
6a	124582	TARPIKLIS, žiedinis	1		17J927	17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223 modeliai	1
7	17J878	RINKINYS, „PushPrime“ <i>jeina</i> 7a, 7b	1	28a	15A464	ETIKETĖ, valdymo	1
7a	16P303	TARPIKLIS, sandarinimo	1	28b	17P739	ETIKETĖ, valdymo	1
7b	17K420	žiedas	1	28c	106555	Sandarinamasis žiedas	1
8		ETIKETĖ, „PushPrime“		29	17F227	LAIKIKLIS, elektrinės jungties	1
		RINKINYS, vožtuvas,				RINKINYS, skydas, laidas	
	235014	išleidimo, <i>jeina</i> 9, 10, 11 17H211, 17H214 modeliai	1	30		17H211, 17H214 modeliai	1
		24Y680, 17F924,				24Y680, 17F924,	
		17G183, 17G184,				17G183, 17G184,	
	17J925	17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223 modeliai	1		17J882	17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223 modeliai	1
9		PAGRINDAS, vožtuvuo				TARPIKLIS, žiedinis	1
	224807	17H211, 17H214 modeliai	1	42	122486	MATUOKLIS, slėgio	
10		RANKENA, vožtuvuo, išleidimo		43	16X147	17F924, 17G184, 17H222, 17H223 modeliai	1
	187625	17H211, 17H214 modeliai	1			JUNGTIS, sukamoji	
		24Y680, 17F924,				17F924, 17G184,	
		17G183, 17G184,				17H222, 17H223 modeliai	1
	15Y185	17H218, 17H219, 17H221, 17H222, 17H223 modeliai <i>jeina</i> 11	1	44	155541	KAIŠTIS, su grioveliu,	
11	111600	KAIŠTIS, su grioveliu, modeliai	1				


Laidų jungimo schemos

110–120 V



ti27233a

230 V



Techninės specifikacijos

GX 19, GX 21, „FinishPro“ GX 19

	JAV	Metrinė sistema		
Purkštuvas				
Didžiausias skysčio darbinis slėgis	3000 psi	207 barų, 20,7 MPa		
Didžiausias tiekimo srautas				
GX 19 / „FinishPro“ GX 19	0,38 gpm	1,4 lpm		
GX 21	0,47 gpm	1,8 lpm		
Didžiausias leidžiamas antgalio dydis				
GX 19 / „FinishPro“ GX 19	0,019 colio	0,048 mm		
GX 21	0,021 colio	0,053 mm		
Skysčių išleidimo angos dydis pagal NPSM standartą	1/4 col.	1/4 col.		
Generatoriaus mažiausia galia	3500 W			
Techniniai elektros sistemos reikalavimai				
GX 19	110–120 V, 8 A / 220–240 V, 5 A			
GX 21	110–120 V, 12 A / 220–240 V, 10 A			
Matmenys				
Aukštis				
Stovas	18,4 colio	46,7 cm		
DI stovas	22 colio	55,9 cm		
Piltuvas	19,6 colio	49,8 cm		
Ilgis				
Stovas	16,7 colio	47,5 cm		
DI stovas	18,4 colio	46,7 cm		
Piltuvas	20,2 colio	51,3 cm		
Plotis				
Stovas	13,5 colio	34,3 cm		
DI stovas	12 colio	30,5 cm		
Piltuvas	13,5 colio	34,3 cm		
Svoris				
Stovas	25 svar.	11,3 kg		
DI stovas	29 svar.	13,2 kg		
Piltuvas	28 svar.	12,1 kg		
Sandėliavimo temperatūrų diapazonas ♦❖	Nuo -30° iki 160 °F	Nuo -35° iki 71 °C		
Darbinės temperatūros diapazonas ✓	Nuo 40° iki 115 °F	Nuo 4° iki 46 °C		

GX 19, GX 21, „FinishPro“ GX 19

	JAV	Metrinė sistema		
Triukšmas**				
Garso slėgis		83 dBA*		
Garso galia		93 dBA*		
Konstrukcinės medžiagos				
Drėkinamosios medžiagos visuose modeliuose	nerūdijantysis plienas, žalvaris, oda, itin didelio molekulinio svorio polietilenas (UHMWPE), karbidas, nailonas, aluminis, PVC, polipropilenas, fluoroelastomeras			
Pastabos				
* Slėgis įjungiant ir poslinkis kiekvieno ciklo metu gali kisti atsižvelgiant į siurbimo sąlygas, išleidimo galvutę, oro slėgį ir skysčio tipą.				
** Garso slėgis išmatuotas 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo jrrangos. Garso galia išmatuota pagal ISO-9614 standartą.				
<p>◆ Kai siurblys laikomas nejpylus neužšaļančio skysčio. Jeigu siurblyje užsals vanduo ar lateksiniai dažai, siurblys suges.</p> <p>❖ Nuo smūgio žemoje temperatūroje gali būti pažeistos plastikinės dalys.</p> <p>✓ Dėl labai žemos ar labai aukštos temperatūros pasikeitus dažų klampumui gali nukentėti purkštuvo veikimo kokybė.</p>				

Kalifornijos pasiūlymas 65

KALIFORNIJOS GYVENTOJAI

⚠ ISPĖJIMAS. Vėžys ir žala reprodukcinei sistemai – www.P65warnings.ca.gov.

Techninės specifikacijos

GX FF

	JAV	Metrinė sistema		
Purkštuvas				
Didžiausias skysčio darbinis slėgis	3000 psi	207 barų, 20,7 MPa		
Didžiausias tiekimo srautas	0,38 gpm	1,4 lpm		
Didžiausias leidžiamas antgalio dydis	0,019 colio	0,048 mm		
Skysčių išleidimo angos dydis pagal NPSM standartą	1/4 col.	1/4 col.		
Generatoriaus mažiausia galia	1500 W			
Techniniai elektros sistemos reikalavimai	110–120 V, 8 A / 220–240 V, 5 A, 1Ø			
Matmenys				
Aukštis	19,6 colio	49,8 cm		
Ilgis	20,2 colio	51,3 cm		
Plotis	13,5 colio	34,3 cm		
Svoris	31 svar.	14,1 kg		
Sandėliavimo temperatūrų diapazonas ◆❖	Nuo -30° iki 160 °F	Nuo -35° iki 71 °C		
Darbinės temperatūros diapazonas ✓	Nuo 40° iki 115 °F	Nuo 4° iki 46 °C		
Triukšmas**				
Garso slėgis	83 dBA*			
Garso galia	93 dBA*			
Konstrukcinės medžiagos				
Drėkinamosios medžiagos visuose modeliuose	nerūdijantysis plienas, žalvaris, oda, itin didelio molekulinių svorio polietilenas (UHMWPE), karbidas, nailonas, aluminis, PVC, polipropilenas, fluoroelastomeras			
Pastabos				
* Slėgis įjungiant ir poslinkis kiekvieno ciklo metu gali kisti atsižvelgiant į siurbimo sąlygas, išleidimo galutę, oro slėgi ir skysčio tipą.				
** Garso slėgis išmatuotas 1 metro (3 pédu) atstumu nuo įrangos. Garso galia išmatuota pagal ISO-9614 standartą.				
◆ Kai siurblys laikomas neįpylus neužšalančio skysčio. Jeigu siurblyje užšals vanduo ar lateksiniai dažai, siurblys suges.				
❖ Nuo smūgio žemoje temperatūroje gali būti pažeistos plastikinės dalys.				
✓ Dėl labai žemos ar labai aukštos temperatūros pasikeitus dažų klampumui gali nukentėti purkštuvo veikimo kokybė.				

„Graco“ standartinė garantija

„Graco“ garantuoja, kad visa šiame dokumente paminėta įranga, kuri yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo naudoti pirminiams pirkėjui dieną yra be medžiaginių ir gamybinių defektų. Neskaitant bet kokių „Graco“ paskelbtų specialiuju, išplėstinių arba ribotų garantijų, „Graco“ įspareigoja dvyliką mėnesių nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kokias dalis, kurias „Graco“ nustatys esant su defektais. Ši garantija galioja tik tada, kai įranga montuojama, eksploatuojama ir prižiūrima laikantis rašytinių „Graco“ rekomendacijų.

Šios garantijos taikymo sritis neapima ir bendrovė „Graco“ neprišiima atsakomybės už bendrą susidėvėjimą ar bet kokius gedimus, žalą ar susidėvėjimą, įvykusį dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos priežiūros, aplaidumo, avarijos, įrenginio pakeitimų arba ne „Graco“ dalių naudojimo. Bendrovė „Graco“ taip pat neatsako už gedimus, žalą arba susidėvėjimą, kuris įvyko dėl „Graco“ įrenginio nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, įranga arba medžiagomis, kurias pateikė ne „Graco“, arba dėl netinkamo konstrukcijų, priedų, įrangos ar medžiagų, kurias pateikė ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar priežiūros.

Ši garantija pagrįsta iš anksto apmokėtu įrenginio, kuris, kliento teigimu, yra su defektais, gražinimu „Graco“ įgaliotajam platintojui, kuris turi patvirtinti defektą, dėl kurio yra pareikštos pretenzijos. Bendrovei „Graco“ patvirtinus defektą, dėl kurio pareikštos pretenzijos, ji įspareigoja nemokamai ištaisyti defektą arba pakeisti dalis su defektais. Įrenginys bus gražintas pirminiams pirkėjui iš anksto apmokėjus transporto išlaidas. Jei įrenginio patikros metu nebus nustatyta jokių medžiaginių arba gamybinių defektų, remontas bus atliktas už pagrįstą mokestį, į kurį gali būti įtrauktos dalis, darbų ir transportavimo kainos.

ŠI GARANTIJÀ YRA IŠIMTINÈ IR PAKEIČIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, ISKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJÀ DĒL GALIMYBÈS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS.

Vienintelis „Graco“ įspareigojimas ir vienintelė pirkėjo teisių gynimo priemonė garantijos pažeidimo atveju yra numatyta pirmiau. Pirkėjas sutinka, kad jis negaus jokių kitų kompensacijų (iskaitant, be kita ko, atsitiktinę arba netiesioginę žalą dėl prarasto pelno, pardavimo apimčių sumažėjimo, asmenų sužalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokią kitą atsitiktinę arba netiesioginę žalą). Bet kokie veiksmai dėl garantinių įspareigojimų pažeidimo turi būti pradėti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

BENDROVÈ „GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAŽISTA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĒL GALIMYBÈS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJĘ SU PRIEDAIŠ, ĮRANGA, MEDŽIAGOMIS AR DALIMIS, KURIAS JI PARDAVÈ, BET NEPAGAMINO. Šių gaminii, kuriuos „Graco“ parduoda, tačiau negamina (pvz., elektros variklių, jungiklių, žarnų ir pan.) atžvilgiu garantiją savo nuožiūra taiko arba netaiko jų gamintojai. Bendrovė „Graco“ apsiima suteiktį pirkėjui visą pagrįstai reikalingą pagalbą pareiškiant pretenzijas dėl šių garantinių įspareigojimų pažeidimų.

„Graco“ jokiomis aplinkybėmis neprišiima atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę, ypatingą arba šalutinę žalą, patirtą dėl „Graco“ tiekiamos įrangos ar bet kokių kitų parduodamų gaminii arba prekių komplektacijos, darbinių charakteristikų ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai įvyko dėl sutarties pažeidimo, garantinių įspareigojimų pažeidimo, „Graco“ darbuotojų aplaidumo ar kitų priežasčių.

„Graco“ informacija

Naujausios informacijos apie „Graco“ gaminius ieškokite www.graco.com.

Dėl su patentais susijusios informacijos žr. www.graco.com/patents.

JEI NORITE UŽSAKYTI, susisiekite su vietiniu „Graco“ platintoju arba paskambinkite telefonu 1-800-690-2894 ir sužinokite artimiausią platintoją.

Visi šiame dokumente pateikti rašytiniai ir vaizdiniai duomenys atspindi paskelbimo metu turėtą naujausią informaciją apie gaminj. „Graco“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti dokumentą be jokio įspėjimo.

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 3A3212

„Graco“ būstinė: Minneapolis
Tarptautiniai biurai: Belgija, Kinija, Japonija, Korėja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autoriaus teisės 2015, Graco Inc. Visos „Graco“ gamybos vietas yra registruotos pagal ISO 9001 standartą.

www.graco.com
P red., Spalis 2024