



3A6751H

العربية

التشغيل، الصيانة، القطع

مرشات الحبيبات من الموديلات T-Max™ 506/657/6912

للرش المحمول للمواد المعتمدة على الماء. لا يمكن استخدامه مع المواد المعتمدة على مذيبات إلا عند تركيب سدادات وخرطوم متوافقة مع المذيب وموصلة للكهرباء. للاستخدام المهني فقط. غير معتمدة للاستخدام في البيئات الانفجارية في أوروبا.

T-Max 506: 50 بار (5 ميغا باسكال، 725 رطل لكل بوصة مربعة) ضغط التشغيل الأقصى
T-Max 657: 65 بار (6.5 ميغا باسكال، 940 رطل لكل بوصة مربعة) ضغط التشغيل الأقصى
T-Max 6912: 69 بار (6.9 ميغا باسكال، 1000 رطل لكل بوصة مربعة) ضغط التشغيل الأقصى
راجع صفحة 4-6 للاطلاع على معلومات حول الموديل.

تعليمات السلامة المهمة



اقرأ جميع التحذيرات والتعليمات الواردة في هذا الدليل والأدلة ذات الصلة قبل استخدام الجهاز. تعرف على الضوابط والاستخدام المناسب للمعدات. واحتفظ بهذه التعليمات.

أدلة ذات صلة

3A4995 ,312790
312879
313537
309495

طقم أسطوانة العبوة
أداة تطبيق T-Max
أداة تطبيق التنفق الخر
أداة تطبيق مضئنة

3A6746
3A6784
3A6785
3A6909
3A6839

توجيه مسند STX
طقم مفاتيح T-Max التي تعمل عن بُعد
طقم ملحقات صمام التحضير
Vibra-Flo T-Max
طقم مشعب الهواء



ti35550a



??  ??
www.graco.com/techsupport



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

المحتويات



4	موديلات
7	تحذيرات
11	تعريف المكونات 506
12	تعريف المكونات 657
13	تعريف المكونات 6912
14	تعريف المكونات
15	إعدادات التحكم بالضغط
15	T-Max 506/657
15	T-Max 6912
15	التشغيل
16	الإعداد
16	التأريض
16	المواد المعتمدة على مذبذبات
16	مفتاح الأمبرير
17	كابلات الإطالة
17	مواد الخليط
18	تعليمات خلط مادة تشحيم الخرطوم
19	إجراء تنفيس الضغط
21	الإعداد
24	بدء التشغيل - لاهوائياً
26	تركيب فوهة الرش
27	إزالة الانسداد في فوهة الرش
28	بدء التشغيل - هوائياً
30	بدء التشغيل - مسدس STX الهوائي
32	التشغيل
33	التنظيف
39	استكشاف الأعطال وإصلاحها
43	الإصلاح
43	تشخيصات لوحة التحكم
45	إزالة لوحة التحكم 506/657
47	تركيب لوحة التحكم 506 657
49	إزالة لوحة التحكم 6912
51	تركيب لوحة التحكم 6912
54	إزالة المضخة
56	تركيب المضخة
58	إصلاح المضخة 506/657
60	إصلاح المضخة 6912
63	مرجع لمقطع عرضي/تحديد كرة المضخة 6912
64	إزالة الموتور
65	تركيب الموتور
66	إعادة التدوير والتخلص في نهاية عمر المنتج

68	القطع - إطار القادوس
69	قائمة القطع - الإطار
70	القطع - وحدة الطاقة 506/657
71	قائمة القطع - وحدة الطاقة 506/657
72	القطع - وحدة الطاقة 6912
73	قائمة القطع - وحدة الطاقة 6912
74	القطع - المضخة (506) 289555
74	قائمة القطع - المضخة
75	القطع - المضخة 289556 (657)
75	قائمة القطع - المضخة
76	القطع - المضخة (6912) 25E668
77	قائمة القطع - المضخة (6912) 25E668
78	القطع - صندوق التحكم 506/657
79	قائمة القطع - صندوق التحكم 506/657
80	القطع - صندوق التحكم 6912
80	قائمة القطع - صندوق التحكم
81	خرطوم T-Max
82	مخططات التوصيلات السلكية
82	506/657
83	6912 - US
84	6912 - UK
86	المواصفات الفنية
88	مقترح كالفورنيا رقم 65
89	ضمان Graco القياسي
91	معلومات Graco

T-MAX 506

	فولت تيار متردد	كابل الطاقة	قادوس بحجم 17 جالون	أداة التطبيق	الخرطوم	الموديل
	230VAC	CEE 7/7	وحدة غير معزولة			17Z169
			✓	أداة تطبيق T-Max	بكرة رافعة - 3 م 5 م	17X980
	110VAC	المملكة المتحدة	وحدة غير معزولة			17Z170
			✓	أداة تطبيق T-Max	بكرة رافعة - 3 م 5 م	17X982
	230VAC	متعدد الكابلات	وحدة غير معزولة			17Z291
			✓	أداة تطبيق T-Max	بكرة رافعة - 3 م 5 م	17X981

T-MAX 657

	فولت تيار متردد	سلك الطاقة	قادوس بحجم 17 جالون	أداة التطبيق	الخرطوم	الموديل
	230VAC	CEE 7/7	وحدة غير معزولة			17Z171
			✓	أداة تطبيق T-Max	بكرة رافعة - 3 م 5 م	17X983
	110VAC	المملكة المتحدة	وحدة غير معزولة			17Z172
			✓	أداة تطبيق T-Max	بكرة رافعة - 3 م 5 م	17X985
	230VAC	متعدد الكابلات	وحدة غير معزولة			17Z292
			✓	أداة تطبيق T-Max	بكرة رافعة - 3 م 5 م	17X984

T-MAX 6912

الموديل	الخراطيم	أداة التطبيق	فادوس بحجم 25 جالون	مشعب الهواء	سلك الطاقة	فولت تيار متردد
17Z173		وحدة غير معزولة				230VAC
17Z626	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10م		✓		CEE 7/7	
17X986	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max	✓			
17Z532	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق مضمّنة	✓			
17X990	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق التدفق الخُر	✓	✓		
17X993	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	STX مسدس الرش	✓	✓		
17Z285	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max أداة تطبيق التدفق الخُر	✓	✓		
17Z288	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max STX مسدس الرش	✓	✓		
17Z529	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max أداة تطبيق أداة التطبيق	✓	✓		
17Z174		وحدة غير معزولة				
17Z629	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م		✓		المملكة المتحدة	
17X988	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max	✓			
17Z534	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق مضمّنة	✓			
17X992	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق التدفق الخُر	✓	✓		
17Z282	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	STX مسدس الرش	✓	✓		
17Z287	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max أداة تطبيق التدفق الخُر	✓	✓		
17Z290	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max STX مسدس الرش	✓	✓		
17Z531	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max أداة تطبيق أداة التطبيق	✓	✓		



T-MAX 6912 - تتمة

الموديل	الخراطيم	أداة التطبيق	قادوس بحجم 25 جالون	مشعب الهواء	سلك الطاقة	فولت تيار متردد
17Z293	وحدة غير معزولة					
17Z628	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م		✓		متعدد الكابلات	230VAC
17X987	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max	✓			
17Z533	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق مضمّنة	✓			
17X991	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق التدفق الحُر	✓	✓		
17X994	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	مسدس الرش STX	✓	✓		
17Z286	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max أداة تطبيق التدفق الحُر	✓	✓		
17Z289	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق T-Max مسدس الرش STX	✓	✓		
17Z530	بكرة رافعة - 3 م 5 م 10 م	أداة تطبيق أدوات تطبيق للأقطاب	✓	✓		
17Z175	وحدة غير معزولة					
17Z630	✓					
17X989	50 مللي بكرة رافعة - 9 م	أداة تطبيق T-Max	✓	✓	NA	120VAC
17Z283	50 مللي بكرة رافعة - 9 م	مسدس الرش STX	✓	✓		
17Z284	100 مللي بكرة رافعة - 9 م	مسدس الرش STX	✓	✓		
17Z703	100 مللي بكرة رافعة - 9 م	مسدس الرش STX	✓	✓		
	مللي					



هذه التحذيرات تتعلق بإعداد الجهاز واستخدامه وتأريضه وصيانتته وإصلاحه. ويوجّه رمز علامة التعجب انتباهك إلى تحذير عام، بينما تشير رموز الخطر إلى مخاطر مرتبطة بالإجراءات. عند ظهور هذه الرموز في نص هذا الدليل أو في العلامات التحذيرية، يرجى الرجوع إلى هذه التحذيرات. قد تظهر رموز الخطر والتحذيرات الخاصة بالمنتج - التي لم يتم تناولها في هذا القسم - في جميع الأجزاء من هذا الدليل حيثما أمكن.

يريدحذ

التأريض



يجب تأريض هذا المنتج. في حالة حدوث ماس كهربائي، يقلل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية عن طريق توفير سلك لخروج التيار الكهربائي. تم تجهيز هذا المنتج بكابيل به سلك تأريض مع قابس تأريض مناسب. يجب توصيل القابس بمنفذ كهرباء مُركب بشكل سليم ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

- يمكن أن يؤدي التركيب غير السليم لقابس التأريض إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.
- عند الحاجة إلى إصلاح الكابيل أو القابس أو استبدال أي منهما، لا تقم بتوصيل سلك التأريض بأي من الطرفين المسطحين.
- السلك المعزول بسطح خارجي أخضر بخطوط صفراء أو من دونها هو سلك التأريض.
- راجع مع كهربائي أو عامل صيانة مؤهل عندما تكون تعليمات التأريض غير مفهومة تماماً، أو عندما يكون لديك شك حول ما إذا كان المنتج قد تم تأريضه بشكل سليم.
- لا تقم بتعديل القابس المتوفر؛ إذا كان غير مناسب لمنفذ الكهرباء، استعن بكهربائي مؤهل لتركيب المنفذ الكهربائي المناسب.
- يُستخدم هذا المنتج على دائرة كهربائية بجهد اسمي يبلغ 110 فولت أو 230 فولت ويحتوي على قابس تأريض مماثل للقابس الموضحة في الشكل أدناه.


110V UK



120V



230V



ti24583a

- لا يتم توصيل هذا المنتج إلا بمنفذ كهربائي بنفس مواصفات القابس.
- لا تستخدم محولاً مع هذا المنتج.

كابلات الإطالة:

- لا تستخدم سوى كابل إطالة بثلاثة أسلاك به قابس تأريض ومقبس تأريض يقبل قابس هذا المنتج.
- تأكد من عدم تلف كابل الإطالة المستخدم. إذا كان كابل الإطالة ضرورياً، استخدم كابل 12 AWG (مقاس 2.5 ملم) كحد أدنى لحمل التيار الذي يسحبه المنتج.
- يؤدي الكابل الأصغر حجماً إلى انخفاض في الجهد الكهربائي للسلك، وفقدان الطاقة، وارتفاع درجة الحرارة.

يريدحت

خطر الحرائق والانفجارات

- يمكن للأبخرة سريعة الاشتعال، مثل أبخرة المذيبات والمادة، أن تشتعل أو تنفجر في منطقة العمل. للمساعدة في منع اندلاع الحرائق وحوادث الانفجارات:
- لا ترش المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق بالقرب من مصدر لهب مكشوف أو مصادر اشتعال، مثل السجائر، والمواتير، والمعدات الكهربائية.
- تتمتع المادة أو المذيب المتدفق خلال المُعدّة بالقدرة على توليد كهرباء ساكنة. وينشأ عن الكهرباء الساكنة خطر نشوب نيران أو انفجار في حالة وجود أبخرة من المادة أو المذيب. يجب تأريض جميع قطع نظام الرش، بما في ذلك المضخة ومجموعة الخرطوم ومسدس الرش والأشياء الموجودة داخل منطقة الرش وحولها بشكل مناسب لحمايتها من تفريغ الكهرباء الساكنة والشرر. استخدم خراطيم مرشحات المادة عالية الضغط اللاهوائية الموصلة للكهرباء أو المؤرضة من Graco.
- تحقق من تأريض جميع الحوايات وأنظمة التجميع لمنع تفريغ الكهرباء الساكنة. لا تستخدم بطانات الدلاء ما لم تكن مضادة للكهرباء الساكنة أو موصلة للكهرباء.
- قم بالتوصيل بمنفذ كهربائي مؤرض واستخدم كابلات إطالة مؤرضة. لا تستخدم محول 3 إلى 2.
- لا تستخدم مادة أو مذيّباً يحتوي على الهيدروكربونات المعالجة بالهالوجين.
- لا ترش السوائل القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق في منطقة محصورة.
- حافظ على تهوية منطقة الرش بشكل جيد. حافظ على توفير هواء متجدد بكميات جيدة إلى المنطقة.
- تصدر المرشّة شرراً. ضع مجموعة المضخة في منطقة جيدة التهوية تبعد على الأقل 20 قدماً (6.1 م) عن منطقة الرش أثناء الرش أو التنظيف أو الصيانة. لا ترش مجموعة المضخة.
- لا تمارس التدخين في منطقة الرش ولا ترش في المناطق التي يتواجد بها الشرر أو اللهب.
- لا تقم بتشغيل مفاتيح الإضاءة، أو المحركات، أو المنتجات المشابهة التي تصدر شرراً في منطقة الرش.
- حافظ على نظافة منطقة الرش وخلوها من حاويات المادة أو المذيبات والخزق البالية والمواد الأخرى القابلة للاشتعال.
- كن على معرفة بمحتويات المواد والمذيبات التي يتم رشها. اقرأ جميع وثائق بيانات السلامة (SDS) وملصقات الحوايات المرفقة مع المواد والمذيبات. اتبع تعليمات السلامة الصادرة عن جهات تصنيع المادة والمذيبات.
- احتفظ بمطفاة حريق عاملة في منطقة العمل.



مخاطر الصدمة الكهربائية

- يجب تأريض هذه المُعدّة. يمكن أن يسبب التآريض أو الإعداد أو الاستخدام غير السليم للنظام صدمة كهربائية.
- أوقف التشغيل أو افصل كابل الطاقة قبل صيانة المُعدّة.
- لا توصل المنتج إلا بالمنافذ الكهربائية المؤرضة.
- لا تستخدم سوى كابلات الإطالة التي تحتوي على ثلاثة أسلاك.
- تأكد من سلامة سنون التآريض بكابلات الطاقة والإطالة.
- لا تعرض المنتج للأمطار. يُخزن في أماكن مغلقة.
- انتظر لمدة خمس دقائق بعد فصل كابل الكهرباء قبل الصيانة.



يريدَحتَ !

خطر حقن الجلد

قد يؤدي الرش بالضغط العالي إلى حقن السموم في الجسم، ويتسبب في إصابة خطيرة قد تؤدي إلى البتر. في حالة دخول سموم إلى الجسم، احصل على معالجة جراحية فورية.

- لا توجه المسدس إلى أي شخص أو حيوان، ولا ترشه به.
- ابعد يديك وأجزاء جسديك عن منطقة التفريغ. على سبيل المثال: لا تحاول إيقاف أي تسرب باستخدام أي جزء من جسمك.
- استخدم دائماً واقي فوهة البخاخ. لا ترش دون تركيب واقي فوهة البخاخ في موضعه الصحيح.
- استخدم نصائح رش Graco.
- كن حذراً عند تنظيف فوهات البخاخ وتغييرها. في حالة انسداد طرف الفوهة أثناء الرش، اتبع إجراء تنفيس الضغط لإيقاف تشغيل الوحدة وتنفيس الضغط قبل إزالة طرف الفوهة لتنظيفه.
- تحتفظ المعدة بالضغط بعد أن يتم فصل الطاقة عنها. لا تترك المعدة متصلة بالطاقة أو تحت الضغط أثناء عدم مراقبتها. اتبع إجراء تنفيس الضغط أثناء عدم مراقبة المعدة أو عدم استخدامها، وقبل صيانتها أو تنظيفها أو قبل إزالة الأجزاء منها.
- افحص الخراطيم والقطع بحثاً عن أي مؤشرات التلف. استبدل أي خراطيم أو قطع تالفة.
- هذا النظام قادر على توليد ضغط قدره 1000 رطل لكل بوصة مربعة (69 بار، 6.9 ميجاباسكال). استخدم قطع أو ملحقات Graco التي يصل الحد الأدنى لمعدلها إلى 1000 رطل لكل بوصة مربعة (69 بار، 6.9 ميجاباسكال).
- تحقق من أن كل التوصيلات آمنة قبل تشغيل الوحدة.
- اعرف كيفية إيقاف الوحدة وتصريف الضغط سريعاً. تعرف بالتفصيل على مفاتيح التحكم.



خطر قطع الألومنيوم المضغوطة

قد يسبب استخدام السوائل غير المتوافقة مع الألومنيوم في معدة مضغوطة إلى حدوث تفاعل كيميائي خطير، وانفجار الجهاز. وقد يسبب عدم اتباع هذا التحذير إلى الوفاة، أو الإصابة بجروح خطيرة، أو إلحاق الضرر بالملتمكات.

- لا تستخدم 1,1,1-ثلاثي كلورو الإيثان، أو كلوريد الميثيلين، أو أي مواد مذيبة أخرى من الهيدروكربونات المعالجة بالهالوجين، أو أي سوائل تحتوي على هذه المواد المذيبة.
- لا تستخدم مبيض كلور.
- قد تحتوي كثير من السوائل الأخرى على مواد كيميائية قد تتفاعل مع الألومنيوم. اتصل بمورد المواد لمعرفة المعلومات المتعلقة بالتوافق.



يريدحت

خطر سوء استخدام المُعدّة

- قد يؤدي سوء الاستخدام إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
- لا تشغل الوحدة عندما تكون مجهداً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
- لا تتجاوز ضغط التشغيل الأقصى أو معدلات الحرارة القصوى لمكونات النظام الأقل تصنيفاً. راجع المواصفات الفنية في أدلة الاستخدام جميعها.
- استخدم السوائل والمذيبات المتوافقة مع قطع غيار الجهاز الرطبة. راجع المواصفات الفنية في أدلة الاستخدام جميعها. اقرأ تحذيرات الشركة المصنعة فيما يتعلق بالسوائل والمذيبات. للحصول على المعلومات الكاملة حول المواد التي تستخدمها، اطلب وثائق بيانات السلامة (SDS) من موزع المواد أو بائع التجزئة.
- لا تترك منطقة العمل عندما يكون الجهاز موصلاً بالطاقة.
- أوقف تشغيل جميع المكونات واتبع إجراء تنفيس الضغط عند عدم استخدام الجهاز.
- افحص الجهاز يومياً. أصلح الأجزاء البالية أو التالفة أو استبدلها فوراً بأجزاء الاستبدال الأصلية من المُصنّع فقط.
- لا تقم بإجراء أي تغييرات أو تعديلات على الجهاز. يمكن أن تؤدي التغييرات أو التعديلات إلى إلغاء اعتمادات الوكالة وخلق مخاطر على السلامة.
- تأكد من أن جميع الأجهزة مصنّفة ومعتمدة وفقاً للبيئة التي تستخدمها فيها.
- استخدم الجهاز للغرض المخصص له فقط. اتصل بالموزع للحصول على معلومات.
- وجّه الخرطوم والكابلات بعيداً عن مناطق مرور الأشخاص والحافلات الحادة والأجزاء المتحركة والأسطح الساخنة.
- لا تقم بقتل الخرطوم أو ثنيها بشدة أو سحب الجهاز باستخدامها.
- احرص على إبقاء الأطفال والحيوانات بعيداً عن منطقة العمل.
- التزم بكل قوانين السلامة المعمول بها.



خطر القطع المتحركة

- قد تؤدي القطع المتحركة إلى القبض على الأصابع وأجزاء الجسم الأخرى، أو قطعها، أو بترها.
- ابتعد عن القطع المتحركة.
- لا تشغل المُعدّة في حالة عدم ارتداء الواقيات أو بدون أغطية الحماية.
- قد تبدأ المُعدّة في العمل بدون إنذار. قبل فحص المُعدّة، أو نقلها، أو خدمتها، اتبع إجراء تنفيس الضغط وافصل جميع مصادر الطاقة.




معدات الحماية الشخصية

- قم بارتداء معدات الحماية المناسبة عند التواجد في منطقة العمل لتجنب حدوث إصابة بالغة، بما في ذلك إصابة العين، وفقد السمع، واستنشاق أدخنة سامة، والحروق. تتضمن هذه المعدات، على سبيل المثال لا الحصر:
- واقي العينين، وواقي السمع.
- كمامات، وملابس واقية، وقفازات كما هو موصى به من قِبل جهات تصنيع السوائل والمذيبات.



تعريف المكونات 657

تعريف المكونات 657



1690a

ti35750a

12	قاييس القادوس
13	أداة كاشطة
14	خرطوم بكرة رافعة
15	خرطوم المواد
16	أداة تطبيق T-Max
17	مسدس مضمّن
18	صندوق الأدوات

1	وحدة الضخ
2	إطار القادوس
3	المضخة
4	مخرج المضخة
5	صمام تنقيس الضغط
6	مشبك إحكام غلق الوحدة
7	سلك الطاقة
8	مفتاح التشغيل/الإيقاف
9	شاشة
10	مقبض التحكم في الضغط
11	مسامير القفل


ملاحظة: تُعد جميع الخراطيم المقدمة مع الوحدة غير مخصصة إلا للاستخدام مع تطبيقات المواد المعتمدة على الماء.

* راجع صفحة 14 لمعرفة جميع أدوات التطبيقات.


تعريف المكونات

تعريف المكونات

أداة تطبيق
التدفق الحر (17Z128)



مفتاح تشغيل يعمل عن بُعد
10 أنشات م (18A682)




مفتاح تشغيل يعمل عن بُعد
30 م (17Z158)




مفتاح تشغيل يعمل عن بُعد
18 م (17Z157)


أداة تطبيق T-Max
(17Z054)




خرطوم إشارة/هواء بطول
13 م (17Z144)



خرطوم إشارة/هواء بطول
18 م (17Z148)



مسدس الرش
STX (17Y910)



خرطوم إشارة/هواء بطول
33 م (17Z151)




أداة تطبيق مضمّنة
(17Y907)


t35552a

إعدادات التحكم بالضخ

إعدادات التحكم بالضخ

T-Max 506/657

الوصف	إعدادات التحكم بالضخ
يعمل المحرك وفقاً للضغط المحدد بحسب مقبض التحكم بالضغط (K).	وضع الضغط 
يسمح إعداد "Flow Mode with Remote Control" (وضع التدفق بالتحكم عن بُعد) بالتحكم عن بُعد بالتحكم المستخدم في وظيفة تشغيل/إيقاف المضخة من خلال مفتاح مفصلي يعمل عن بُعد أو من خلال مسدس الرش STX. عند تركيب مفتاح مفصلي يعمل عن بُعد أو مسدس الرش STX وضبط إعدادات التحكم بالضغط على إعداد "Flow Mode with Remote Control" (وضع التدفق بالتحكم عن بُعد)، يمكن الاستفادة من هذين الإجرائين في تشغيل المضخة وإيقافها.	Flow Mode with Remote Control (وضع التدفق بالتحكم عن بُعد) 
يستمر عمل المحرك بالسرعة المحددة وفقاً لمقبض التحكم بالضغط (K) 0-100%	وضع التدفق 






وضع التدفق (النصف الأول من مقبض التحكم بالضغط): يستمر عمل المحرك بالسرعة المحددة وفقاً لمقبض التحكم بالضغط 0-100% (K).

وضع الضغط (النصف الثاني من مقبض التحكم بالضغط): يعمل المحرك وفقاً للضغط المحدد بحسب مقبض التحكم بالضغط (K).

T-Max 6912

التشغيل

يجب ضبط مفتاح طاقة المحرك (S) على وضع التشغيل حتى تعمل المرشحة على ضخ المواد.





- اغسل المعدة بسائل متوافق مع السائل الذي يتم توزيعه والقطع الرطبة من المعدة.
 - احرص على غسله في وجود أقل ضغط ممكن. افحص الموصلات بحثاً عن أي تسرب وأحكام غلقها إذا لزم الأمر.
1. اتبع إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.
 2. اضبط المضخة على أقل ضغط ممكن للسوائل، وابدأ الضخ.
 3. تثبت الجزء المعدني من المسدس بقوة إلى دلو معدني مؤرض. اضغط على زناد المسدس حتى يتم توزيع مذيب التنظيف.

مفتاح الأمبير

حدد الإعداد 15 أمبير أو 20 أمبير حسب معدل دائرتك الكهربائية. تحتاج الوحدات 110 فولت إلى فولت تيار متردد بقوة 100-120، 50/60 هرتز، 15-20 أمبير، 1 فاز

حدد الإعداد 10 أمبير أو 16 أمبير حسب معدل دائرتك الكهربائية. تحتاج الوحدات 230 فولت إلى فولت تيار متردد بقوة 220-240، 50/60 هرتز، 10-16 أمبير، 1 فاز



تم تجهيز هذا المنتج بكابل به سلك تأريض مع قابس تأريض مناسب. يجب توصيل القابس بمنفذ كهرباء مُركَّب بشكل سليم ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

لا تتم بتعديل القابس المتوفر؛ إذا كان غير مناسب لمنفذ الكهرباء، استعن بكهربائي مؤهل لتركيبة المنفذ الكهربائي المناسب.

المواد المعتمدة على مذيبات

ملاحظة: تُعد جميع الخراطيم المقممة مع الوحدة غير مخصصة إلا للاستخدام مع تطبيقات المواد المعتمدة على الماء.

يجب استخدام خراطيم وأدوات تطبيق متوافقة مع المذيب.


غسل المعدة



- اغسل الجهاز قبل تغيير المواد وقبل أن يجف السائل بها، في نهاية اليوم، وقبل تخزين الجهاز وكذلك قبل إصلاحها.

خليط سابق المزج

أضف الماء ببطء إلى وعاء الخليط سابق المزج سعته 5 جالون (18.9 لتر).



2. حرك الخليط بالمضرب للحصول على قوام ناعم خالي من التكتلات.



3. تأكد من خلط جميع كتل المسحوق الجاف تمامًا قبل سكب الخليط في قادوس المرشحة.

ملاحظة

في حالة عدم التأكد من خلط المسحوق الجاف بأكمله، فإن هذا قد يؤدي إلى انسداد الفوهة أو المضخة.

كابلات الإطالة

استخدم كابل إطالة به موصل تأريض غير تالف. إذا كان كابل الإطالة ضروريًا، فاستخدم كابل 12 AWG ثلاثي الأسلاك (مقاس 2,5 ملم²) كحد أدنى.

ملاحظة: قد يؤدي المقياس الأخف أو كابلات الإطالة الأطول إلى خفض أداء المرشحة.

مواد الخليط



ملاحظة: يتعين استخدام الخليط المناسب من المواد. لن تعمل المضخة ومسدس الرش إذا كان قوام الخليط سميك جدًا. لا تستخدم سوى المواد المعتمدة على الماء.

1. اخلط المادة مع الماء في حاوية منفصلة.

خليط جاف

اخلط بعناية مادة الحبيبات مع الماء وفقًا للتعليمات التي تدونها الشركة المصنعة على العبوة.




تعليمات خلط مادة تشحيم الخرطوم


تستخدم مادة تشحيم الخراطيم (17Z24) لتشحيم المضخة وممرات الخرطوم وذلك للحد من مخاطر التوقف عند تحضير المواد المجمعة.

ملاحظة: في حالة استخدام مواد أخرى لتشحيم الخراطيم، اتبع تعليمات الخلط الخاصة بالشركة المصنعة.


1. أفرغ عبوة واحدة من مادة تشحيم الخرطوم في وعاء سعته خمسة جالون واملأه حتى منتصفه بالماء.



2. حرك الخليط لمدة دقيقة.




3. املأ الجزء المتبقي من الوعاء بالماء. حرك الخليط لمدة دقيقة.




4. اترك الخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق أو حتى يصبح قوام الحبيبات ناعماً.

إجراء تنفيس الضغط

2. قم بتوجيه أداة التطبيق نحو القادوس. قم بتشغيل أداة التطبيق.




اتبع إجراء تنفيس الضغط في أي وقت ترى فيه هذا الرمز.



تبقى هذه المُعدّة تحت الضغط إلى أن يتم تنفيس الضغط يدويًا. للمساعدة في منع الإصابات الخطيرة من ضغط السوائل، مثل اختراق الجلد ورناد الرش والقطع المتحركة، اتبع إجراء تنفيس الضغط عند توقعك عن الرش وقبل التنظيف، أو الفحص، أو الصيانة للمُعدّة.

1. أدر مفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف) إلى وضع OFF (إيقاف)، وأدر مقبض التحكم بالضغط دورة كاملة في عكس اتجاه عقارب الساعة على الوضع OFF (إيقاف).







- c. قم بفك الصامولة أو الفارنة بشكل كامل.
 d. قم بإزالة العوائق الموجودة في الخرطوم أو الطرف.
ملاحظة: في حالة استخدام صمام تنفيس الضغط من أجل تنفيس الضغط، تأكد من فكه وتنظيفه تمامًا.

3. إذا كنت تشك في أن طرف أو خرطوم الرش مسدودًا أو أن الضغط لم يتم تنفيسه بشكل كامل:

a. أدر صمام التحضير، إذا تم تركيبه، لأسفل على وضع التحضير.


b. قم ببطء شديد بفك حلقة التثبيت أو قارئة طرف الخرطوم و صمام تنفيس الضغط لتنفيس الضغط تدريجيًا.




ti35831a

قد يتعين ضبط إعدادات مختلفة للضخ، بناءً على المواد التي يتم رشها باستخدام الموديل T-Max 6912. لمعلومات التفكيك، راجع قسم إصلاح المضخة، صفحة 60.

a. مواد سلسة: استخدم كرة فولاذية للمدخل مزودة بنايوس، وكررة فولاذية للمخرج مزودة بنايوس. هذه هي طريقة شحن الوحدة.




b. بعض التجميعات: لتجنب تفكك الحزمة، استخدم كرة مطاطية للمدخل مزودة بنايوس وكررة فولاذية للمخرج مزودة بنايوس. ملاحظة: قد يلزم، في بعض الأحيان، إزالة النايوس من المخرج في حالة التوقف. راجع الجزء "ج".




عند إخراج محتويات المرشحة لأول مرة أو بعد تخزين طويل المدى، قم بإجراء الإعداد. عند الإعداد لأول مرة، قم بإزالة قابس الشحن من مخرج السائل.


1. حرر المقابض على المقابض على إطار القادوس واسحب المسامير للخارج. اضبط إطار القادوس بحيث يتوافق مع 506/657 (وضع الإطار الأقصر) أو 6912 (وضع الإطار الأطول).



506/657




6912



ti35555a



ti36015a

4. حرك مشبك تثبيت الوحدة لأسفل.




ti36169a

5. صل وحدة الضخ بإطار القادوس.




ti35636a

c. لإزالة نابض المخرج، قم بإزالة مدخل وأسطوانة المضخة، ثم أزل النابض من المكبس.




ti36166a

2. ثبت العجلة الأمامية.




ti36167a

3. حرر مشبك القادوس.




ti35168a

7. أدر مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) على الوضع OFF (الإيقاف). صل كابل الطاقة.





t2707b

8. أزل قابس المضخة. صل خرطوم المواد بمخرج المضخة.



t35556a

6. إذا لم تتم محاذاة القادوس والمضخة، حرر الصواميل الأربعة الموجودة خلف القادوس. تأكد من محاذاة القادوس والمضخة ثم أحكم ربط الصواميل الأربعة.




t36155a


بدء التشغيل - لاهوائياً

بدء التشغيل - لاهوائياً


b. أدر مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) على الوضع ON (التشغيل).



c. **6912 فقط:** ارفع مفتاح وضع الضخ لأعلى.




d. أدر مقبض التحكم في الضغط في اتجاه عقارب الساعة بمقدار ربع لفة.



قم بإجراء بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل المرشحة للمرة الأولى بعد تنظيفها أو تخزينها.


1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.

2. املاً قادوس المواد بمادة الحبيبات مسبقة الخلط. تباع أسطوانة العبوة وحدها.




3. تحضير المضخة.

a. ضع خرطوم المواد في القادوس.




بدء التشغيل - لاهوائياً

5. قم بتوصيل أداة التطبيق بخرطوم المواد.




ti35558a

6. أدر مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) على الوضع ON (التشغيل).




ti35915a

7. قم بتشغيل أداة التطبيق. أدر مقبض التحكم في الضغط في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم الوصول إلى المعدل المطلوب لرش المواد. استمر في التشغيل لمدة 15 ثانية.




ti8794a

e. ما إن يتم تدفق مسار ثابت من خرطوم المواد، استمر في التشغيل لمدة 30 ثانية إضافية.




ti11697a

f. أدر مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) على الوضع OFF (الإيقاف).



ti35755a

4. قم بتركيب فلتر أو قابس لممر الهواء وفوهة الإطالة. يحدد قوام المادة وحجم الفوهة نوع الفلتر المستخدم. في بعض الحالات، قد يلزم استخدام قابس لممر الهواء بدون حاجز مع فوهات كبيرة لضمان رش المواد بنجاح على الرمال أو الصخور.



ti35557a

تركيب فوهة الرش


.C قم بتركيب حلقة التثبيت على مهائى واقى الفوهة ثم قم بتركيب واقى الفوهة.





1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.

2. تأكد من تركيب فوهة الرش وواقى الفوهة بالترتيب الموضح أدناه.


3. أدر المقبض الذي يأخذ شكل السهم على فوهة الرش إلى الأمام في اتجاه وضع الرش.



4. اربط مجموعة فوهة الرش وواقى الفوهة بالمسدس وأحكام الربط.



a. استخدم فوهة الرش لمحاذاة الحشبة والسداة في واقى الفوهة.




b. يجب دفع فوهة الرش إلى أن يتم إدخالها في واقى الفوهة. أدر فوهة الرش بالضغط عليها لأسفل.

2. قم بتدوير فوهة البخاخ مرة أخرى على وضع الرش. قم بتشغيل أداة التطبيق. قم برش نمط تجريبي.

الرش



ti11715a



ti11793a

ملاحظة: عند الرش، في حالة عدم استخدام أداة التطبيق لفترة طويلة، تأكد من تنظيف المرشحة أو حافظ على المسدس "رطباً" عن طريق وضعه في الماء أو لفه بقطعة قماش مبللة. يعمل هذا الإجراء على تقليل نسبة احتمالية جفاف المواد في المسدس، هذا الجفاف الذي يتسبب في توقف المسدس.

إزالة الانسداد في فوهة الرش

لتجنب انسداد الفوهة:


- عند عدم استخدام أداة التطبيق لفترات طويلة، حافظ على بقاء الفوهة "رطبة" وقم بتنفيذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.
- حافظ على نظافة فوهة الرش وخلوها من المواد.

1. قم بتدوير فوهة البخاخ على وضع التحرير. وجه أداة التطبيق على الأرضية وقم بتشغيلها. عند إزالة الانسداد، قم بإيقاف أداة التطبيق.

وضع التحرير



ti11714a



ti11794a

بدء التشغيل - هوائياً




قم بإجراء بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل المرشحة للمرة الأولى بعد تنظيفها أو تخزينها.

1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.

2. لتجنب حدوث عطل، املاً قادوس المادة بمادة تشحيم الخرطوم. انظر تعليمات خلط مادة تشحيم الخرطوم، الصفحة 18، ثم اتبع التعليمات المتعلقة بالمادة التحضيرية. قم بضغط جميع شحم الخرطوم عبر الخرطوم لإعادته إلى وعاء ثم واصل بالمادة التحضيرية.

في حال تجمع الرش بصورة كبيرة، استخدم كرة المدخل المطاطية مع نابض وكرة المخرج الصلبة مع النابض.




ملاحظة: في حال وجود مشكلات أعطال في المضخة، أزل نابض المخرج وأدر بدونها.

لطي المادة التحضيرية بدون نابض المخرج، انزع الخرطوم واسكب الماء في المخرج. ضع الوحدة في "وضع التدفق" وأدر مقبض التحكم في الضغط في اتجاه عقارب الساعة حتى تخرج المادة من مخرج المضخة. أدر مقبض التحكم في الضغط عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف التدفق، ثم صل خرطوم المواد. إذا كان ذلك ممكناً، صل صمام المادة التحضيرية بالمخرج، ثم صل خرطوم المواد. افتح صمام المادة التحضيرية وأدر ببطء مقبض التحكم في الضغط في اتجاه عقارب الساعة حتى تخرج المادة من صمام المادة التحضيرية.

أغلق صمام المادة التحضيرية واسمح للخرطوم أن يمتلئ (صمام المادة التحضيرية يُباع منفرداً).


3. املاً القادوس بمادة الحبيبات المختلطة.




ملاحظة: أثناء تحضير المادة، دع ما تبقى من شحم الخرطوم يتدفق إلى وعاء حتى تبدأ المادة في الخروج.

بدء التشغيل - هوائياً

d. ما إن يتم تدفق مسار ثابت من خرطوم المواد، استمر في التشغيل لمدة 30 ثانية إضافية.




e. أدر مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) على الوضع OFF (الإيقاف).




4. تحضير المضخة.


a. ضع خرطوم المواد في القادوس.



b. أدر مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) على الوضع ON (التشغيل).




c. ضع مفتاح وضع الضخ في الوضع السفلي. أدر مقبض التحكم في الضغط في اتجاه عقارب الساعة بمقدار ربع لفة.



بدء التشغيل - مسدس STX الهوائي

بدء التشغيل - مسدس STX الهوائي


3. أمسك بالمطابق أعلى قانوس المواد وأدر المطباق على وضع "ON" (تشغيل).




4. أدر مقبض التحكم في الضغط في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم الوصول إلى المعدل المطلوب لرش المواد. استمر لمدة 15 ثانية.



1. أدر صمام الإبرة الهوائية إلى وضع سفلي. قم بتوصيل أداة التطبيق بخرطوم المواد. قم بتوصيل موصل سلكي للإشارة بمقبض المسدس، ثم بالخرطوم بالهوائي.




2. ضع مفتاح وضع المضخة في المنتصف من أجل التحكم في المضخة عن بعد.




بدء التشغيل - مسدس STX الهوائي


8. اضبط صمام الإبرة الهوائي و/أو اختر حجم الفوهة البديل (4 - 12 مم) لإتمام العمل على النحو المرغوب.



9. إذا كان نمط المروحة هو النمط المرغوب، أزل حلقة الاحتجاز وأضف مبيت المحول والقرص وصامولة الاحتجاز إلى المُجمَع.




10. اختر القرص البديل (W4 - WXL) لإتمام العمل على النحو المرغوب.




5. عند الانتهاء من الرش، حرر الزناد. سيبقى ممر السائل مفتوحًا، لتخفيف الضغط.

6. عندما يخف الضغط، اضغط على ازر إيقاف الزناد لإغلاق ممر السائل.



7. قم برش نمط تجريبي. وجّه المطباق نحو الأرضية. ضع الصمام الهوائي على وضع "تشغيل". ضع المطباق على وضع "تشغيل". وحرك المطباق لرش السطح.



فيما يلي الخراطيم المصاحبة للنظام:

:T-Max 506

- خرطوم السائل: قطر داخلي 5 متر من 25 مم وقطر داخلي 3 متر من 19 مم

:T-Max 657

- خرطوم السائل: قطر داخلي 10 متر من 25 مم وقطر داخلي 3 متر من 19 مم

:T-Max 6912

- خرطوم السائل: قطر داخلي 5 و10 و15 و30 متر من 25 مم وقطر داخلي 3 متر من 19 مم
- الخرطوم الهوائي: إن وُجد، 18 متر أو 33 متر

استخدام الخرطوم

اربط دائماً خرطوم بقطر داخلي 25 مم بمخرج المضخة. بعد ذلك، قد تُضاف الخراطيم الأخرى إلى الحد الأقصى من أطوال خرطوم السائل:

- استخدم أقل طول لخرطوم السائل يلزم لتطبيق الرش (25 مم × 5 متر) على الأقل.
- يقلل طول الخرطوم غير اللازم من أداء المرشحة.
- الحد الأقصى من أطوال خرطوم السائل:

:T-Max 506

- قطر داخلي 15 متر من 25 مم أو 10 متر من 25 مم + 3 متر من 19 مم

:T-Max 657

- قطر داخلي 30 متر من 25 مم أو 25 متر من 25 مم + 3 متر من 19 مم

ملاحظة:


:T-Max 6912

- قطر داخلي 30 متر من 25 مم وقطر داخلي 3 متر من 19 مم

ملاحظة: لا تستخدم إلا 3 متر من 19 مم قطر داخلي. لا تتجاوز 1000 رطل لكل بوصة مربعة. نطاق درجة الحرارة عند الاستخدام 0 - 180 فهرنهايت. تُعد جميع الخراطيم المقدمة مع الوحدة غير مخصصة إلا للاستخدام مع تطبيقات المواد المعتمدة على الماء.


				
<p>يتمتع النظام بحماية من الحمل الحراري الزائد تقوم بإغلاقه النظام ذاتياً في حال زيادة السخونة أكثر مما ينبغي. وللحد من التعرض لمخاطر جروح جسدية بسبب النظام الذي يعيد التشغيل على نحو غير متوقع، عليك دائماً جعل مفتاح الإيقاف/التشغيل ON/OFF على وضع الإيقاف OFF.</p>				

قد يتصل مكبس هواء خارجي بقطعة تركيب خط الهواء المتصل بأداة التطبيق. قد يكون هذا مفيداً لاستخدام المواد المزخرفة أو صعبة الرش.




			
<p>قد ينشأ عن زيادة الضغط على النظام إلى انفجار المكونات مما يؤدي إلى إصابة خطيرة. وللحد من مخاطر زيادة الضغط على النظام:</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تستخدم المكبس بضغط مخرج أكبر من 125 رطل لكل بوصة مربعة (0.86 ميجا باسكال، 8.6 بار). 			

4. نظف جوانب القادوس إلى المستوى المادي. قم بتغطية المواد في القادوس بغطاء القادوس.




ti35916a

5. افصل المضخة من القادوس.




التخزين لفترة لا تتجاوز 24 ساعة.




1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.

2. قم بإزالة أداة التطبيق. حافظ على أن تكون أداة التطبيق "رطبة" عن طريق وضعها في الماء أو لفها بقطعة قماش مبللة.




ti35620a


3. أزل الخرطوم وقم بإقران طرفيه معًا.



ti11732a



ti11731a




ti35621a

التخزين لأكثر من 24 ساعة.



6. قم بتركيب قابس القادوس.

1. نفذ إجراء تنفيس الضغط الصفحة 19.
2. أغلق الهواء إذا كنت ترش بالهواء. قم بإزالة أداة التطبيق من خرطوم المواد. نظف أداة التطبيق.




ti35620a

3. أدر مقبض التحكم في الضغط باتجاه عقارب الساعة و قم بضخ الحبيبات غير المستخدمة من قادوس وخرطوم المواد.




ti35623a




ti11711a

7. قم بتركيب الغطاء على مدخل المضخة.




ti11850a

8. قم بتركيب غطاء المضخة (بئاع منفصلا) على مخرجها.




ti35622a


7. أدخل اثنتين من كرات التنظيف المبللة داخل مخرج المضخة. صل خرطوم المواد بمخرج المضخة.




8. املا قادوس المادة بالماء ونظف جوانبه.




9. قم بلف مقبض التحكم في الضغط باتجاه عقارب الساعة لبدء الضخ.




4. اكشط الحبيبات المتبقية في القادوس إلى داخل المضخة ليتم ضخها خارج المرشحة.




5. أدر مقبض التحكم بالضغط لإيقاف الضخ.




6. افصل خرطوم المواد من مخرج المضخة.



13. قم بلف مقبض التحكم في الضغط باتجاه عقارب الساعة لبدء الضخ.




10. استمر في الضخ حتى تخرج كرات التنظيف من خرطوم المواد. امسك خرطوم المواد بعناية أثناء مرور الكرات من خلاله. قد يزيد الضغط ويجعل الخرطوم يقفز. حافظ على كرات التنظيف.




11. قم بلف مقبض التحكم في الضغط لوقف الضخ.



12. قم بتوصيل أدوات التطبيق بخرطوم المواد.




14. استمر في الضخ حتى تتدفق المياه النظيفة من أدوات التطبيق. استمر حتى يفرغ القادوس.




15. قم بإضافة المزيد من المياه وتكرار الخطوات 13-14، إذا لزم الأمر.

ملاحظة: بعد التنظيف بالماء، نظف مرة أخرى باستخدام مضخة Armor لوضع طبقة واقية لمنع التجمد أو الصدأ.





19. نظف أدوات التطبيق وفوهات الرش والواقي بالفرشاة.




16. قم بلف مقبض التحكم في الضغط لوقف الضخ.





17. افصل المضخة من القادوس.




18. اشطف القادوس بالماء. قم بتنظيف قابس التصريف وتركيبه.



20. نظف المواد الصلبة من فوهات أدوات التطبيق باستخدام منظف الفوهات بالهواء.



ti11811a



ti11847a

ملاحظة

لا تستخدم منظف الفوهات بالهواء لتنظيف صمام الفحص وفوهة الرش في أدوات التطبيق. سيؤدي ذلك إلى إتلافهما.

1. اتبع إجراء تنقيس الضغط، الصفحة 19، قبل الفحص أو الإصلاح.
2. تحقق من جميع المشكلات الممكنة وأسبابها قبل تفكيك الوحدة.



لن يعمل المحرك

الحل	السبب	المشكلة
قم بزيادة الضغط ببطء للتحقق مما إذا كان المحرك يعمل.	ضبط مقبض التحكم في الضغط. لن يعمل المحرك إذا تم ضبطه على الحد الأدنى (التدوير باتجاه عقارب الساعة بشكل كامل).	مشاكل ضغط السائل الأساسي
قم بتنقيس الضغط وإزالة الانسداد وتنظيف الفلتر؛ راجع دليل تعليمات الممسدس أو الفوهة المنفصلة.	قد تتعرض فوهة الرش أو فلتر السوائل للانسداد.	
اضبط مفتاح وضع الضخ على الوضع الصحيح للاستخدام. أعلى: وضع الضغط منتصف: التحكم عن بعد أسفل: وضع التدفق	مفتاح وضع الضخ ليس في الوضع الصحيح (6912).	
نفذ إجراء تنقيس الضغط، الصفحة 19، افحص أداة التطبيق والخرطوم والمضخة لوجود أي عطل. قد تحتاج إلى إزالة نابض المخرج في حالة تكرار توقف المضخة.	زيادة الضغط وعدم خروج المواد.	
المرشحة المذبية في حالة تجمد المياه أو الطلاء المعتمد على المياه في المرشحة. وضع المرشحة في منطقة دافئة حتى تذوب. لا تبدأ في استخدام المرشحة إلى بعد الذوبان بشكل كامل. إذا تجمد الطلاء (جفت) في المرشحة، استبدل حشوة الضخ. راجع إصلاح المضخة، في الصفحة 58.	الطلاء المجمد أو الصلب.	المشاكل الميكانيكية الأساسية
ضع المسمار في مكانه وثبته بإحكام باستخدام نابض التثبيت.	إزاحة مسمار قضيب توصيل المضخة. يجب دفع المسمار بشكل كامل في قضيب التوصيل ويجب تثبيت نابض التثبيت بإحكام في تجويف مسمار المضخة.	
استبدل المحرك إذا كانت المروحة لا تلتف.	محرك. بعد فصل الآلة، قم بإزالة مجموعة مبيت محرك التشغيل. حاول لف المراوح يدويًا.	

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
المشاكل الكهربائية الأساسية	لوحة التحكم في المحرك. تنظف لوحة وتعرض رمز الخطأ.	راجع تشخيصات لوحة التحكم، الصفحة 43.
	الإمداد الكهربائي. يجب أن يقرأ المقياس: 210-255 فولت تيار متردد للموديلات ذات القدرة 220-240 فولت تيار متردد؛ 85-130 فولت تيار متردد لموديلات 120-100 فولت تيار متردد.	إعادة ضبط قاطع الدائرة الكهربائية في المبنى، واستبدال القليل في المبنى. جرب منفذ آخر.
	كابلات الإطالة. تحقق من استمرارية كابل الإطالة من خلال مقياس الفولت.	استبدل كابل الإطالة.
	كابل إمداد المرشحة بالطاقة. تحقق من عدم وجود تلفيات مثل العوازل والأسلاك المكسورة.	استبدل كابل الإمداد بالطاقة.
	تحقق من تثبيت موصلات المحرك بإحكام وتزويجها بشكل مناسب.	استبدل الأطراف غير المحكمة؛ ولفها على الموصلات. تأكد من توصيل الأطراف بشكل جيد. قم بتنظيف أطراف لوحة الدائرة الكهربائية. إعادة توصيل الموصلات بشكل آمن.
	مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف). توصيل مقياس الفولت بين طرف L1 و L2 على مفتاح التشغيل/الإيقاف. قم بتوصيل المرشحة بالكهرباء وتشغيلها. يجب أن يقرأ المقياس: 210-255 فولت تيار متردد لموديلات 220-240 فولت؛ 85-130 فولت تيار متردد لموديلات 120-100 فولت.	استبدل مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف).
	افحص الأطراف للتأكد من عدم وجود تلف أو توافق غير محكم.	استبدل الأطراف التالفة وأعد توصيلها بشكل آمن.

المحرك سخن ويعمل بشكل متقطع

المشكلة	السبب	الحل
المحرك سخن ويعمل بشكل متقطع.	حدد إذا كانت المرشحة تعمل في ضغط عالي من خلال فوهات صغيرة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الدورات في الدقيقة وسخونة المحرك بشكل مفرط.	خفض الضغط أو تكبير الفوهة.
	تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة في المكان الذي يتم وضع المحرك به لا تتجاوز 90° فهرنهايت وعدم تعرض المحرك لأشعة الشمس المباشرة.	انقل المحرك إلى مكان ظل و قم بتبريد المنطقة إذا كان ذلك ممكناً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الخرج منخفض أو متذبذب

المشكلة	السبب	الحل
الخرج المنخفض	طرف الرش تالف.	اتبع تحذير إجراء تنقيس الضغط، ثم استبدل الطرف. راجع دليل الممدس أو الطرف المنفصل.
	تحقق من توقف الضخ عن الضخ بشكل غير منتظم عند إطفاء أدوات التطبيق.	قم بصيانة المضخة: تحقق من عدم تلف المكبس أو صمامات السحب وخلوها من العوائق.
	انسداد الفلتر (في حالة تركيب الفلتر الاختياري).	قم بتنقيس الضغط: تحقق من الفلتر ونظفه.
	طول خرطوم المواد: كلما زاد طول الخرطوم، قل أداء المرشحة.	استبدله واستعض عنه بخرطوم أقل طولاً من الحد الأقصى المحدد.
	توصيلات مهابئ قادوس الضخ.	قم بإحكام ربط أي توصيلات مرخاة: استبدل مهابئ قادوس الضخ إذا كان منسدلاً أو متقوياً.
	الإمداد الكهربائي مع عداد الفولت: يجب أن تكون قراءة العداد: 210-255 فولت تيار متردد للموديلات ذات القدرة 220-240 فولت تيار متردد؛ 85-130 فولت تيار متردد للموديلات ذات القدرة 100-120 فولت تيار متردد. كلما انخفض الجهد، انخفض أداء المرشحة.	أعد ضبط قاطع الدائرة الكهربائية الخاص بالمهني؛ استبدل فتيل المبنى: استبدل المنفذ الكهربائي أو جرب منفذ آخر.
	حجم وطول كابيل الإطالة؛ يجب أن يكون حجمه 2.05 ملم ² (12 معيار أمريكي) على الأقل ولا يزيد طوله عن 90 متر (295 قدم). كلما زاد طول الكابيل، قل أداء المرشحة.	استبدله بكابيل إطالة مؤرض مناسب.
	الأسلاك أو التوصيلات التالفة أو المرخاة فيما يخص التوصيلات الخارجة من الموتور والموصلة بلوحة دائرة التحكم في الضغط: تحقق من عزل الأسلاك وأطراف التوصيل بحثاً عن علامات الحرارة الزائدة.	تأكد من أن ريش أطراف التوصيل المذكورة مركزة وموصلة بإحكام بأطراف التوصيل المؤنثة: استبدل أي طرف مرخي أو أسلاك تالفة: أعد توصيل أطراف التوصيل بشكل آمن.
	ضغط التوقف منخفض.	أدر مقبض التحكم في الضغط بالكامل في اتجاه عقارب الساعة: تأكد من تركيب مقبض التحكم في الضغط بشكل سليم للسماح بالموضع الكامل في اتجاه عقارب الساعة: جرب محول جديد: تحقق من وضع التحكم في المضخة: إذا تم الاستخدام في وضع المنتصف: لا يتجاوز ضغط المضخة 600 رطل لكل بوصة مربعة.
الخرج المتقلب	إمداد المواد.	أعد ملء القادوس وأعد تحضير المضخة.
	التركيبات مرخاة.	قم بإحكام الربط؛ استخدم سداة لولبية مانعة للتسرب أو شريط الإغلاق على الأسنان الملولبية إذا لزم الأمر.
	كرة صمام السحب وكرة الكباس غير مستقرتين بشكل سليم.	قم بإزالة صمامات السحب والكباس ونظفها: تحقق من عدم وجود شقوق أو عوائق في الكرات والمقاعد: استبدلها إذا لزم الأمر، الصفحة 58. نظف القادوس قبل استخدامه لإزالة الجسيمات التي قد تسد المضخة: التغيير إلى كرة مدخل مطاطية (6912).
	تسريب حول صامولة الحشوة الحلقية، الأمر الذي قد يشير إلى وجود حشوات بالية أو تالفة.	استبدل الحشوة، الصفحة 58. افحص أيضاً مقعد صمام الكباس بحثاً عن أي طلاء متصلب أو شقوق، واستبدله إذا لزم الأمر.
	تلف قضيب المضخة.	أصلح المضخة.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
الموتور يدور، ولكن المضخة لا تقوم بإجراء الشوط	تلف أو فقدان مسمار المضخة.	استبدل مسمار المضخة إذا كان غير موجود. تأكد من أن نابض التثبيت متشابك تمامًا في التجويف حول قضيب التوصيل.
تلف مجموعة قضيب التوصيل.	تلف مجموعة قضيب التوصيل.	استبدل مجموعة قضيب التوصيل.
التروس أو مبيت التشغيل.	افحص مجموعة مبيت التشغيل والتروس بحثًا عن تلف، واستبدلها إذا لزم الأمر.	

القصر الكهربائي

ملاحظة

سيؤدي أي قصر في أي جزء من دائرة إمداد الموتور بالطاقة إلى أن تمنع دائرة التحكم من تشغيل المرشحة. التشخيص الصحيح وإصلاح جميع القصور قبل فحص لوحة التحكم واستبدالها.

المشكلة	السبب	الحل
يُفتح قاطع الدائرة في المبنى بمجرد تشغيل مفتاح المرشحة.	تلف العوازل في جميع الأسلاك الكهربائية والتركيبات الرخوة أو التلف في جميع أطراف التوصيل. وكذلك جميع الأسلاك بين لوحة التحكم في الضغط والموتور.	أصلح أو استبدل أي أسلاك أو أطراف توصيل تالفة. أعد توصيل جميع الأسلاك بشكل آمن.
قصور في عضو الإنتاج الكهربائي للموتور. افحص الفائف للتأكد من عدم وجود حروقي	قصور في عضو الإنتاج الكهربائي للموتور. افحص الفائف للتأكد من عدم وجود حروقي	استبدل الموتور.
لوحة التحكم في الموتور عن طريق إجراء التشخيصات الخاصة بها. إذا أشارت التشخيصات إلى تلف اللوحة، استبدلها بلوحة جيدة.	لوحة التحكم في الموتور عن طريق إجراء التشخيصات الخاصة بها. إذا أشارت التشخيصات إلى تلف اللوحة، استبدلها بلوحة جيدة.	استبدل لوحة التحكم في الموتور واستعض عنها بأخرى جديدة.
يُفتح قاطع الدائرة في المبنى بمجرد توصيل المرشحة بمنفذ الكهرباء ولكنها لا تعمل.	المشكلات الكهربائية الأساسية في الصفحة 41. تلف الأسلاك الموجودة في لوحة التحكم في الضغط أو تعرضها للانضغاط.	اتخذ الإجراءات الضرورية. استبدل الأجزاء التالفة.
تتوقف المرشحة بعد أن تعمل لمدة 5 إلى 10 دقائق.	المشكلات الكهربائية الأساسية. الإمداد الكهربائي مع عداد الفولت. يجب أن تكون قراءة العداد: 210-255 فولت تيار متردد للموديلات ذات القدرة 240-220 فولت تيار متردد؛ 130-85 فولت تيار متردد للموديلات ذات القدرة 120-100 فولت تيار متردد.	اتخذ الإجراءات الضرورية. إذا كان الجهد مرتفع للغاية، لا تقم بتشغيل المرشحة حتى يتم تصحيحه.

تشخيصات لوحة التحكم




1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19.
 2. لاحظ رسائل العرض في الجدول التالي.
 3. راقب تشغيل إضاءة LED وحافظ على الرجوع إلى الجدول التالي.
- ملاحظة: لا تسمح للمرشة أن تزيد من ضغط السائل دون تركيب المحول. اترك مخرج المضخة مفتوحاً في حالة استخدام محول الاختبار.

الشاشة	وميض إضاءة LED الخاصة بحالة لوحة التحكم	تشغيل المرشة	يشير إلى	ما يجب فعله
لا يوجد عرض	لا تومض	تتوقف المرشة. لا يتم استخدام الطاقة. يجب ضبط ضغط المرشة.	فقدان الطاقة.	تحقق من مصدر الطاقة. قم بتنفيذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19، قبل الإصلاح أو التفكيك.
رطل لكل بوصة مربعة/بار/ميجاباسكال	مرة واحدة	تعتبر المرشة مكيفة الضغط. يتم استخدام الطاقة. (يختلف الضغط باختلاف حجم الفوهة وإعداد التحكم في الضغط).	تشغيل عادي.	لا تفعل شيء.
E=02 CODE 02	مرتين بصورة متكررة	قد تستمر المرشة قيد التشغيل. يتم استخدام الطاقة.	إزالة الضغط. ارتفاع الضغط عن 1500 رطل لكل بوصة مربعة (103 بار، 10.3 ميجاباسكال) أو تلف محول الضغط.	استبدل لوحة التحكم في الموتور أو محول الضغط.
E=03 CODE 03	ثلاث مرات بصورة متكررة	يتم إيقاف تشغيل المرشة وتستمر إضاءة LED في الوميض ثلاث مرات بشكل متكرر	حدوث عطل في محول الضغط أو فقدانها.	تحقق من توصيلات المحول. افتح صمام التصريف. استبدل الصمام الموجود في المرشة بأخر جديد. إذا كانت المرشة تعمل، استبدل المحول.
E=04 CODE 04	أربع مرات بصورة متكررة	المرشة لا تعمل.	تكتشف لوحة التحكم العديد من الطفرات الفولتية.	افحص مفتاح الجهد، تأكد من أنه مضبوط على وضع الجهد الصحيح ليناسب الجهد المراد استخدامه. اضبط المرشة على وضع OFF (الإيقاف)، وافصل الطاقة عنها. حدد مصدر إمداد جهداً جيداً لتجنب تلف الإلكترونيات.
E=05 CODE 05	خمس مرات بصورة متكررة	لا تبدأ المرشة في العمل وتتوقف وتستمر إضاءة LED في الوميض خمس مرات بصورة متكررة. يتم استخدام الطاقة.	عطل في الموتور.	تحقق بحثاً عن دوار مقفل أو مسلك قصير أو موتور موصول. قم بإصلاح القطع التالفة أو استبدلها.
E=06 CODE 06	ست مرات بصورة متكررة	تتوقف المرشة وتومض إضاءة LED ست مرات بصورة متكررة. يتم استخدام الطاقة.	يكون الموتور ساخن جداً أو يوجد عطل في الجهاز الحراري بالموتور.	اترك المرشة تبرد. إذا كانت المرشة تعمل بشكل جيد أثناء التبريد، تحقق من وظيفة مروحة الموتور وتدفق الهواء. احرص على بقاء المرشة في مكان بارد. إذا كانت المرشة لا تعمل أثناء التبريد وتستمر في الوميض ست مرات، استبدل الموتور.
CODE 08	ثمان مرات بشكل متكرر	المرشة لا تعمل.	انخفاض الإمداد بالجهد.	اضبط المرشة على وضع إيقاف التشغيل وافصل الطاقة عن المرشة وقم بإزالة المعدات الأخرى التي تستخدم نفس الدائرة. حدد مصدر إمداد جهداً جيداً لتجنب تلف الإلكترونيات.


الشاشة	وميض إضاءة LED الخاصة بحالة لوحة التحكم	تشغيل المرشحة	يشير إلى	ما يجب فعله
CODE 10	عشر مرات بشكل متكرر	المرشحة لا تعمل.	سخونة لوحة التحكم بشكل مفرط	تأكد من عدم انسداد فتحة سحب الهواء بالموتور. تأكد من عدم تعطل المرشحة. تأكد من توصيل لوحة التحكم على نحو سليم باللوحة الخلفية ومن استخدام المعجون الحراري الموصل على مكونات الطاقة. استبدل لوحة التحكم. استبدل الموتور.
CODE 12	اثنا عشر مرة بشكل متكرر	المرشحة لا تعمل.	تم تمكين الحماية من التيار الزائد.	قم بتشغيل الطاقة ثم إيقاف تشغيلها.
CODE 15	خمس عشرة مرة بشكل متكرر	المرشحة لا تعمل.	مشكلة في توصيل الموتور.	اضبط المرشحة على وضع OFF (الإيقاف)، وافصل الطاقة عنها. أزل وقاء الموتور. افصل نظام التحكم في الموتور، وافحصه بحثًا عن تلف في الموصلات.
CODE 16	سنة عشرة مرة بشكل متكرر	المرشحة لا تعمل.	نظام التحكم لا يتلقى إشارة موضع الموتور.	أوقف تشغيل الوحدة. افصل مستشعر موضع الموتور، وافحص بحثًا عن تلف عند الموصلات. أعد توصيل المستشعر. قم بتشغيل الطاقة. استبدل المحرك في حالة استمرار المشكلة.
CODE 17	سبعة عشرة مرة بشكل متكرر	المرشحة لا تعمل.	اكتشاف خطأ في الجهد.	افحص مفتاح الجهد، تأكد من أنه مضبوط على وضع الجهد الصحيح ليناسب الجهد المراد استخدامه. اضبط المرشحة على وضع OFF (الإيقاف)، وافصل الطاقة عنها. حدد مصدر إمداد جهدًا جيدًا لتجنب تلف الإلكترونيات.
---		يتم استخدام الطاقة.	الضغط أقل من 60 رطل لكل بوصة مربعة (4.1 بار، 41 ميجاباسكال).	قم بزيادة الضغط إذا كان ذلك مرغوبًا فيه. قد يتم فتح صمام التصريف.

إزالة لوحة التحكم 506/657



3. أزل البراغي الأربعة وغطاء المحرك.




4. أزل البراغي الأربعة وغطاء التحكم. افصل الشاشة عن لوحة التحكم.




1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19. أزل كابل الطاقة من القابض لفصل الطاقة.
2. افصل المضخة من القادوس.





8. أزل الوصلة المفصلية لمفتاح ON/OFF (التشغيل/ إيقاف التشغيل).





5. ارجع إلى مخطط الأسلاك، صفحة 82. أزل البرغي. افصل الموصلات الأرضية ذات اللون البني والأزرق.



9. افصل الموصل الأسود الموصل بين لوحة التحكم ولوحة الفلتر.




10. أزل لوحة الفلتر من صندوق التحكم.




تركيب لوحة التحكم 657 506


1. قم بتركيب لوحة التحكم باستخدام البراغي الأربعة.




2. قم بتوصيل موصلات الموتور (A) والمقاوم الحراري (B) ومقياس الجهد (C) والمحول (D). قم بتركيب عروة التثبيت (E).




3. ركب البرغي من الجزء السفلي لصندوق التحكم.




11. أزل البرغي من الجزء السفلي لصندوق التحكم.




12. افصل موصلات الموتور (A) والمقاوم الحراري (B) ومقياس الجهد (C) والمحول (D). أزل عروة التثبيت (E).




13. أزل البراغي الأربعة ولوحة التحكم.




4. ركب لوحة الفلتر داخل صندوق التحكم.




5. صل الموصل الأسود بين لوحة التحكم ولوحة الفلتر.




6. ركب الوصلة المفصليّة لمفتاح ON/OFF (التشغيل/ إيقاف التشغيل).




7. ركب برغي لوحة الفلتر.



8. ركب كابل الطاقة (C) في صندوق التحكم.





9. ارجع إلى مخطط الأسلاك، صفحة 82. صل الموصلات الأرضية ذات اللون البني والأزرق. ركب البرغي.



إزالة لوحة التحكم 6912




1. نفذ إجراء تفريغ الضغط، الصفحة 19. أزل كابل الطاقة من القابس لفصل الطاقة.
2. افصل المضخة من القادوس.




ti35836a

10. صل شاشة العرض بلوحة التحكم. ركب غطاء التحكم باستخدام أربعة براغي.



ti11854a


11. ركب غطاء الموتور باستخدام أربعة براغي.





ti11737a

3. أزل البراغي الأربعة وغطاء المحرك.


4. أزل البراغي الأربعة وافتح الغطاء.




5. أزل البرغيين وأزل لوحة الفلتر ومفتاح الأمبير.



7. أزل موصلات الموتور والمفتاح الحراري ومستشعر أداة الترميز/هول الموتور. أزل عروة التثبيت.




8. أزل البرغيين من خلف صندوق التحكم وأزل الصندوق.





تركيب لوحة التحكم 6912


1. ركب صندوق التحكم باستخدام البرغيين.




6. المرجع مخططات التوصيلات السلكية، الصفحة 83. افصل مفتاح الوضع (الأصفر والأسود) ومقياس الجهد ومفتاح الأمبير ولوحة فلتر شاشة LED (الأسود والأزرق). أزل الغطاء الأمامي.




4. ركب لوحة الفلتر في صندوق التحكم باستخدام برغينين. ركب مفتاح الأمبير.




5. أغلق الغطاء وقم بتركيب البراغي الأربعة.





2. صل موصلات الموتور والمفتاح الحراري ومستشعر أداة الترميز/هول الموتور. ركب عروة التثبيت.




3. المرجع مخططات التوصيلات السلكية، الصفحة 83. صل مفتاح الوضع (الأصفر والأسود) والمحول ومقياس الجهد ومفتاح الأمبير ولوحة فلتر شاشة LED (الأسود والأزرق).



7. صل المضخة بالقادوس.




6. ركب غطاء المحرك باستخدام أربعة براغي.




إزالة المضخة

4. **T-Max 506/657**: أزل البراغي الأربعة وغطاء
المحرك.



ti35633a



T-Max 6912: قم بإزالة البراغي وغطاء المحرك وغطاء
المضخة.



ti36892a




1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19. أزل كابل الطاقة من القابض لفصل الطاقة.
2. قم بتنفيذ إجراء التخزين لأكثر من 24 ساعة، الصفحة 34.
3. افصل المضخة من القادوس.




ti35621a


7. أدر ببطء ريشة المروحة على الموتور حتى يكون قضيب التوصيل أسفل الشوط.




8. انزع نابض التثبيت لأعلى على قضيب التوصيل نحو الموتور. ادفع مسمار المضخة للخارج باستخدام مفك براغي.



9. قم بفك صامولة التثبيت.




5. قم بفك المحول من المضخة. افصل المحول من لوحة التحكم، إذا لزم الأمر. أزل البراغي الأربعة وغطاء التحكم.




506/657


6912



6. افصل المحول من لوحة التحكم، إذا كان لا يزال متصلاً. أزل المحول وأداة التثبيت من صندوق التحكم.




506/657



6912


10. قم بفك المضخة من مبيت المحمل.



ti35639a



تركيب المضخة

1. ادفع قضيب الكباس خارج المضخة 50 إلى 70 مم (2 إلى 2.8 بوصة).




ti11879a

2. اربط صامولة التثبيت على المضخة حتى تقف. اربط المضخة في مبيت المحمل حتى تقف المضخة. قم بفك المضخة حتى يكون مخرج المضخة 13° من الاتجاه الأفقي، ولكن ليس أكثر من دورة واحدة.



ti11809a


3. احكم ربط صامولة التثبيت.



ti11753a


<p>إذا تحرر مسمار المضخة، يمكن أن تنتشر القطع بسبب قوة حركة الضخ. يمكن أن تنطلق الأجزاء في الهواء، مما يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة، أو إلحاق الضرر بالامتلاكات. تحقق من تركيب مسمار المضخة وناض التثبيت بالشكل الصحيح.</p>				

4. اضغط ناض التثبيت لأعلى باستخدام مفك براغي نحو الموتور. اضغط على مسمار المضخة بشدة. ادفع ناض التثبيت لأسفل على مسمار المضخة.




ti11747a


7. **T-Max 506/657**: ركب غطاء المحرك باستخدام أربعة براغي.




5. ركب المحول وأداة التثبيت في صندوق التحكم. قم بتوصيل المحول ببلوحة التحكم.




6. ركب غطاء التحكم باستخدام أربعة براغي.




T-Max 6912: ركب غطاء المضخة وغطاء المحرك باستخدام براغي.



6912





4. أزل المشبك وأسطوانة المضخة.





ti35947a

5. قم بإزالة صامولة الحشو. استخرج قضيب الكباس من مبيت المخرج.



ti35948a

8. قم بتوصيل وحدة المضخة.



ti35636a


إصلاح المضخة 506/657



التفكيك




ملاحظة: قد يكون من الأسهل ترك المضخة متصلة بقضيب التوصيل ومبيت المحمل إذا كان مبيت السحب أو صمام الكباس هي المجموعات الوحيدة التي سيتم تنظيفها وفحصها.

1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19. أزل كابل الطاقة من القابس لفصل الطاقة.
2. ارجع إلى إزالة المضخة، الصفحة 54، لإزالة المضخة.
3. أزل المشبك ومبيت السحب.




ti35946a

2. قم بتركيب صامولة الحشوة. أحكم الربط يدويًا ثم زوّد الربط باستخدام مفك براغي. ادفع قضيب الكباس إلى مبيت المخرج. قم بتمديد قضيب الكباس بطول 50 - 75 مم (A) خارج مبيت المخرج.




6. ضع نهاية قضيب الكباس في الملمزمة وأزل صمام الكباس (12). أزل سدادة الكباس (16). افحص جميع القطع بحثًا عن شقوق وخدوش. استبدل القطع البالية أو التالفة حيث أنها قد تتسبب في ضعف أداء المضخة.



التجميع

1. ضع نهاية قضيب الكباس في الملمزمة. قم بتركيب سدادة كباس جديدة. أحكم ربط صمام السدادة بقوة 27 قدم-رطل (36.6 نيوتن..متر).



إصلاح المضخة 6912


3. ركب المشبك على أسطوانة المضخة. أحكم ربط المشبك بقوة 100 بوصة-ترطل (11.3 نيوتن متر).



التفكيك


ملاحظة: قد يكون من الأسهل ترك المضخة متصلة بقضيب التوصيل ومبيت المحمل إذا كان مبيت السحب أو صمام الكباس هي المجموعات الوحيدة التي سيتم تنظيفها وفحصها.

1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19. أزل كابل الطاقة من القابس لفصل الطاقة.
2. ارجع إلى إزالة المضخة، الصفحة 54، لإزالة المضخة.
3. أزل المشبك ومبيت السحب.




ti11751a

4. ركب المشبك على مبيت السحب. أحكم ربط المشبك بقوة 100 بوصة-ترطل (11.3 نيوتن متر).




ti3951a

4. قم بفك صمام السحب.




ti11752a

5. راجع إلى تركيب المضخة، الصفحة 56، لتركيب المضخة.




ti35983a

5. أزل المشبك وأسطوانة المضخة.




ti35984a





ti35954a

7. ضع هيكل قضيب الكباس قفصي الشكل في الملزمة وأزل صمام الكباس. قم بإزالة مساحة الكباس وحلقة الزنق. أزل الحشوات الحلقية وجلب الحشو من قضيب الكباس. افحص جميع القطع بحثاً عن شقوق وخدوش. استبدل القطع البالية أو التالفة حيث أنها قد تتسبب في ضعف أداء المضخة.

6. قم بإزالة صامولة الحشو. استخراج قضيب الكباس من مبيت المخرج. قم بإزالة الحشوات الحلقية وجلب الحشو والماسح من اللباد من مبيت المخرج وصامولة الحشو. قم بطرح الحشوات الحلقية وجلب الحشو والماسح من اللباد.




ti35956a




ti35955a




2. قم بتركيب جلبة حشو ذكّر في مبيت المخرج. بدلاً من ذلك، ضع حشوات خفيفة ومظلمة (لاحظ التوجيه، الصفحة 63) على مبيت المخرج. قم بتركيب ماسح من اللباد على صامولة الحشو. أحكم ربط صامولة الحشو بيدك حتى تكاد تلمس الحشو. ادفع قضيب الكباس في مبيت المخرج، تأكد أن 75-50 مم (A) من القضيب تمتد خارج مبيت المخرج. احكم ربط صامولة الحشو باستخدام مفك براغي ومطرقة مطاطية.



1. ضع هيكل قضيب الكباس قفصي الشكل في الملزمة. قم بتركيب مسأحة الكباس (لاحظ التوجيه، الصفحة 63) وحلقة الزنق الاحتياطية على صمام الكباس، تعتبر الأسنان الملولبية صالحة لأربعة حالات إعادة حشو. استخدم السدادة اللولبية المانعة للتسرب على الأسنان الملولبية لصمام الكباس بعد أربعة حالات لإعادة الحشو. ضع جلبة حشو ذكّر على صمام الكباس. بدلاً من ذلك، ضع حشوات خفيفة ومظلمة (لاحظ التوجيه، الصفحة 63) على صمام المكبس. ركب جلبة حشو أنثى. أحكم ربط صمام السدادة بقوة 90 قدم-رطل (122 نيوتن.متر).



مرجع لمقطع عرضي/تحديد كرة المضخة 6912




T-MAX 6912 PUMP BALL IDENTIFICATION

				
Normal Use 17Z556	High Wear Resistance 17Z648 sold separately	Highest Wear Resistance 17Z640 sold separately	BLACK RUBBER Large Aggregate 17Z231	Cleaning 248515

133982a


إزالة الموتور

5. أزل البراغي الأربعة وحلقات الزنق ومبيت المحمل.




ti36037a

ملاحظة: لا تسقط مجموعة التروس عند إزالة مبيت محرك التشغيل. قد تظل مجموعة التروس معشقة في ناقوس الطرف الأمامي للمحرك أو مبيت محرك التشغيل.
6. أزل ثلاثة براغي ومبيت محرك التشغيل.



ti36038a


7. أزل البرغي والمروحة.



ti36039a




1. نفذ إجراء تنفيس الضغط، الصفحة 19. أزل كابل الطاقة من القابس لفصل الطاقة.
2. أزل المضخة. راجع إزالة المضخة، الصفحة 54.
3. قم بتوجيه الوحدة على الجزء الخلفي.



ti36035a


4. قم بإزالة 2 براغي من القاعدة، مع الحرص على دعم مبيت الموتور/محرك التشغيل.



ti36036a


تركيب الموتور

3. قم بتركيب الموتور باستخدام برغيين. عزم الدوران حتى 200-220 بوصة-رطل (22.6 - 24.9 نيوتن·متر).



ti36042a

4. ركب المروحة باستخدام البرغي. عزم الدوران 11-13 بوصة-رطل (1.24 - 1.46 نيوتن·متر).




ti36043a

5. قم بتركيب المضخة. راجع تركيب المضخة، الصفحة 56.

ملاحظة


عند تركيب الموتور، قم بمحاذاة التروس بحرص لتجنب إتلاف القطع المتزاوجة.

1. قم بتركيب مبيت محرك التشغيل باستخدام ثلاثة براغي.




ti36040a


2. ركب مبيت المحمل باستخدام أربعة براغي وأربع حلقات زنق. عزم الدوران حتى 25-30 قدم-رطل (40.67 - 33.9 نيوتن·متر).



ti36041a


إعادة التدوير والتخلص في نهاية عمر المنتج

- في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، قم بتفكيكه وإعادة تدويره بطريقة مسؤولة.
- الإعداد:
- قم بتنفيذ إجراء تنفيس الضغط.
- قم بتصريف السوائل والتخلص منها وفقًا للوائح المعمول بها. راجع صحيفة بيانات السلامة الخاصة بجهات التصنيع المادية.
- التفكيك وإعادة التدوير:
- قم بإزالة المحركات ولوحات الدوائر وشاشات LCD (شاشات الكريستال السائل) والمكونات الإلكترونية الأخرى. أعد التدوير وفقًا للوائح المعمول بها.
- لا تتخلص من المكونات الإلكترونية مع النفايات المنزلية أو التجارية. 
- قم بتسليم ما تبقى من المنتج إلى منشأة متخصصة في إعادة التدوير.



ti35850a


الكمية	الوصف	المرجع الجزء	الكمية	الوصف	المرجع الجزء
1	25 جالون	25E542	20b	إطار قادوس، T-max	19A673
4	مسمار ربط	404533	21	حلقة مسطحة	156306
4	صامولة سداسية مشففة 16-3/8	112958	22	حلقة زنق زنبركية موجة	116038
2	مسمار قفل 1-4 بوصة	121313	23	عجلة، هوائية	119509
2	مقبض، متشعب	111145	24	حلقة، تثبيت، حلقة إلكترونية	120211
1	قابس مهايئ القادوس	15D306	27	كثيفة تثبيت داعمة للقادوس	19A675
1	تركيب، قادوس، محول	15R609	29	برغي سداسي مسنن 20-1/4 × 2.00	129335
1	مشبك سريع التحرير	234188	30	صامولة، قفل، سداسية	102040
1	أداة كاشطة	19A646	31	إطار تثبيت وحدة الطاقة	25E625
1	مسمار ذو خطاف 5/8-1×20-1/4	130878	32	كاستر دوار	17N602
	سن ملولب		4	برغي سداد سداسي الرأس	110963
1	غطاء، مجموعة الأدوات	15D561	34	صامولة، قفل، حشوة، 5/16، nylock	111040
2	حلقة زنق مسطحة	115814	35	كثيفة تثبيت دوارة	15C797
1	برغي سداد	551787	36	صامولة، قفل	101566
1	مقبض، #10-32 x .44, stuf	19A714	37	برغي سداد سداسي الرأس	100004
1	عدة، إصلاح، الحبل	19Y371	38	مسمار ذو خابور	104430
1	ملصق العلامة التجارية ناحية اليسار،	19A748	50	قضيب ذو مشبك	15C799
	T-max		1	قامطة دليلية للقادوس	19A674
1	ملصق العلامة التجارية ناحية اليمين،	19A749	51	برغي، ورده ربط سداسي الرأس	113796
	T-ma		4	قادوس، المواد	20
1	صامولة، قفل	136217	64	17 جالون	25E541
					20a



ti35761a

الكمية	الوصف	المرجع الجزء	المرجع الجزء	الكمية	الوصف	المرجع الجزء
2	صامولة، قفل	115483	43	1	مبيت محرك التشغيل، T-max 506	287294 1
2	برغي، ملولب بدون صامولة، rdh	103374	44	1	مبيت محرك التشغيل، T-max 657	287295
2	عجلة، شبه هوائية	106062	45	1	حلقة دفعية	116192 2
2	حلقة، تثبيت	101242	46	2	حلقة دفعية	114672 3
2	غطاء المحور	104811	47	1	حلقة دفعية	114699 4
2	حلقة زنق	100016	51	1	ترس، تجميع المحرك	244265 5
2	برغي سداد كروي الرأس	110298	52	1	برغي، ملولب بدون صامولة، رأس جلبة سداسية	289570 6
1	ترس مطلي، T-max	15R741	91	3	مبيت، محمل	15C753 7
6	برغي، ملولب بدون صامولة، برأس جلبة سداسية محززة	118444	92	1	مبيت، توصيل	257355 8
1	ترس، ذراع المضخة	15T629	93	1	قضيب، توصيل	287395 9
1	مقبض، تجميع	287489	97	4	حلقة زنق	106115 10
2	برغي ملولب بدون صامولة ذو رأس مستدير	109032	98	4	برغي سداد، برأس كروية مجوفة	114666 11
1	ملصق، عزم الدوران	187437	191	1	قاعدة وحدة محرك التشغيل، مخروطية أليا	19A690 12
1	ملصق العلامة التجارية T-max 506	19A814	193	2	برغي، ملولب بدون صامولة، رأس جلبة سداسية	120981 13
1	ملصق العلامة التجارية T-max 657	19A815	194	1	حلقة، احتجاز	119778 14
1	ملصق العلامة التجارية Tmax يغطى	15U014	194	1	مسمار، مضخة	15F856 17
1	ملصق، الخدمة +A	17P925	195	2	دليل، وحدة الطاقة	19A585 18
1	ملصق، صنع في الولايات المتحدة الأمريكية	15Y118	196	4	جلبة، مسطحة	100023 19
1	ملصق، السلامة، تحذير، قرص	15H108	▲197	4	صامولة قفل، نيلون	112746 20
1	ملصق، السلامة	17Z485	▲198	1	إطار مطلي ناحية اليمين، T-max	19A669 21
1	ملصق، الملاحظة	16C681	▲199	1	إطار مطلي ناحية اليسار، Tmax	19A670 22
				4	مسمار برأس مستدير	107129 23
				1	مروحة الموتور	15D088 35
				1	برغي، ميكانيكي، رأس torx مستدير	115477 36
				1	مصد مطاطي	19A713 42

▲ تتوفر ملصقات الأمان، واللوحات، والبطاقات البديلة دون أي تكلفة.




الكمية	الوصف	المرجع الجزء	الكمية	الوصف	المرجع الجزء
2	برغي ملولب بدون صمولة	103374 44	1	مبيت محرك التشغيل	24M417 1
2	عجلة، شبه هوائية	106062 45	1	حلقة دفعية	116192 2
2	حلقة، تثبيت	101242 46	2	حلقة دفعية	114672 3
2	غطاء المحور	104811 47	1	حلقة دفعية	114699 4
1	عروة معدنية للتثبيت	19A738 49	1	ترس، تجميع	244265 5
1	غطاء موتور مطلي، T-max	19A676 91	1	طقم إصلاح الموتور	25P037 6
10	برغي، ملولب بدون صامولة، براس جلبة سداسية محززة	118444 92	3	برغي، ملولب بدون صامولة، رأس جلبة سداسية	15C753 7
1	ترس، مجموعة مزودة بوقاء، مطلي	19A666 93	1	مبيت، حمل	245927 8
1	ترس، ذراع المضخة	15T629 94	1	قضيب، توصيل	287395 9
1	دعامة أمامية	19A715 95	4	حلقة زنق	106115 10
4	برغي، ملولب بدون صمولة، رأس مستدير	126687 96	1	برغي، سداد، مقبس، رأس	114666 11
1	مقبض، تجميع	287489 97	2	قاعدة وحدة محرك التشغيل	19A690 12
4	برغي، ملولب بدون صمولة، رأس مستدير	109032 98	1	برغي، ملولب بدون صامولة، رأس جلبة سداسية	120981 13
1	ملصق، عزم الدوران	187437 191	1	حلقة، احتجاز	17Z347 14
1	ملصق، العلامة التجارية 6912	19A750 193	1	مسمار، مضخة	15F856 17
1	ملصق، العلامة التجارية للغطاء	15U014 194	2	دليل، وحدة الطاقة	19A585 18
1	ملصق، الخدمة +A	17P925 195	4	جلبة، مسطحة	100023 19
1	ملصق، صنع في الولايات المتحدة الأمريكية	15Y118 196	4	صامولة قفل، نيون	112746 20
1	ملصق، قرص	15H108 ▲197	1	إطار مطلي ناحية اليمين، T-max	19A671 21
1	ملصق، السلامة	16G596 ▲198	1	إطار مطلي ناحية اليسار، Tmax	19A672 22
1	ملصق، الملاحظة	16C681 ▲199	4	مسمار براس مستدير	107129 23
			2	برغي سداد	117791 24
			1	مجموعة مروحة المحرك، وتشمل 36	287898 *35
			1	برغي	115477 *36
			2	مصد مطاطي	19A713 42
			2	صامولة، قفل	115483 43

* مدرجة في مجموعة أدوات إصلاح الموتور 25P037
▲ تتوفر ملصقات الأمان، واللوحات، والبطاقات البديلة دون أي
تكلفة.

القطع - المضخة (506) 289555


القطع - المضخة (506) 289555



ti35764a

قائمة القطع - المضخة

الكمية	الوصف	الجزء	المرجع	الكمية	الوصف	الجزء	المرجع
1	دليل الكرة	15D115	17	1	أنبوب ألياف للمضخة	15D117	1
1	كرة SST	107167	18	1	حشوة، حلقة دائرية	107185	2
1	مبيت، السحب	248769	19	1	حشوة، كروية على شكل حرف U	118597	3
1	حلقة دائرية	111457	37	1	مبيت، مخرج، ألي	15R739	4
1	محول	289672	38	2	مشبك، صحي 1.5 بوصة	118598	5
1	مخرج	17Z238	40	1	أسطوانة المضخة	15R740	6
1	تنفيس الضغط	17Y930	41	1	صمام الكباس	248232	7
1	قابس	17Z345	48	1	مجموعة أدوات الإصلاح، سدادة	248530	
1	حلقة دائرية	121429	49	1	الكباس، تتضمن 7 و 13 و 15 و 16		
1	صامولة تثبيت	193031	50	1	زنبرك، كرة السحب	248162	8
1	مجموعة أدوات، صمام، كباس، تتضمن 7 و 13 و 15 و 16	248530	51	1	مقعد، كربيد	193395	9
				1	حشوة، حلقة دائرية	107098	10
				1	ذراع المضخة	15R620	11
				1	صامولة حشوة تتضمن 1 و 2 و 3 و 12	248529	12
				1	زنبرك، فحص الكرة	501095	13
				2	حلقة دائرية	121588	14
				1	كرة، المحمل	101822	15
				1	سدادة، مكبس	15D116	16




t135765a

قائمة القطع - المضخة

الكمية	الوصف	المرجع الجزء	الكمية	الوصف	المرجع الجزء
1	كرة، المحمل	101822	15	أنبوب اليااف للمضخة	15D117
1	سدادة، مكبس	15D116	16	حشوة، حلقة دائرية	107185
1	دليل الكرة	15D115	17	حشوة، كروية على شكل حرف U	118597
1	كرة SST	107167	18	مبيت، مخرج، ألي	15R621
1	مبيت، السحب	289941	19	مشبك	500984
1	حلقة دائرية	111457	37	أسطوانة المضخة	15R619
1	محول	289672	38	صمام الكباس	248232
1	مخرج	17Z238	40	مجموعة أدوات الإصلاح، سدادة	248530
1	تنقيس الضغط	17Y930	41	الكباس، تتضمن 7 و 13 و 15 و 16	
1	قابس	17Z345	48	زنبرك، كرة السحب	248162
1	حلقة دائرية	121429	49	مقعد، كربيد	193395
1	صامولة تثبيت	193031	50	حشوة، حلقة دائرية	107098
1	مجموعة أدوات، صمام، كباس، تتضمن 7 و 13 و 15 و 16	248530	51	ذراع المضخة	15R620
				مجموعة أدوات الإصلاح، سدادة	248529
				حلقتية تتضمن 1 و 2 و 3 و 12	
			1	زنبرك، فحص الكرة	501095
			2	حلقة دائرية	121587

القطع - المضخة (6912) 25E668

القطع - المضخة (6912) 25E668




t135777a

قائمة القطع - المضخة (6912) 25E668

الكمية	الوصف	المرجع الجزء	الكمية	الوصف	المرجع الجزء
2	حلقة دائرية	130792	†10	مبيت، مخرج، ألي	19A610 1
2	مشبك	620223	11	جلبة حشو ذكور	187939 †2
1	مبيت، كرة السحب	17Z558	12	حشوة، vee	187071 †3
1	سدادة، صمام سفلي لا رجعي	235962	13	حشوة	188560 †4
1	نقوء توجيه كروي، المنخل	19A692	14	جلبة حشوة، أنثى	187070 †5
1	زنبك، سحب، مجموعة	25E679	15	مساحة، ألياف، ذراع المضخة	19A625 †6
1	كرة، معدنية	102973	16	صامولة حشوة	19A685 7
1	حلقة دائرية	111457	37	ذراع المضخة عدة	19Y372 8
1	مجموعة أدوات (تتضمن 37)	289672	38	ذراع المضخة	19A686 8a
1	مخرج	17Z238	40	مبيت، مضخة الكباس	19A689 8b
1	تنقيس الضغط	17Y930	41	كرة توقف	19A691 8c
1	صامولة	193394	50	زنبك انضغاطي	130862 8d
				كرة SST	107167 8e
	كرة، sst، مدخل ومخرج	17Z556	1	جلبة حشو ذكور	188432 †جم 8
	كرة، صلب، بيضاء، مدخل ومخرج	17Z648	3	حشوة	187072 †8h
	كرة، صلب، سوداء، مدخل ومخرج	17Z640	2	حشوة حلقة	188561 †8j
	كرة، مطاط، مدخل	17Z231	1	جلبة حشو أنثى	188433 †8k
	كرة، تنظيف	248515	1	سدادة، كروية على شكل حرف U	188558 †م 8
				حلقة زنق، داعمة	188627 †8n
	† مشمولة في طاقم إعادة التعبئة للمضخة رقم 17Z641		1	صمام كباس، مجموعة	17Z242 8o
			1	أسطوانة المضخة	19A609 9

القطع - صندوق التحكم 506/657


القطع - صندوق التحكم 506/657



ti35860a

القطع - صندوق التحكم 6912





القطع - صندوق التحكم 6912



ti35763a

قائمة القطع - صندوق التحكم


الكمية	الوصف	الجزء	المرجع	الكمية	الوصف	الجزء	المرجع
1	لوحة	16Y496	69	1	حلقة دائرية	158674	†★
2	برغي	114391	†★70	1	أنبوبة	15T342	39
1	محول، الاتحاد الأوروبي	16T544	†★71a	1	مجموعة أدوات لوحة التحكم		50
1	محول، المملكة المتحدة	16T546	†★71b		25E762		
1	كابل	16M834	72		25E763		
1	جلبية، أداة تثبيت، الاتحاد الأوروبي	117745	73a	1	الموديلات بجهد 120 فولت	24U823	51a
1	جلبية، أداة تثبيت، الولايات المتحدة	116171	73b	1	لوحة، الاتحاد الأوروبي	24R597	51b
1	صامولة، قفل	117625	74	2	لوحة، المملكة المتحدة	119228	†★52
4	برغي	16V095	*75	1	مفتاح، عتلة تارجح، 240 فولت	126029	53a
1	ملف الفلتر، الولايات المتحدة مجموعة، بما في ذلك 78	16V020	76	1	مفتاح، هزازة، 120 فولت	120059	53b
1	سلك وصلة، الولايات المتحدة	16T541	★77	1	موصل	15G935	54
1	برغي، قبيليس برأس مستدير، الولايات المتحدة	16U215	78	1	برغي، تاريخ	114391	55
				1	غطاء	19A902	*56
				1	ملصق	16Y788	*57
				1	ملصق	17Z406	*58
				1	ملصق	16X797	*59
				1	ملصق	16X796	*61
				1	مقياس الجهد	17D888	62
				1	حشية	15C973	63
				1	مقبض، مقياس الجهد	116167	64
				1	مفتاح، مفصلي	130863	65
				1	ضفيرة أسلاك	19A719	66
				1	وصلة مفصلية	195428	67
				1	مفتاح، عتلة تارجح، 240 فولت	15D527	68a
				1	مفتاح، هزازة، 120 فولت	15C979	68b




ti37522a

قائمة القطع - خراطيم T-Max


الكمية	الوصف	الجزء	المرجع
1	خرطوم هواء، مجموعة أدوات		1
	13 متر	17Z303	
	18 متر	17Z304	
	33 متر	17Z305	
1	خرطوم إشارة/هواء، مجموعة أدوات		2
	13 متر	17Z144	
	18 متر	17Z148	
	33 متر	17Z151	
1	خرطوم مزود بقارنة، مجموعة أدوات		3
	19 ملليمتر X 3 متر	289959	
	19 ملليمتر X 10 متر	26A802	
	25 ملليمتر X 5 متر	289960	
	25 ملليمتر X 10 متر	289961	
	25 ملليمتر X 15 متر	17Z187	
	25 ملليمتر X 30 متر	17Z188	
1	خرطوم مزود بقارنة، متوافق مع المذيبيات، مجموعة أدوات		4
	19 ملليمتر X 3 متر	17Z500	
	50 قدمًا X 3/4 بوصة	18A560	
	100 قدم X 3/4 بوصة	18A559	
	25 ملليمتر X 5 متر	17Z502	
	25 ملليمتر X 10 متر	17Z504	
	25 ملليمتر X 15 متر	17Z506	
	25 ملليمتر X 30 متر	17Z508	



ti35779a



t86161a



ti35780a

T-MAX 506		
متري	أمريكي	
Vac 220-240	Vac 100-120	متطلبات الطاقة
50/60 هرتز، 8 أمبير	50/60 هرتز، 13 أمبير	
W 900	HP 1.2	الموتور
5.0 ميغا باسكال، 50 بار	730 رطل لكل بوصة مربعة	الحد الأقصى لضغط تشغيل السوائل
1.7 ميغاباسكال، 17 بار	250 رطل على البوصة المربعة	الحد الأقصى لضغط تشغيل الهواء
7 كيلو وات		المولد المطلوب
		سعة القادوس
76 لتر	20 جالون	الحد الأقصى
64 لتر	17 جالون	التشغيل
4,5 إلى 6,4 لتر في الدقيقة	1.2 إلى 1.7 جالون في الدقيقة	الحد الأقصى للتسليم مع مواد التركيب النسيجية
حذبة وتجفيف بطول 1.0 بوصة (متر)		حجم مخرج السائل
الأبعاد		
107 سم إلى 112 سم	42 إلى 44 بوصة	الطول (بالمقبض)
58 سم	23 بوصة	العرض
117 سم	46 بوصة	الارتفاع
الوزن		
40 كجم	88 رطلا	الوحدة فقط
71 كجم	156 رطلا	الوحدة والقادوس
الضوضاء (ديسيبل)		
82.4		الحد الأقصى لضغط الصوت
97.0		الحد الأقصى لمستوى القدرة
تم قياس ضغط الصوت على بُعد 3.28 قدم (متر واحد) من المعدة.		
تم قياس القدرة السمعية وفقاً لمعيار ISO-3744.		
القطع الرطبة		
مطاط بونا-إن، والألومنيوم والنحاس الأصفر والبولي إيثيلين والنيوبرين والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني المطلي بصفحة من الكروم والفولاذ الكربوني المطلي بصفحة من النيكل وفيتون والحديد المطلي بصفحة من النيكل واللباد الصوفي وكربيد التنجستين ومتعدد رباعي فلورو الإيثيلين.		

المواصفات الفنية

T-MAX 657

متري	أمريكي	
220-240 Vac	120 Vac-100	متطلبات الطاقة
50/60 هرتز، 8 أمبير	50/60 هرتز، 13 أمبير	
900 W	2 HP.1	الموتور
6.5 ميغا باسكال، 17 بار	940 رطل لكل بوصة مربعة	الحد الأقصى لضغط تشغيل السوائل
1.7 ميغاباسكال، 17 بار	250 رطل لكل بوصة مربعة	الحد الأقصى لضغط تشغيل الهواء
7 كيلو وات		المواد المطلوب
الأبعاد		
106 لتر	28 جالون	الحد الأقصى
95 لتر	25 جالون	التشغيل
5,3 إلى 7,2 لتر في الدقيقة	1.4 إلى 1.9 جالون في الدقيقة	الحد الأقصى للتسليم مع مواد التركيب النسيجية
حبة وتجويف بطول 1.0 بوصة (متر)		حجم مخرج السائل
الأبعاد		
117 سم إلى 122 سم	46 إلى 48 بوصة	الطول (بالمقبض)
58 سم	23 بوصة	العرض
117 سم	46 بوصة	الارتفاع
الوزن		
41 كجم	91 رطلاً	الوحدة فقط
73 كجم	160 رطلاً	الوحدة والقادوس
الضوضاء (ديسيبل)		
82.4		الحد الأقصى لضغط الصوت
97.0		الحد الأقصى لمستوى القدرة
تم قياس ضغط الصوت على بُعد 3.28 قدم (متر واحد) من المعدة.		
تم قياس القدرة السمعية وفقاً لمعيار ISO-3744.		
القطع الرطبة		
مطاط بونا-إن، والألمنيوم والنحاس الأصفر والبولي إيثيلين والنيوبرين والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني المطلي بصفحة من الكروم والفولاذ الكربوني المطلي بصفحة من النيكل وفيتون والحديد المطلي بصفحة من النيكل واللباد الصوفي وكربيد التنجستين ومتعدد رباعي فلورو الإيثيلين.		

T-Max 6912		
متري	أمريكي	
220-240 Vac	100-120 Vac	متطلبات الطاقة
50/60 هرتز، 10/16 أمبير	50/60 هرتز، 15/20 أمبير	
1864 W	2.5 HP	الموتور
6.9 ميغا باسكال، 69 بار	1000 رطل لكل بوصة مربعة	الحد الأقصى لضغط تشغيل السوائل
1.7 ميغاباسكال، 17 بار	250 رطل على البوصة المربعة	الحد الأقصى لضغط تشغيل الهواء
7 كيلو وات		المولد المطلوب
الأبعاد		
106 لتر	28 جالون	الحد الأقصى
95 لتر	25 جالون	التشغيل
9,1 إلى 12,1 لتر في الدقيقة	2.4 إلى 3.2 جالون في الدقيقة	الحد الأقصى للتسليم مع مواد التركيب النسجية
حدية وتجفيف بطول 1.0 بوصة (متر)		حجم مخرج السائل
الأبعاد		
117 سم إلى 122 سم	46 إلى 48 بوصة	الطول (بالمقبض)
58 سم	23 بوصة	العرض
117 سم	46 بوصة	الارتفاع
الوزن		
55 كجم	121 رطلا	الوحدة فقط
86 كجم	190 رطلا	الوحدة والقادوس
الضوضاء (ديسيبل)		
80.7		الحد الأقصى لضغط الصوت
95.8		الحد الأقصى لمستوى القدرة
تم قياس ضغط الصوت على بُعد 3.28 قدم (متر واحد) من المعدة. تم قياس القدرة السمعية وفقاً لمعيار ISO-3744.		
القطع الرطبة		
مطاط بونا-إن، والألومنيوم والنحاس الأصفر والبولي إيثيلين والنيوبرين والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني المطلي بصفحة من الكروم والفولاذ الكربوني المطلي بصفحة من النيكل وفيتون والحديد المطلي بصفحة من النيكل واللباد الصوفي وكربيد التنجستين ومتعدد رباعي فلورو الإيثيلين.		

مقترح كاليفورنيا رقم 65

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة كيميائية تُعرف في ولاية كاليفورنيا على أنها تسبب الإصابة بالسرطان أو تشوهات الأجنة أو أضرار إنجابية أخرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى www.P65Warnings.ca.gov.



ضمان Graco القياسي

تضمن Graco خلّو كل المُعدّات - المشار إليها في هذه الوثيقة والمصنّعة من قِبَل Graco والتي تحمل اسمها - من أي عيوب في المواد أو الصنعة في تاريخ البيع إلى المشتري الأصلي للاستخدام. وباستثناء أي ضمان خاص أو ممتد أو محدود تم إصداره من قِبَل Graco، تتعهد Graco - لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ البيع - بإصلاح أو استبدال أي جزء من المُعدّات حسبما تراه Graco معيبيًا. ولا يسري هذا الضمان إلا في حالة تركيب المُعدّة، وتشغيلها وصيانتها وفقًا لتوصيات Graco المكتوبة.

لا يغطي هذا الضمان - وتخلي Graco مسؤوليتها عن - أي بلى عام يحدث بالاستعمال أو خلل أو تلف أو بلى يحدث نتيجة تركيب معيب أو سوء استخدام أو كشط أو تآكل أو صيانة غير ملائمة أو غير سليمة أو إهمال أو حادث أو عيب أو استبدال بقطع غير من تصنيع شركة أخرى بخلاف Graco. وتخلي Graco مسؤوليتها عن أي خلل أو تلف أو بلى يحدث نتيجة عدم توافق مُعدّاتها مع أي تركيبات أو ملحقات أو معدات أو مواد لم تقم بتوريدها، ولن تتحمل المسؤولية عن عدم سلامة أي تصميم أو تصنيع أو تركيب أو تشغيل أو صيانة للتركيبات أو ملحقات أو معدات أو مواد لم تقم بتوريدها.

هذا الضمان مرهون بإعادة مدفوعة الثمن مسبقًا للمُعدّة المزعومة وجود عيب بها إلى أحد مورّعي Graco المعتمدين للتحقق من العيب المزعوم. وإذا تم التحقق من العيب المزعوم، تتعهد Graco بإصلاح أي جزء معيب واستبداله مجانًا. وتُرد المُعدّة إلى المشتري الأصلي دون تحمل أي تكاليف نقل. وإذا لم يكشف فحص المُعدّة عن وجود أي عيب في المواد أو الصنعة، يتم الإصلاح بتكلفة معقولة يجوز أن تشمل تكاليف الأجزاء والمصنعية والنقل.

هذا الضمان حصري، ويحل محل أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمان الملاءمة للبيع أو ضمان الملاءمة لغرض معين.

ويُرد التزام Graco الوحيد وتعويض المشتري الوحيد عن أي انتهاك للضمان على النحو المنصوص عليه آنفًا. يوافق المشتري على عدم توفر أي تعويض آخر (بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - التعويض عن أي أضرار عرضية أو تبعية خاصة بخسارة أرباح، أو خسارة مبيعات، أو أي إصابة بشرية، أو ضرر بالممتلكات، أو أي خسارة أخرى عرضية أو تبعية). يجب رفع أي دعوى انتهاك للضمان في غضون عامين (2) من تاريخ البيع.

لا تقدم GRACO أي ضمانات، وتخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات الضمنية الخاصة بالملاءمة للبيع والملاءمة لغرض معين، فيما يتعلّق بالملحقات أو المُعدّات أو المواد أو المكونات المباعة ولكن غير المُصنّعة بواسطة GRACO. وهذه العناصر المبيعة، ولكن غير المصنّعة من قِبَل Graco (مثل: المحركات الكهربائية، والمفاتيح، والخراطيم، وغيرها) خاضعة لضمان الشركات المُصنّعة لها - إن وجد. وتزوّد Graco المشتري بمساعدة مقبولة لإجراء أي مطالبة ناجمة عن انتهاك هذه الضمانات.

لا تتحمل Graco المسؤولية بأي حال من الأحوال عن أي تلف غير مباشر أو عرضي أو خاص أو تباعي ناتج عن توريد Graco للمُعدّات بموجب هذه الوثيقة أو تجهيز أو تنفيذ أو استخدام أي منتجات أو سلع أخرى مباعة سابقًا، سواء أكان ذلك بسبب الإخلال بعقد ما أو انتهاك ضمان أو إهمال من جانب Graco أو غير ذلك.

Graco معلومات

للحصول على أحدث المعلومات حول منتجات Graco، برجاء زيارة الموقع www.graco.com.
للحصول على معلومات حول براءات الاختراع، راجع www.graco.com/patents.
لتقديم طلب، اتصل بموزع Graco لديك أو اتصل برقم الهاتف 1-800-690-2894 لتحديد أقرب موزع لك.

تعكس كل البيانات المكتوبة والمرئية بهذا المستند أحدث المعلومات المتوفرة عن المنتج في وقت النشر.
تحتفظ Graco بحقها في إجراء تغييرات في أي وقت، بدون تقديم إخطار.
م - - - - - . This manual contains Arabic. MM 3A6748

مقر Graco الرئيسي: مينابوليس
المكاتب الدولية: بلجيكا، الصين، اليابان، كوريا

GRACO INC. والشركات الفرعية • ص.ب رقم 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • الولايات المتحدة الأمريكية

حقوق الطبع والنشر لعام 2019، لصالح شركة Graco Inc. جميع مواقع التصنيع التابعة لشركة Graco مسجلة حسب معيار ISO 9001.
www.graco.com

مراجعة H، November 2024